



# Быстрый ввод в эксплуатацию преобразователя частоты типа ESMD

Данные рекомендации не описывают всех режимов, в которых может работать преобразователь ESMD.

При срабатывании защит преобразователя необходимо проанализировать причину этого срабатывания и принять соответствующие меры: уменьшить нагрузку привода, изменить циклограмму работы, увеличить время разгона или торможения, изменить настройки, устранить причину коротких замыканий, установить дроссели и т. д. Не пытайтесь повторно запускать привод после его блокировки, не разобравшись в причине и не устранив ее. Ввод в эксплуатацию и надзор за правильной эксплуатацией должен осуществляться только специалистами.

Поставщик не несет ответственности за последствия неграмотной эксплуатации преобразователей.

## **1. Пуск подачей напряжения питающей силовой сети.**

**Описание режима.** Двигатель начинает разгоняться до требуемой частоты вращения сразу после подачи питания. Изменение частоты требуется крайне редко.

В момент подачи напряжения силового питания контакт между клеммами 20 и 28 должен быть гарантированно разомкнут.

В цепи между выходными силовыми клеммами U, V и W и электродвигателем не должно быть установлено коммутационных электроаппаратов (реле, пускателей, выключателей и пр.) разрывающих эту цепь при работе преобразователя.

Преобразователь обеспечивает плавный пуск электродвигателя.

## **Последовательность настройки.**

- A. Подсоединить двигатель к клеммам U,V,W преобразователя.
- B. Подсоединить цепи заземления к клеммам PE и/или  $\frac{1}{2}$
- C. Подключить сетевые фазные провода через автоматический выключатель к клеммам L1, L2, L3 (если преобразователь предназначен для подключения к однофазной сети, то следует использовать клеммы L1 и L2/N).

**Категорически запрещается подсоединять сетевые провода к клеммам B+ и B-.**

- D. Включить силовое питание преобразователя.
- E. Установить следующие параметры.  
C02=1 (устанавливается только один раз, при первом включении).  
*После этого установить C01=1, C08=0, c60=1 (остальные параметры соответствуют заводским настройкам).*
- F. Если мощность преобразователя соответствует мощности двигателя, то настройка параметра c20 не производится.
- G. Отключить силовое питание.
- H. Установить две перемычки: одну между управляющими клеммами 28 и K14, другую - между 20 и K12.

**ВНИМАНИЕ.** После отключения преобразователя перед его повторным включением должно пройти не менее 3 минут.

- I. Включить силовое питание. На экране возникает надпись «StP».
- J. Установить требуемую частоту вращения с помощью кнопок «▲» и «▼».

## **2. Регулировка скорости внешним потенциометром.**

**Описание режима.** Двигатель начинает разгоняться сразу после подачи питания. Изменение частоты вращения требуется часто.

В момент подачи напряжения силового питания контакт между клеммами 20 и 28 должен быть гарантированно разомкнут.

В цепи между выходными силовыми клеммами U, V и W и электродвигателем не должно быть установлено коммутационных электроаппаратов (реле, пускателей, выключателей и пр.) разрывающих эту цепь при работе преобразователя.

Преобразователь обеспечивает плавный пуск электродвигателя

### **Последовательность настройки.**

- A. Подсоединить двигатель к клеммам U,V,W преобразователя.
- B. Подсоединить цепи заземления к клеммам PE и/или 
- C. Подключить сетевые фазные провода через автоматический выключатель к клеммам L1, L2, L3 (если преобразователь предназначен для подключения к однофазной сети, то следует использовать клеммы L1 и L2/N).
- Категорически запрещается подсоединять сетевые провода к клеммам B+ и B-.**
- D. Включить силовое питание преобразователя.
- E. Установить следующие параметры.  
C02=1 (устанавливается только один раз, при первом включении).  
*После этого установить, C08=0 (остальные параметры соответствуют заводским настройкам).*
- F. Если мощность преобразователя соответствует мощности двигателя, то настройка параметра c20 не производится.
- G. Отключить силовое питание.
- H. Установить две перемычки: одну между клеммами 28 и K14, другую - между 20 и K12.
- I. Подключить потенциометр (1...10 кΩ) к клеммам 7, 8 и 9 (средняя точка потенциометра к клемме 8).
- ВНИМАНИЕ.** После отключения преобразователя перед его повторным включением должно пройти не менее 3 минут.
- J. Включить силовое питание.
- K. Установить требуемую частоту вращения с помощью потенциометра

