



РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРИИ LCI

Введение

Благодарим Вас за приобретение преобразователя частоты серии LCI. Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство. Нарушение указанных в руководстве требований эксплуатации может привести к возникновению неисправностей, отказов, сокращению срока эксплуатации оборудования или даже к нанесению травм. Настоящее руководство является документом, входящим в базовую комплектацию к преобразователю частоты. В случае необходимости консультации по использованию преобразователя частоты или сервисному обслуживанию устройств обратитесь в техническую поддержку Инстарт.

Во время распаковки необходимо проверить:

- 1. Целостность изделия и комплектность.
- 2. Соответствует ли номинальное значение, указанное на заводской табличке, значению, указанному в вашем заказе.

В случае выявления нарушения одного из пунктов немедленно свяжитесь с производителем или Вашим поставщиком.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Оглавление

Введение	1
Глава 1. Общие меры предосторожности	4
1.1 Указания по безопасности и мерам предосторожности	4
1.2 Общие рекомендации	7
1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)	7
1.2.2 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром	7
1.2.3 Тепловая защита электродвигателя	8
1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной	8
1.2.5 Вибрация механического устройства	8
1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя	9
1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения устройства или конденсатора на выходе ПЧ	9
1.2.8 Контактор на входе и выходе преобразователя частоты	9
1.2.9 Использование преобразователя с различными источниками питания	10
1.2.10 Защита от удара молнии	10
1.2.11 Рабочая температура окружающей среды	10
1.2.12 Высота над уровнем моря	10
1.2.13 Совместимость с электродвигателем	11
1.2.14 Хранение преобразователя частоты	11
1.2.15 Утилизация преобразователя частоты	11
1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты	11
Глава 2. Информация об оборудовании	12
2.1 Принцип устройства преобразователя частоты серии LCI	12
2.2 Данные заводской таблички и схема обозначения	13
2.3 Модельный ряд	14
2.4 Технические характеристики	15
2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные размеры	
2.5.1 Внешний вид	17
2.5.2 Габаритные и установочные размеры	19
2.5.3 Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки	20
Глава 3. Профилактическое обслуживание	21

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI


3.1 Профилактическое обслуживание	21
3.2 Ежедневная очистка	21
3.3 Регулярный контроль	21
3.4 Замена изнашиваемых деталей	22
Глава 4. Установка и подключение преобразователя частоты	23
4.1 Меры предосторожности при выборе варианта расположения на установки	
4.2 Выбор варианта расположения при монтаже	23
4.3 Подключение периферийных и дополнительных устройств	25
4.4 Обозначение силовых клемм	29
4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных стандартных моделей LCI-G5.5/P7.5-4B∼LCI-G22/P30-4B	29
4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI- G30/P37-4 ~LCI-G75/P90-4	29
4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI- G90/P110-4 и выше	30
4.5 Конфигурация и схема подключения к плате управления	31
4.5.1Описание клемм управления	32
4.5.2Функциональное назначение клемм управления	32
4.5.3 Подключение к аналоговым входам	33
4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам	34
4.5.5 Подключение к клеммам цифровых выходов при использова внутреннего и внешнего источника питания	нии 35
Глава 5. Панель управления	36
5.1 Кнопки и дисплей панели управления	36
5.1.1 Режим мониторинга данных	37
5.2 Навигация по меню (установка параметров)	39
5.3 Защита данных паролем	41
5.4 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)	41
Глава 6. Таблица функциональных параметров	43
Глава 7. Описание функциональных параметров	89
Глава 8. Устранение неисправностей и техническое обслуживание	182

Глава 1. Общие меры предосторожности


1.1 Указания по безопасности и мерам предосторожности

Внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить полное представление об изделии. Монтаж, ввод в эксплуатацию или техническое обслуживание изделия должны выполняться в соответствии с настоящей главой. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или убытки, вызванные неправильной эксплуатацией прибора.

Условные обозначения:



Несоблюдение требований при выполнении данных операций может привести к серьёзным травмам или даже смерти.



Несоблюдение требований при выполнении данных операций может привести к травмам или порче имущества.

Этап использо- вания	Класс без- опасности	Меры предосторожности	
Перед уста- новкой	Й Опасно	*Не производите установку оборудования, если при распаковке выявлено попадание воды в изделие, образование конденсата, некомплектность и/или механические повреждения. *Не производите установку если номинальное значение, указанное на заводской табличке, не соответствует значению, указанному в вашем заказе *Условия транспортирования должны согласно п. 1.2.16 *Не касайтесь печатных плат и электронных компонентов руками. Несоблюдение этого требования приведет к статическому пробою компонентов.	
Во время установки	Й Опасно	*Устанавливайте оборудование на не подверженные возгоранию предметы, например, с металлической, бетонной поверхностью и на безопасном расстоянии от горючих материалов.	

		Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию. *Не допускается ослабление винтов с заводскими отметками.
	Î Внима- ние	*Избегайте попадания в ПЧ оголенных концов провода, винтов и других посторонних предметов. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению ПЧ. *Устанавливайте ПЧ в местах, защищенных от вибраций и прямых солнечных лучей. *При размещении двух и более преобразователей частоты в одном шкафу, расположите их согласно требований гл. 4, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.
Во время электромон- тажных работ	А Опасно	*Для снятия питающего напряжения с силовых клемм ПЧ необходимо предусмотреть автоматический выключатель. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию при коротком замыкании. *Перед проведением электромонтажных работ убедитесь, что питание отключено от ПЧ. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. *Не подключайте кабели питающей сети к выходным клеммам (U, V, W) ПЧ. Обратите внимание на маркировку клемм и убедитесь в правильности подключения. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению ПЧ. *Никогда не подключайте силовые кабели к клеммам Р+, Р- звена постоянного тока. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию. *Используйте для энкодера экранированный кабель и убедитесь, что экран надежно заземлен.
Перед пода- чей питания на ПЧ	А Опасно	*Убедитесь, что периферийное оборудование и ПЧ настроены в соответствии с указаниями данного руководства для указанной модели.

		Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям. *Убедитесь, что класс напряжения питающей сети соответствует классу номинального напряжения ПЧ.
При подан- ном питании на ПЧ	А Опасно	*Не снимайте защитную панель ПЧ после подачи питания. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. *Не прикасайтесь к работающему ПЧ влажными руками. Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям. *Не прикасайтесь к силовым клеммам ПЧ частоты. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. *Не прикасайтесь к вращающейся части электродвигателя во время работы. Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям.
Во время ра- боты ПЧ	А Опасно	*Контрольно-измерительные операции должно выполняться только квалифицированным персоналом во время работы. Несоблюдение этого требования приведёт к травмам или повреждению ПЧ. *Не касайтесь вентилятора или токоограничивающего резистора для проверки температуры. Несоблюдение этого требования приведет к травмам. *Не допускайте попадания предметов в преобразователь частоты во время его работы. Несоблюдение этого требования приведёт к повреждению ПЧ. *Не останавливайте ПЧ путем выключения контактора или расцепителя нагрузки. Несоблюдение этого требования приведёт к повреждению ПЧ.
После снятия питания	А Опасно	*Перед началом ремонта или технического об- служивания ПЧ убедитесь, что он отключен от всех источников питания.

	*Ремонт или техническое обслуживание ПЧ должны выполняться только квалифицированным персоналом. Несоблюдение этого требования приведёт к травмам или повреждению ПЧ.
--	--


1.2 Общие рекомендации

1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)

Во время работы преобразователь генерирует высокий ток утечки на землю. Необходимо установить УЗО для отслеживания превышения тока утечки на землю, которое может возникнуть во время работы ПЧ.

1.2.2 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром

Перед вводом электродвигателя в эксплуатацию после длительного хранения или при плановых проверках необходимо выполнить проверку сопротивления изоляции, чтобы предотвратить повреждение ПЧ из-за износившейся изоляции обмоток электродвигателя. Для проверки рекомендуется использовать мегаомметр с напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 5 МОм. Электродвигатель должен быть отсоединен от преобразователя.



1.2.3 Тепловая защита электродвигателя

Если номинальная мощность ПЧ выше, чем у электродвигателя, необходимо отрегулировать параметры защиты электродвигателя в ПЧ и установить тепловое реле для защиты электродвигателя.

1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной

Если в технологическом процессе возможна продолжительная работа электродвигателя на низких оборотах, то рекомендуется использование дополнительного охлаждения электродвигателя или использование электродвигателя, адаптированного для ПЧ. Если необходима работа выше номинальной скорости, примите во внимание рекомендации завода-изготовителя электродвигателя.

1.2.5 Вибрация механического устройства


Электродвигатель на некотором диапазоне частот может войти механический резонанс, что станет причиной повышенного шума и вибраций. Чтобы избежать данный эффект необходимо установить диапазон пропускания резонансных частот с помощью функции скачкообразной перестройки выходной частоты.

1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя

Выходной сигнал ПЧ представляет собой широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) с определенными частотами гармоник, поэтому температура, шум и вибрация электродвигателя могут быть немного выше, чем при работе электродвигателя на частоте электросети (50 Гц).

1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения устройства или конденсатора на выходе ПЧ

<u>Не устанавливайте</u> конденсаторы для повышения коэффициента мощности электродвигателя или варистор для молниезащиты на выходе ПЧ. В противном случае ПЧ может уйти в ошибку по токовой перегрузке или даже выйти из строя.



1.2.8 Контактор на входе и выходе преобразователя частоты

При установке контактора между входом ПЧ и сетью электропитания, ПЧ нельзя запускать или останавливать путем включения или выключения контактора. Если необходим запуск ПЧ при помощи контактора, обеспечьте, чтобы временной интервал между переключениями составлял не менее одного часа, поскольку частые циклы зарядки и разрядки сокращают срок службы электролитических конденсаторов в звене постоянного тока ПЧ.

При установке контактора между выходом ПЧ и электродвигателем не выключайте его, когда преобразователь частоты в режиме работы. В противном случае могут быть повреждены силовые модули выходного каскада ПЧ.

Контактор на входе ПЧ

Контактор на выходе ПЧ



1.2.9 Использование преобразователя с различными источниками питания

Преобразователь частоты нельзя использовать за пределами допустимого диапазона напряжений, приведённого в настоящем руководстве. Это может привести к повреждению компонентов ПЧ. При необходимости используйте установку для повышения или понижения напряжения.

1.2.10 Защита от удара молнии

В климатических зонах, подверженным ударам молнии, пользователю необходимо установить устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) перед ПЧ, чтобы увеличить срок службы преобразователя.

1.2.11 Рабочая температура окружающей среды

Нормальная температура окружающей среды для использования преобразователя частоты составляет -10 °C \sim 40 °C. При температурах, превышающих 40 °C, необходимо снизить нагрузку на преобразователь или использовать ПЧ большей мощности. При каждом градусе повышения температуры необходимо снижение на 1.5% мощности или использование ПЧ с запасом по мощности 1.5%, максимальная допустимая температура окружающей среды составляет 50°C.

1.2.12 Высота над уровнем моря

В местах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м и охлаждение уменьшается из-за разреженности воздуха, необходимо учитывать снижение номинальных характеристик ПЧ.

1.2.13 Совместимость с электродвигателем

Стандартный электродвигатель для серии LCI - это 4-полюсный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель или синхронный электродвигатель с постоянными магнитами (СДПМ). Для других типов электродвигателей ПЧ подбирается в соответствии с номинальным током электродвигателя. Для оптимизации работы необходимо выполнить идентификацию параметров электродвигателя.

1.2.14 Хранение преобразователя частоты

При длительном хранении необходимо учитывать следующие рекомендации:

- 1) Хранить преобразователь частоты в оригинальной упаковке.
- 2) Длительное хранение может привести к ухудшению характеристик электролитических конденсаторов, поэтому раз в полгода необходимо подавать питание на ПЧ. Длительность включения должна составлять не менее 5 часов. Входное напряжение необходимо медленно повышать до номинального значения с помощью регулятора напряжения.

1.2.15 Утилизация преобразователя частоты

В составе материалов, применяемых в преобразователях частоты Инстарт, не содержится веществ, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия. В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи. После окончания срока службы ПЧ подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации пластика, черных, цветных металлов и электронных компонентов.

1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты

Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 - 69 при температуре окружающего воздуха -25...+55⁰С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Глава 2. Информация об оборудовании

2.1 Принцип устройства преобразователя частоты серии I CI

LCI представляет собой серию преобразователей частоты, используемых для управления асинхронным электродвигателем переменного тока или синхронным электродвигателем с постоянными магнитами. На рисунке ниже приведена принципиальная электрическая схема ПЧ. Выпрямитель преобразует трехфазное переменное напряжение в постоянное. Группа электролитических конденсаторов звена постоянного тока стабилизируют постоянное напряжение. При помощи IGBT-модулей постоянное напряжение преобразуется в переменное. В случае работы с высокоинерционными нагрузками, когда напряжение в цепи превышает максимальный уровень, к клеммам звена постоянного тока (ЗПТ) подключается тормозной комплект.




Рис. 2.1.1 Принципиальная электрическая схема для моделей до 22 кВт (включительно)




Рис. 2.1.2 Принципиальная электрическая схема моделей свыше 30 кВт (включительно)

Внимание:

К устройствам мощностью менее 22 кВт (включительно) может быть подключён тормозной резистор, к моделям мощностью более 30 кВт (включительно) может быть подключён дополнительно тормозной прерыватель с комплектом тормозных резисторов.

2.2 Данные заводской таблички и схема обозначения

В качестве примера будет рассмотрена модель: LCI-G7.5/P11-4B





- 1: Серия
- 2: Режим G общепромышленный
- 3: Мощность эл.двигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
- 4: Режим Р насосный
- 5: Мощность эл.двигателя (кВт) для насосного режима (Р)
- 6: Номинальное напряжение 3 ~ 380B ± 15%, 50/60Гц
- 7: Встроенный тормозной модуль
- 8: Встроенный дроссель постоянного тока
- 9: Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- 10: Защитное покрытие плат компаундом

2.3 Модельный ряд

Модель	Полная мощность	Ном. ток на входе (A)	Ном. ток на выходе (A)	Элек двига	•
	(кВА)	(кВА)		кВт	л/с
LCI-G5.5/P7.5-4B	8,9	14,6	13	5,5	7,5
LCI-G7.5/P11-4B	11	20,5	17	7,5	10
LCI-G11/P15-4B	17	26	25	11	15
LCI-G15/P18.5-4B	21	35	32	15	20
LCI-G18.5/P22-4B	24	38,5	37	18,5	25
LCI-G22/P30-4B	30	46,5	45	22	30
LCI-G30/P37-4	40	62	60	30	40

LCI-G37/P45-4	57	76	75	37	50
LCI-G45/P55-4	69	92	90	45	60
LCI-G55/P75-4	85	113	110	55	75
LCI-G75/P90-4	114	157	150	75	100
LCI-G90/P110-4	134	180	176	90	125

2.4 Технические характеристики

	Показатель			Значение	!	
	Максимальная ча- стота	0 ~ 600 Г	0 ~ 600 Гц			
	Несущая частота	0,5 κΓц ~ 16 κΓц				
	Разрешение вход- ной частоты					
	Режим управления	U/f	ТЫМ ЧИКО	горный с разомкі і контуром (безда овый) (SVC)	ат-	векторный с обратной свя- зью (VC)
	Пусковой момент	Тип G: 0, Тип Р: 0,		/150% (SVC) 0Гц 110%	/180	% (VC)
00	Диапазон скоро- стей	1:200 (S\	VC)		1:1	000 (VC)
E H	Точность скорости	±0,5% (SVC)		±0,	02% (VC)	
вная	Точность управле- ния моментом	±10% (S\	±10% (SVC)		±5% (VC)	
Основная функция	Перегрузочная способность	Тип G: 150% номинального тока в течение 60 с; 180% номинального тока в течение 3 секунд Тип Р: 120% номинального тока в течение 60 с; 150% номинального тока в течение 3 секунд				е 3 секунд течение 60 с;
	Увеличение мо- мента	Автоматическое увеличе- ние момента		Увеличение момента вручную: 0,1% ~ 20,0%		
	Характеристика U/f	Прямая		Квадратич- ная (6 видов)	(по	манная нескольким нкам)
	Характеристика разгона/замедле- ния	Линейный или S-образный режим разгона/заме ления, четыре значений времени разгона/заме, ления (0,0 ~ 6000,0 c)				
	Торможение постоянным током	Частота торможения постоянным током: от 0		·		

		Ток торможения: от 0,0 до 150%
	Толчковый режим	Диапазон частот толчкового режима : 0,00 Гц ~ максимальная частота
	ПЛК и многосту- пенчатый режим работы	16-скоростная работа через встроенный ПЛК или цифровые входы
	Встроенный ПИД	Надёжная реализация системы управления с датчиком обратной связи.
	Автоматическая стабилизация напряжения (AVR)	При изменении напряжения сети выходное напряжение поддерживается постоянным
	Защита от перена- пряжения/пере- грузки по току	Для предотвращения выхода устройства из строя
	Быстрое ограниче- ние тока	Позволяет избежать аварийных ситуаций при эксплуатации путем ограничения тока
	Управление мо- ментом	Векторная модель управления с разомкнутым/замкнутым контуром обеспечивает управление моментом
	Безостановочная работа	Пропадание питания: Менее 15 мс: Непрерывная работа Более 15 мс: Допускается автоматический пере- запуск
	Режим контроля скорости	Определяет скорость вращающегося электродвигателя, чтобы обеспечить подхват на ходу
Свойства	Выбор между двумя группами па- раметров электро- двигателей	Преобразователь может выбирать между двумя электродвигателями. Каждый электродвигатель может иметь разные номинальные параметры
ва	Поддержка сете- вых протоколов	Modbus-RTU
	Защита электро- двигателя от пере- грева	Реализуется с помощью аналоговых входов
	Поддержка не- скольких энкоде- ров	Поддержка инкрементальных энкодеров и энкодеров с открытым коллектором
0	Каналы управле- ния	Панель управления, клеммы управления, сетевые протоколы
собенн	Задание частоты	цифровое задание, аналоговое задание напряжения/тока, задание высокочастотных импульсов и задание с сетевых протоколов.
Особенности ра-	Входы управления	6 цифровых входных клемм (S) 2 аналоговых входа (AI) с диапазоном 0 ~ 10 В или 0/4 мА ~ 20 мА 1 аналоговый вход (AI3) с диапазоном -10 ~ +10 В

	Выходы управле- ния	1 многофункциональный (MO) цифровой выход 2 релейных выхода 2 аналоговых выхода (AO) с диапазоном 0/4 ~ 20 мА или 0 ~ 10 В.
Дисплей и	Парольная защита	Защита от несанкционированного входа.
эксплуатация	Функции защиты	Защита от обрыва фазы на входе/выходе; защита от сверхтоков; защита от перенапряжения; защита от пониженного напряжения; защита от перегрева; защита от перегрузки; защита от неисправности тормозного резистора.
ВИ	Дополнительное	Тормозной модуль, платы PG для связи с энко-
_	оборудование	дером.
Пара	Место установки	В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата.
метр	Высота над уров- нем моря	Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 3000 м при сниженных номинальных характеристиках)
Параметры окружающей	Температура окру- жающей среды	-10°C+40°C (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками при температурах от 40°C до 50°C)
жаю	Относительная влажность	Относительная влажность ниже 95%, без конденсации
цей	Вибрация	Менее 5,9 м/с (0,6 g)
3,	Температура хра- нения	-20°C~+60°C

2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные размеры

2.5.1 Внешний вид

На рисунке ниже приведена компоновка преобразователя частоты (на рисунке модель мощностью 7,5 кВт).




Рис. 2.5.1 Структурная схема серии LCI

Nº	Наименование	Описание и назначение
1	Верхняя панель	Защита внутренних компонентов и установка панели управления
2	Панель управ- ления	См. главу 5 «Панель управления».
3	Нижняя панель	Защита от прикосновения к силовым клеммам
4	Крышка венти- лятора	Защита вентилятора от механических воздей- ствий
5	Нижняя секция	Содержит вентилятор и радиатор охлаждения
6	Верхняя секция	Содержит силовые платы и плату управления
7	Защитная па- нель	Предотвращение от попадания пыли внутрь устройства
8	Монтажная па- нель	Предназначена для крепления устройства
9	Сальники	Предназначены для подключения кабелей
10	Паспортная таб- личка	См. раздел 2.2 «Данные заводской таблички и схема обозначения»
11	Отверстие под винт	Для крепления устройства при помощи винта

2.5.2 Габаритные и установочные размеры




Рис. 2.5.2a - габаритные и установочные размеры устройств серии LCI в пластмассовом корпусе






Рис. 2.5.26 - габаритные и установочные размеры устройств серии LCI в пластмассовом корпусе



Puc. 2.5.3a — габаритные и установочные размеры LCI в металлическом корпусе



Puc. 2.5.36 – габаритные и установочные размеры LCI в металлическом корпусе

Таблица 2.5 - Габаритные и установочные размеры LCI

Модель	Вне	ешний в Ш1		становоч ы, мм В1	чные га Г	ба- dø,	Ма сса (кг)	Тип кор- пуса
				ый 380 I	-	ω.,	(/	
LCI-G5.5/P7.5-4B								
LCI-G7.5/P11-4B	160	148	247	235	177	5,5	3,5	
LCI-G11/P15-4B								Пласт-
LCI-G15/P18.5-4B								массо- вый
LCI-G18.5/P22-4B	220	205	320	305	195	7	6,2	
LCI-G22/P30-4B								
LCI-G30/P37-4	220	160	410	390	225	7	16,	
LCI-G37/P45-4	220	160	410	390	225	′	2	
LCI-G45/P55-4	255	190	455	435	235	9	25	Метал-
LCI-G55/P75-4	200	200	E90	F00	200	44	20	личе- ский
LCI-G75/P90-4	280	200	580	500	290	11	30	
LCI-G90/P110-4	300	200	690	650	320	11	45	

2.5.3 Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки




Рис. 2.5.4 - Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки (мм)

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

	В	Ш	Γ
		MM	
Размеры отверстия для монтажа панели управления	122	86	-
Габаритные размеры монтажной рамки	135	92	19

Глава 3. Профилактическое обслуживание

3.1 Профилактическое обслуживание

Воздействие таких факторов как температура, влажность, пыль и повышенная вибрация приводит к сокращению срока службы внутренних компонентов преобразователя частоты и может стать причиной выхода из строя или сокращения срока службы преобразователя частоты. Таким образом, крайне важно выполнять профилактическое обслуживание и регулярные проверки преобразователя частоты:

- Проверка отсутствия посторонних шумов в электродвигателе во время работы.
- Проверка отсутствия вибрации в электродвигателе во время работы.
- Проверка работы вентиляторов охлаждения преобразователя частоты.
- Внеплановое обслуживание обязательно проводится в случае изменения условий эксплуатации преобразователя частоты.
- Проверить рабочую температуру преобразователя частоты в параметре F08.08.

3.2 Ежедневная очистка

- Поддержание чистоты преобразователя частоты.
- Тщательное удаление пыли с поверхности преобразователя частоты, чтобы исключить попадание пыли или металлических частиц в преобразователь.
- Тщательное удаление масляного осадка с вентилятора охлаждения преобразователя частоты.

3.3 Регулярный контроль

Регулярно осматривайте внутренние полости преобразователя. К регулярному контролю относятся:

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

- Регулярный осмотр, очистка и продувка воздуховода.
- Проверка отсутствия следов разряда на поверхности соединительных клемм.
- Проверка затяжки винтов.
- Проверка отсутствия коррозии на элементах преобразователя частоты.
- Проверка изоляции силовой цепи

<u>Примечание:</u> При проверке сопротивления изоляции с помощью мегаомметра (мегаомметр на 500 (В) постоянного тока), отключите силовую цепь от преобразователя частоты. Не проверяйте изоляцию цепи управления с помощью мегаомметра.

3.4 Замена изнашиваемых деталей

К деталям преобразователя частоты, подверженным износу, относятся вентилятор охлаждения и электролитические конденсаторы, срок службы которых непосредственно зависит от окружающих условий и качества технического обслуживания. Пользователь может определить период замены в зависимости от срока службы в соответствии с регламентными работами. Диапазон срока службы компонентов при различных условиях приведён ниже:

Наименование детали	Срок службы
Вентилятор охлаждения	2 ~ 5 года
Электролитический конденсатор	4 ~ 10 лет

- 1) Возможные причины поломки вентилятора охлаждения: износ подшипников и лопастей. Видимые признаки повреждения: любые трещины в лопастях вентилятора, любой необычный звук вибрации при запуске ПЧ.
- 2) Возможные причины выхода из строя электролитического конденсатора фильтра: низкое качество электроэнергии питания, высокая температура окружающей среды и старение электролита. Видимые признаки повреждения: любая утечка жидкости, выступающий предохранительный клапан, данные измерений емкости или сопротивления изоляции.

Глава 4. Установка и подключение преобразователя частоты

4.1 Меры предосторожности при выборе варианта расположения на месте установки

- 1. Предотвращение воздействия прямых солнечных лучей; не допускается эксплуатация на открытом воздухе.
- 2. Не допускается эксплуатация в среде агрессивных газов и жидкостей.
- 3. Не допускается эксплуатация в среде масляного тумана и брызг.
- 4. Не допускается эксплуатация в среде соляного тумана.
- Не допускается эксплуатация во влажной среде и под воздействием осадков.
- Рекомендуется установить на оборудование фильтрующие устройства, если в воздухе присутствует металлическая пыль или волокнистая взвесь.
- 7. Не допускается эксплуатация под воздействием механических ударов или вибрации.
- 8. Рекомендуется эксплуатировать прибор в диапазоне температур от 10 до +40°C, т.к. из-за перегрева или переохлаждения возможны неполадки при эксплуатации.
- 9. Рекомендуется установить прибор вдали от силовых сетей, электроустановок высокой мощности, таких как электрические сварочные аппараты, т.к. они влияют на работу прибора.
- 10. Радиоактивные материалы могут оказывать воздействия на эксплуатацию данного оборудования.
- Рекомендуется установить прибор вдали от взрывоопасных материалов.

<u>Предупреждение: ч</u>тобы гарантировать высокие характеристики производительности, продолжительный срок службы и предотвратить выход прибора из строя, необходимо выполнять перечисленные выше рекомендации во время установки преобразователя частоты INSTART.

4.2 Выбор варианта расположения при монтаже

Для эффективного охлаждения преобразователей частоты INSTART необходимо оставить вокруг достаточно свободного места.

Схема установки преобразователя частоты для обеспечения вентиляции




Рис. 4.1 - Рекомендуемые расстояния при монтаже

И О	Установочные габариты		
Класс мощности G	Α	В	
≤7,5 кВт	≥ 20 мм	≥ 100 мм	
11кВт ~ 30кВт	≥ 50mm	≥ 200 мм	
≥ 37 кВт	≥ 50mm	≥ 300 мм	

Рекомендации:

- 1. Необходимо оставить свободное место выше/ниже и с двух сторон от преобразователя частоты, чтобы обеспечить приток и отток воздуха.
- 2. Допустимая температура окружающего воздуха -10°C ~ +40°C

- 3. Не допускается попадания посторонних предметов внутрь воздуховода во время установки. В противном случае преобразователь частоты может быть поврежден.
- 4. Установить фильтрующие устройства в месте притока воздуха в случае сильного загрязнения воздуха пылью.
- 5. Установить преобразователь частоты вертикально, чтобы обеспечить отведение тепла вверх.

<u>Примечание:</u> если в одном шкафу необходимо установить несколько преобразователей частоты, то установку производить рядом друг с другом, а не один над другим.

4.3 Подключение периферийных и дополнительных устройств

Стандартный метод подключения периферийного оборудования и дополнительных компонентов:

Перифе- рийное оборудова- ние и до- полнитель- ные де-	Описание
тали 1: Автоматический выключатель 2: Электромагнитный контактор (КМ)	Предназначен для защиты линий электросети от токов перегрузки и от токов короткого замыкания Аппарат дистанционного действия, предназначенный для включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Предотвращает повторное включение в случае выхода преобразователя частоты из строя
3: Сетевой дроссель серия ISF	Предназначен для снижения бросков тока входной цепи частотного преобразователя, при колебаниях напряжения в сети, а также для снижения выброса гармонических искажений в сеть от преобразователя частоты

50/60Гц	4: Радио-	Предназначен для устранения радио-
T T	частотный	частотных шумов, влияющих на ра-
	фильтр	боту преобразователя частоты
	5: Тормоз-	Предназначен для передачи электро-
*/ */ */	э. тормоз- ной модуль	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		энергии, вырабатываемой в процессе
	(BU)	торможения или резком снижении ско-
	6: Тормоз-	рости электродвигателя, на тормозной
2	ной рези-	резистор, обеспечивая нормальную
	стор	работу преобразователя частоты и
		другого оборудования для серии LCI
7 7 7	7: Дрос-	Предназначен для сглаживания пуль-
3 3 3 4	сель посто-	саций, вызванных широтно-импульс-
3	ЯННОГО	ной модуляцией и нестабильностью
	тока	нагрузки электродвигателя. Пульса-
		ции пагубно влияют на электролитиче-
4		ские конденсаторы в звене постоян-
		ного тока преобразователя, вызывая
R S T		их разогрев, быстрое старение и, как
N-		следствие, выход из строя
	8: Радио-	Предназначен для устранения радио-
<u>□</u> D	частотный	частотных шумов, влияющих на ра-
B T	фильтр	боту преобразователя частоты
B P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	9: Выход-	Предназначен для защиты двигателей
Present Presen	ной (мо-	от пиков напряжения, возникающих
basac	торный)	при работе преобразователей ча-
999	дроссель	стоты. Величина пульсаций напряже-
E P1	серии IMF	ния зависит от несущей частоты пре-
U V W		образователей частоты, длины и типа
		кабеля. Быстрое время нарастания
8		напряжения характеризуется дополни-
		тельными потерями мощности и неже-
3 3 3		лательным нагревом в кабелях и дви-
\$ \$ \$ °		гателе, а также может привести к про-
		бою или ускоренному старению изоля-
		ции. Снижает скорость нарастания то-
		ков короткого замыкания, тем самым
(M)		обеспечивая необходимое время для
		срабатывания защиты преобразова-
		теля частоты. Используется при уда-
		ленности электродвигателя от преоб-
		разователя частоты более чем на 50
		M

Табл. 4.3.1 - сравнение длины кабеля между преобразователем и электродвигателем и несущей частоты

Длина провода между ПЧ и электродвигате- лем	Менее 50 м	Менее 100 м	Более 100м
Несущая частота (F04- 00)	Менее 15 кГц	Менее 10 кГц	Менее 5 кГц

Выбор кабеля питания и кабеля электродвигателя должен производиться в соответствии с местными нормами и правилами.

- Преобразователь генерирует ток утечки. Чем выше несущая частота, тем больше ток утечки. Ток утечки ПЧ составляет более 3,5 мА и фактическое значение определяется условиями эксплуатации. Для обеспечения безопасности ПЧ и электродвигатель должны быть заземлены.
- Сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом.
- Не допускается подключать заземляющий провод к сварочному аппарату и другому силовому оборудованию.
- При использовании более чем двух ПЧ не допускать образования петли заземляющим проводом.



Симметричный экранированный кабель обеспечивает меньший уровень электромагнитного излучения всей приводной системы, меньшую нагрузку на изоляцию электродвигателя, меньшие подшипниковые токи и меньший износ подшипников. Защитный проводник всегда должен иметь достаточную проводимость.

В таблице 4.3.2 указано минимальное сечение защитного проводника в зависимости от размера фазных проводников в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 61800-5-2-2015, когда фазный и защитный проводники выполнены из одинакового металла. В противном случае сечение защитного проводника должно обеспечивать такую же проводимость, что и у выбранного по таблице 4.3.2.

Табл. 4.3.2 – Минимальное сечение защитного проводника

Сечение фазных проводни-	Минимальное сечение соответствующего
ков S (мм2)	защитного проводника Sp (мм2)
S≤16	S
16 <s≤35< td=""><td>16</td></s≤35<>	16
35 <s< td=""><td>S/2</td></s<>	S/2

Приведенная ниже таблица 4.3.2 содержит типы медных кабелей с концентрическим медным экраном для фазных проводников и кабелей для цепей управления и рекомендации по выбору периферийного оборудования для приводов с учетом перегрузочной способности.

Табл. 4.3.3 – Выбор периферийного оборудования и сечения кабельных линий

Модель	AB (A)	Контак- тор (A)	Силовой ка- бель (мм2)	Кабель цепи управления (мм2)
LCI-G5.5/P7.5-4B	32	25	3*4,0	1,0
LCI-G7.5/P11-4B	40	32	3*6,0	1,0
LCI-G11/P15-4B	63	40	3*6,0	1,0
LCI-G15/P18.5-4B	63	40	3*6,0	1,0
LCI-G18.5/P22-4B	80	63	3*10	1,0
LCI-G22/P30-4B	100	63	3*16	1,0
LCI-G30/P37-4	125	100	3*25	1,0
LCI-G37/P45-4	125	100	3*25	1,0
LCI-G45/P55-4	160	125	3*35	1,0
LCI-G55/P75-4	160	125	3*35	1,0
LCI-G75/P90-4	200	160	3*50	1,0
LCI-G90/P110-4	250	200	3*70	1,0

Сечение кабеля рассчитано исходя из следующих условий: укладка в лоток не более 6 кабелей в ряд, температура воздуха 30 °C, изоляция ПВХ, температура поверхности 70 °C. Параметры кабелей для других условий должны соответствовать требованиям местных нормативов по технике безопасности, напряжению питания и номинальному току привода с учетом требований по эксплуатации.

4.4 Обозначение силовых клемм

4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных стандартных моделей LCI-G5.5/P7.5-4B~LCI-G22/P30-4B

Табл. 4.4.1 - Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G5.5/P7.5-4В∼LCI-G22/P30-4В



Обозначение клемм	Функции клемм
+, PB	Клеммы для подключения тормозного резистора
+, -	Клеммы звена постоянного тока
⊕/E	Клемма заземления
R, S, T	Входные клеммы для подключения питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы на электродвигатель

4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G30/P37-4 ~LCI-G75/P90-4


Табл. 4.4.2 - Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G30/P37-4 ∼LCI-G75/P90-4



Обозначение	Название и описание функции клеммы
клеммы	
R/L1, S/L2,	Входные клеммы для подключения питающей сети
T/L3	
+ 1, +2, -	Клеммы звена постоянного тока
U/T1 V/T2	Выходные клеммы на электродвигатель
W/T3	·
⊕/E	Клемма заземления

4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G90/P110-4 и выше


Табл. 4.4.3 - Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G90/P110-4 и выше



Обозначение	Название и описание функции клеммы
клеммы	
R/L1, S/L2, T/L3	Входные клеммы для подключения питающей
	сети
+ 1 +2, -	Клеммы звена постоянного тока
U/T1, V/ T2, W/T3	Выходные клеммы на электродвигатель
E	Клемма заземления

4.5 Конфигурация и схема подключения к плате управления

Схема подключения к плате управления серии LCI:




Puc. 4.5.1 – Схема подключения к плате управления LCI

<u>Внимание:</u> ПЧ мощностью ≤ 22 кВт имеют встроенный тормозной модуль, поэтому для этих моделей тормозной резистор подключается к клеммам (+) и РВ. Клеммы (+)2 и (-) моделей мощностью ≥ 30 кВт используются для подключения внешнего тормозного модуля. Клеммы (+)1 и О для подключения дросселя постоянного тока. Если тормозной модуль используется в ПЧ со встроенным дросселем постоянного тока, то необходимо подключить клемму «+» тормозного прерывателя к выходной клемме дросселя постоянного тока. Подключение к клемме (+)1 повредит тормозной модуль.

4.5.1 Описание клемм управления

Расположение клемм на колодке платы управления серии LCI




4.5.2 Функциональное назначение клемм управления

Lludono		Lludonone	
Цифро- вые входные сигналы	S1	Цифровой	1. Входное сопротивление: 2,4 кОм 2. Диапазон напряжения на входе: 9 В ~ 30 В
		вход 1	
	S2	Цифровой	
		вход 2	
	S3	Цифровой	
		вход 3	
	S4	Цифровой	
		вход 4	
	S5	Цифровой	
		вход 5	
	S6/HDI	Клемма	
		высокоско-	Помимо функций S1 ~ S5, может использо-
		ростного	ваться как высокоскоростной импульсный
		импульс-	вход.
		ного	Максимальная частота на входе: 100 кГц
		входа	
	+10 B- ACM	Внешний источник питания +	Используется для подключения внешних
			устройств (потенциометров и т.д.)
Источ- ник пи- тания			Максимальный ток нагрузки: 10 мА
			Рекомендуемое внешнее сопротивление от 1
		10B	кОм до 10 кОм.
		Внешний	Обеспечивает питание +24 В.
	P24 B DCM	источник	Используется для подключения внешних
		питания +	устройств (датчиков и т.д.).
		24B	Максимальный ток нагрузки: 200 мА
Аналого- вый входной	AI1-ACM	Клемма	• •
		аналого- вого входа	1. 0B ~ 10B/0 MA~20 MA,
			2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по
сигнал		1	напряжению), 500 Ом
		1	

	AI2-ACM	Клемма аналого- вого входа 2	1. 0B ~ 10B/0 мА~20 мА, 2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
	AI3-ACM	Клемма аналого- вого входа 3	110 В ~ 10В/0 мА~20 мА, 2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
Аналого- вый вы- ходной сигнал	AO1- ACM	Клемма аналого- вого вы- хода 1	Диапазон выходного напряжения: 0B~10B Диапазон выходного тока: 0 мА~20 мА
	AO2- ACM	Клемма аналого- вого вы- хода 2	Диапазон выходного напряжения: 0B~10B Диапазон выходного тока: 0 мА~20 мА
Релей- ный вы- ход	TA-TB- TC	Реле 1	Релейный выход 1, заводская настройка - Работа
	RA-RB- RC	Реле 2	Релейный выход 2, заводская настройка - Ошибка
M01-DCM		Многофункциональный выход, открытый коллектор	

4.5.3 Подключение к аналоговым входам


Для снижения уровня помех необходимо использовать экранированный кабель с заземленным экраном. Кабель должен быть как можно короче и располагаться на рекомендуемом расстоянии от силовых линий. В случаях высокого уровня помех можно рассмотреть возможность добавления фильтрующего конденсатора или ферритового сердечника.




4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам

Подключение цифровых входных клемм в четырех различных вариантах:


Вариант подключения 1 (по умолчанию): внешний источник питания не используется, цифровые входы в режиме NPN




Вариант подключения 2: используется внешний источник питания, цифровые входы в режиме NPN



Вариант подключения 3: внешний источник питания не используется, цифровые входы в режиме PNP



Вариант подключения 4: используется внешний источник питания, цифровые входы в режиме PNP



4.5.5 Подключение к клеммам цифровых выходов при использовании внутреннего и внешнего источника питания

Если используется внешний источник питания, подключите отрицательный провод внешнего источника питания к клемме DCM. Максимальный ток выхода с открытым коллектором составляет 50 мА. Если внешняя нагрузка является реле, установите ограничительный диод. Обратите внимание на полярность диода, при неправильном подключении плата управления может быть повреждена.

Глава 5. Панель управления

5.1 Кнопки и дисплей панели управления

Панель управления имеет дисплей и кнопки управления. Дисплей показывает меню настройки параметров и различные рабочие состояния. Кнопки - интерфейс связи пользователя и преобразователя частоты.




Рис. 5.1.1 – функции кнопок и светодиодов панели управления

МЕНЮ	Кнопка программирования: вход в меню первого уровня или выход из группы параметров
ввод	В режиме мониторинга выполняет функцию перехода между отображаемыми параметрами
	В режиме программирования выполняет функцию сохранения выбранного значения во внутреннюю память ПЧ.
ВПР/ PEBEPC	Кнопка выбора направлении вращения электродвигателя в соответствии с установленной частотой.

ТОЛЧ/ >>	В режиме мониторинга выполняет функцию толчкового запуска. В режиме программирования выполняет функцию перехода между разрядами выбранных параметров.
ПУСК	Кнопка запуска ПЧ
СТОП	Останов ПЧ, сброс ошибок
BBEPX/ BHИ3	Кнопка для изменения параметра или опорной частоты

5.1.1 Режим мониторинга данных

В состоянии работы или останова ПЧ светодиоды панели управления отображают различные состояния преобразователя. В параметрах F08.03 (параметры отображения в режиме работы) и F08.05 (параметры отображения во время останова) можно выбрать требуемые показатели для отображения на дисплее. Кнопка «ВВОД» используется для смены показателей.

1. В состоянии останова можно отобразить на дисплее 13 показателей параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для отображения в параметре F08. 05):


Код на дисплее	Значение
Н	Опорная частота
Ш	Напряжение звена постоянного тока
1	Состояние входных клемм
0	Состояние выходных клеммы
R	Опорный сигнал ПИД-управления
U	Напряжение на AI1
С	Напряжение на AI2
_	Напряжение на AI3
Π	Значение времени
L	Значение расстояния

2. В состоянии работы можно отобразить на дисплее 32 показателя параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для отображения в параметрах F08.03, F08.04)

код на дисплее	описание значения
Н	Опорная частота
P	Рабочая частота
Ε	Выходной ток
Ь	Выходное напряжение
Π	Рабочая скорость
Ł	Крутящий момент
+	Выходная мощность
U	Напряжение звена постоянного тока
Я	Опорный сигнал ПИД-управления
Ь	Сигнал обратной связи ПИД-управления
1	Состояние входных клемм
0	Состояние выходных клеммы
U	Напряжение на AI1
C	Напряжение на AI2
۲	Напряжение на Al3
Π	Значение времени
L	Значение расстояния


5.2 Навигация по меню (установка параметров)

В преобразователе частоты серии LCI используется трехуровневая структура меню для настройки параметров. Группа функциональных параметров (меню первого уровня) → параметр (меню второго уровня) - значение параметра (меню третьего уровня). Ниже приведена схема настройки.



Чтобы перейти режим программирования нажмите кнопку «МЕНЮ». При нажатии кнопку пользователь открывает меню первого уровня. Для изменения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Для перехода в меню второго уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Для перехода в меню третьего уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения значения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/>>». Чтобы сохранить изменения и автоматически перейти к следующему параметру нажмите «ВВОД», чтобы вернуться в меню второго уровня без сохранения параметров нажмите «МЕНЮ».

Пример: для изменения кода параметра F1. 02 с 10,00 Гц на 15,00 Гц (полужирным шрифтом обозначено мигающее значение):



Если код параметра не мигает, то, значит, он не может быть изменен. Возможные причины:

- 1. Данный параметр является параметром для мониторинга.
- 2. Параметр не может быть изменен во время работы. Он может быть изменён только после остановки электродвигателя.

5.3 Защита данных паролем

Пользователь может активировать функция парольной зашиты для защиты своих данных. Для этого в параметре F08.00 необходимо установить значение, отличное от 0 и нажать на кнопку «ВВОД». Введенное значение будет паролем пользователя. При выходе из меню программирования парольная защита будет активирована. При повторном нажатии на кнопку «МЕНЮ» на дисплее отобразится «0. 0. 0. 0. 0. ... Для получения доступа в следующие уровни меню необходимо ввести правильный пароль. Для отмены защиты установите значение F08.00 равным 0.

5.4 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)

При выборе режима векторного управления с разомкнутым контуром необходимо ввести правильные паспортные данные электродвигателя. Это связано с тем, что данный режим строит математическую модель подключаемого электродвигателя на основании введенных параметров. Соответственно, чтобы получить высокую производительность электродвигателя и оптимальные характеристики управления, требуется получить точные параметры управляемого электродвигателя. Для облегчения данной задачи используется функция идентификации параметров электродвигателя.

Этапы при выполнении идентификации приведены ниже:

- 1. Выберите вариант управления (F00.01) управление с панели. 2. Затем введите следующие параметры в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя:
 - F02.01 (номинальная мощность асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.02 (номинальная частота асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.03 (номинальная скорость асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.04 (номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.05 (номинальный ток асинхронного электродвигателя 1).
- 3. LCI имеет два типа идентификации. Выбор данного типа идентификаций будет зависеть от технологических условий:
 - А) Если нагрузка может быть полностью снята с вала электродвигателя, то выберите «2» в параметре F02. 37 (полная идентификация), а затем нажмите «ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически выполнит измерение следующих параметров:

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

- F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1).

Идентификация выполнена.

- Б) Если нагрузка НЕ может быть полностью снята с вала электродвигателя, то выберите 1 в параметре F02.37 (статическая идентификация), а затем нажмите «ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически выполнит измерение следующих параметров:
 - F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
 - F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного электродвигателя 1).

Параметры F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного электродвигателя 1) и F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1) пользователь может рассчитать исходя из данных паспортной таблички электродвигателя: номинальное напряжение U (В), номинальный ток I (А), номинальная частота f (Гц) и коэффициент мощности η. Методика вычисления тока холостого хода и взаимной индуктивности описаны ниже:

расчёт взаимной индуктивности:

$$L_{m} = \frac{U}{2\sqrt{3\pi} f \cdot I_{o}} - L_{s}$$

и расчет тока холостого хода:

$$I_0 = I \cdot \sqrt{1 - \eta^2}$$

где Ls - это индуктивное сопротивление рассеяния электродвигателя, lo - ток холостого хода, Lm - взаимная индуктивность.

Глава 6. Таблица функциональных параметров

В ПЧ серии LCI параметры сгруппированы по функциональному назначению, всего имеется 16 групп от F00 до F15. Для удобства программирования важно помнить:

- 1. Номер группы соответствует меню первого уровня.
- 2. Номер параметра соответствует меню второго уровня.
- 3. Значение параметра соответствует меню третьего уровня.

Краткая информация о таблице функциональных параметров:

Назначение столбцов таблицы функциональных параметров:

- 1-й столбец «Параметр»: содержит номер параметра
- 2-й столбец «Наименование»: содержит полное название параметра;
- 3-й столбец «Диапазон настройки»: обозначает допустимый диапазон значений параметра;
- 4-й столбец «Заводское значение»: исходное установленное значение;

5-й столбец «Изменение»: обозначает условия изменения или отсутствие возможности изменения данного параметра. Ниже подробно описаны условные обозначения:

- "%": значение данного параметра может быть изменено как в состоянии останова, так и в состоянии работы;
- «•»: значение данного параметра может быть изменено только в состоянии останова;
- «**»: значение данного параметра используется только для мониторинга, его изменение невозможно;
- «##»: значение данного параметра может быть изменено только специалистами сервисной службы

Пара-	Наименование	Диапазон настройки	Завод-	Из-
метр			ская	ме-
			настро	не-
			йка	ние
F00: Гру	ппа основных параметр	ООВ		
F00.00	Метод управления	0: Векторное управление с разомкнутым контуром	2	•
		(SVC)		

		1: Векторное управление		
		с замкнутым контуром		
		(VC)		
		2: Скалярное управление		
		(U/f)		
F00.01	Вариант управления	0: Управление с панели	0	*
	преобразователем	1: Управление с клемм		^
	частоты	2: Управление по сете-		
		вому протоколу		
F00.02	Резерв	-	0	##
F00.03	Максимальная вы-	50,00 Гц ~ 600,00 Гц	50,00	•
	ходная частота		Гц	
F00.04	Верхняя предель-	F00.05 ~ F00.03 (макси-	50,00	*
	ная частота	мальная частота)	Гц	
F00.05	Нижняя предельная	0,00 Гц ~ F00.04 (предел	00,00	*
	частота	рабочей частоты)	Гц	
F00.06	Выбор источника за-	0: Кнопки панели управ-	0	•
	дания опорного сиг-	ления (без сохранения		
	нала канала А	значения опорной ча-		
		стоты при отключении		
		питания)		
		1: Кнопки панели управ-		
		ления (с сохранением		
		значения опорной ча-		
		стоты при отключении		
		питания)		
		2: Аналоговый вход AI1		
		3: Аналоговый вход Al2		
		4: Аналоговый вход AI3		
		5: Высокочастотный им-		
		пульсный вход (HDI)		
		6: Многоступенчатый ре-		
		жим управления 7: ПЛК		
		8: ПИД-управление 9: Сетевой протокол		
		10: Потенциометр па-		
		нели управления		
F00.07	Выбор источника за-	Аналогично параметра	0	•
1 00.07	дания опорного сиг-	F00.06		
	нала канала В	1 30.00		
F00.08	Установка верхнего	0: Относительно макси-	0	*
	предела источника	мальной частоты		
	задания опорного	1: Относительно канала		
	сигнала канала В	A		
F00.09	Комбинации кана-	0: канал А	0	*
	лов задания опор-	1: канал В		
	ного сигнала	2: Переключение между		
		каналами А и В		<u> </u>

_		T	_	
		3: A+B		
		4: A-B		
		5: Макс. (А И В)		
		6: Мин. (А И В)		
F00.10	Опорная начальная	0,00 Гц ~ F00.03	50,00	*
	частота при задании	(Максимальная частота)	Гц	
	с кнопок панели			
	управления			
F00.11	Разрешение выход-	1: 0,1 Гц	2	•
	ной частоты	2: 0,01 Гц		
F00.12	Время разгона 1	0,00 c ~ 6500,0 c	Зави-	*
	' '	1,11	сит от	,
			модели	
F00.13	Время замедления	0,00 c ~ 6500,0 c	Зави-	*
	1	0,000	сит от	*
	'		модели	
F00.14	Точность времени	0: 1 секунды	1	
1 00.14	разгона и торможе-	1: 0,1 секунды	l '	
	НИЯ	2: 0,01 секунды		
F00.15	Базовая частота	0: максимальная частота	0	
F00.13		(F00.03)	U	
	времени разгона и			
	замедления	1: Опорная частота		
E00.40	D. 6	2: 100 Гц		
F00.16	Выбор направления	0: вращение в направле-	0	*
	вращения	нии по умолчанию		
		1: вращение в противо-		
		положном направлении		
F00.17	Установка несущей	0,5 кГц ~ 16,0 кГц	Зави-	*
	частоты ШИМ-сиг-		сит от	
	нала		модели	
F00.18	Регулировка несу-	0: Нет	1	*
	щей частоты в зави-	1: Да		
	симости от темпера-			
	туры			
F00.19	Источник задания	0: Цифровой сигнал в па-	0	•
	опорного сигнала	раметре F00.04		
	верхней предельной	1: Аналоговый вход AI1		
]	частоты	2: Аналоговый вход AI2		
		3: Аналоговый вход AI3		
]		4: Высокочастотный им-	1	
]		пульсный вход (HDI)	1	
]		5: Сетевой протокол		
F00.20	Смещение верхней	0,00 Гц ~ максимальная	00,00	•
	предельной частоты	частота (F00.03)	Гц	
F00.21	Выбор частоты, ре-	0: рабочая частота	0	•
	гулируемой	1: опорная частота	-	
	с панели управле-			
	НИЯ			
	TIVIZI			I

F00.22	Резерв	-		×
F00.23	Диапазон регулировки источника задания опорного сигнала канала В при наложении	0%~150%	100%	*
F00.25	Частота смещения источника задания опорного сигнала канала В при наложении	0,00 Гц ~ F00.03 (макси- мальная частота)	00,00 Гц	*
F00.26	Выбор сохранения опорной частоты, заданной с панели управления в ре- жиме останова	0: Без сохранения в па- мяти 1: Сохранение в памяти	0	*
F00.27	Тип преобразова- теля частоты	0: тип G 1: тип Р	Зависит от мо- дели	•
F00.28	Восстановление заводских параметров	0: нет 1: Сбросить к заводским настройками, кроме параметров электродвигателя 2: Очистить историю ошибок	0	•
F00.29	Резерв	-		
F00.30	Резерв	-		
F01 Груг		ения пуском и остановом		
F01.00	Режим запуска	0: Прямой пуск 1: Запуск после опреде- ления скорости враще- ния 2: Динамическое тормо- жение перед запуском	0	*
F01.01	Частота запуска	0,00 Гц ~ 10,00 Гц	0,00 Гц	*
F01.02	Время удержания частоты запуска	0,0 c ~ 100, 0 c	0,0 c	•
F01.03	Ток динамического торможения перед запуском	0%~ 100%	0%	•
F01.04	Время удержания динамического тор- можения	0,0 c ~ 100, 0 c	0,0 c	•
F01.05	Выбор характери- стики разгона и за- медления	0: Прямая зависимость 1: S-образная характери- стика разгона/замедле- ния A	0	•

		2: S-образная характери- стика разгона/замедле-		
		ния В		
F01.06	Начальный участок характеристики S	0,0% ~ (100,0%-F01.07)	30%	•
F01.07	Конечный участок характеристики S	0,0% ~ (100,0%-F01.06)	30%	•
F01.08	Выбор режима оста- нова	0: Останов с замедлением 1: Останов по инерции	0	*
F01.09	Начальная частота динамического тор- можения при оста- нове	0,00 Гц ~ F00.03 (макси- мальная частота)	0,00 Гц	*
F01.10	Время ожидания динамического торможения при останове	0,0 c ~ 100,0 c	0,0 c	*
F01.11	Ток динамического торможения	0%~100%	0%	*
F01.12	Время выполнения динамического тор- можения при оста- нове	0,0 c ~ 100,0 c	0,0 c	*
F01.13	Режим контроля скорости	0: Запуск с частоты останова 1: Запуск с нулевой скорости 2: Запуск с максимальной частоты	0	•
F01.14	Коэффициент быст- родействия отсле- живания скорости	1~100	20	*
F01.15	Коэффициент ис- пользования тор- мозного комплекта	0%~100%	100%	*
	па настройки параметр		1	
F02.00	Тип электродвига- теля 1	0: Асинхронный электродвигатель общего назначения 1: Асинхронный электродвигатель, адаптированный для ПЧ 2: Синхронный электродвигатель	0	•
F02.01	Номинальная мощность асинхронного электродвигателя 1	0,1 кВт ~ 1000,0 кВт	Зави- сит от модели	•

E02.02	Номинови нов но	0.01 Fu a E00.03 (Mayou	2004	T .
F02.02	Номинальная ча-	0,01 Гц ~ F00.03 (макси-	Зави-	•
	стота асинхронного	мальная частота)		
F02.03	электродвигателя 1 Номинальная ско-	1 об/мин ~ 65535 об/мин	модели Зави-	
F02.03		1 00/мин ~ 65555 00/мин		•
	рость асинхронного		CUT OT	
F02.04	электродвигателя 1 Номинальное	1B-2000B	модели Зави-	
FU2.04	напряжение асин-	16-20006	сит от	•
	хронного электро-		модели	
	двигателя 1		МОДЕЛИ	
F02.05	Номинальный ток	0,01 ~ 655,35 A	Зави-	•
F02.03	асинхронного элек-	(Мощность преобразова-	СИТ ОТ	
	тродвигателя 1	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
	Тродвигателя т	0,1 ~ 6553,5 A	МОДЕЛИ	
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)		
F02.06	Сопротивление ста-	0,00 Om ~ 65,535 Om	Зави-	
1 02.00	тора асинхронного	(Мощность преобразова-	CUT OT	
	электродвигателя 1	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
	олоктродынатоля т	0,0001 Om ~ 6,5535 Om	МОДОЛИ	
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)		
F02.07	Сопротивление ро-	0,00 Om ~ 65,535 Om	Зави-	•
1 02.07	тора асинхронного	(Мощность преобразова-	сит от	
	электродвигателя 1	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
	олектродалически т	0,000 Ом ~ 6,5535 Ом	шодоли	
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)		
F02.08	Индуктивность рас-	0,01 МГн ~ 655,35 МГн	Зави-	•
	сеяния асинхрон-	(Мощность преобразова-	сит от	
	ного электродвига-	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
	теля 1	0,001 МГн ~ 65,535 МГн		
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)		
F02.09	Взаимная индуктив-	0,1 МГн ~ 6553,5 МГн	Зави-	•
	ность асинхронного	(Мощность преобразова-	сит от	
	электродвигателя 1	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
		0,01 МГн ~ 655,35 МГн		
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)		
F02.10	Ток холостого хода	0,01A~F02.05	Зави-	•
	асинхронного элек-	(Мощность преобразова-	сит от	
	тродвигателя 1	теля частоты <= 55 кВт)	модели	
		0,01A~F02.05		
		(Мощность преобразова-		
		теля частоты > 55 кВт)	<u> </u>	
F02.27	Тип энкодера	0: ABZ инкрементальный	0	•
	·	1: UVW инкременталь-		
		ный	<u> </u>	

F02.28	Выбор типа платы PG	0: QEP1	0	•
F02.29	Количество импуль-	1~65535	2500	•
F02.30	Последователь- ность фаз АВ энко- дера АВZ	0: прямая 1: обратная	0	•
F02.31	Угол уставки энко- дера	0,0 ~359,9°	0,0°	•
F02.32	Последователь- ность фаз UVW эн- кодера UVW	0: прямая 1: обратная	0	•
F02.33	Угол смещения дат- чика UVW	0,0~ 359,9°	0,0°	•
F02.36	Время обнаружения обрыва обратной связи по скорости	0.0: нет 0,1 с ~ 100,0 с	0,0	•
F02.37	Идентификация параметров электродигателя (автонастройка)	0: нет 1: Статическая идентификация (если электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки) 2: Полная идентификация (если электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)	0	•
F03 Груг (VC)	па параметров для рег	улировки векторного способ	а управлен	РИЯ
F03.00	Коэффициент про- порциональности контура скорости 1	1~100	30	*
F03.01	Время интегрирования контура скорости 1	0,01 c ~ 10,00 c	0,50 c	*
F03.02	Частота переключе- ния 1	0,00 Гц ~ F03.05	5,00 Гц	*
F03.03	Коэффициент про- порционального увеличения контура скорости 2	1~100	20	*
F03.04	Время интегрирования отклонений контура скорости 2	0,01 c ~ 10,00 c	1,00 c	*
F03.05	Частота переключе- ния 2	F03.02~F00.03 (Максимальная частота)	10,00 Гц	*

F00.00	T m	F00/ 0000/	4000/	
F03.06	Повышение мо- мента при вектор-	50%~200%	100%	*
	ном управлении			
F03.07	Время фильтрования контура скорости	0,000 c ~ 0,100 c	0,000 c	*
F03.08	Коэффициент перевозбуждения при векторного управлении	0~200	64	*
F03.09	Источник задания максимального момента для режима управления по скорости	0: Цифровой сигнал в параметре F03.10 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Минимальный сигнализ Al1, Al2 7: Максимальный сигнализ Al1, Al2	0	*
F03.10	Ограничение мо- мента для режима управления по ско- рости	0,0% ~ 200,0%	150%	*
F03.13	Пропорциональный коэффициент возбуждения контуратока	0~60000	2000	*
F03.14	Коэффициент инте- грирования возбуж- дения контура тока	0~60000	1300	*
F03.15	Пропорциональный коэффициент усиления момента контура тока	0~60000	2000	*
F03.16	Коэффициент инте- грирования момента контура тока	0~60000	1300	*
F03.17	Интегральное свой- ство контура скоро- сти	0: неактивно 1: активно	0	*
F03.18	Режим ослабления магнитного потока синхронного электродвигателя	0: Без ослабления 1: Режим ручного расчета 2: Режим автоматической регулировки	1	**

	T	T = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		1
F03.19	Нижний предел ослабления магнит- ного потока син- хронного электро- двигателя	50%~500%	100%	*
F03.20	Максимальный ток намагничивания	1%~300%	50%	*
F03.21	Автоматическая регулировка ослабления магнитного потока	10%~500%	100%	**
F03.22	Коэффициент инте- грирования ослаб- ления магнитного потока	2~10	2	*
F03.23	Выбор режима управления по ско- рости / по моменту	0: управление по скоро- сти 1: управление по мо- менту	0	•
F03.24	Источник задания опорного сигнала в режиме управления по моменту	0: Цифровой сигнал в параметре F03.26 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Сетевой протокол 6: Минимальный сигнал из Al1 и Al2 7: Максимальный сигнал из Al1 и Al2	0	•
F03.26	Цифровой опорный сигнал	-200,0%~200,0%	150%	*
F03.28	Предельная частота для прямого вращения в режиме управления по моменту	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F03.29	Предельная частота для обратного вра- щения в режиме управления по мо- менту	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F03.30	Время разгона в режиме управления по моменту	0,00 c ~ 650,00 c	0,00 c	*
F03.31	Время замедления в режиме управления по моменту	0,00 c ~ 650,00 c	0,00 c	*
F04 Груп	па параметров при ска	пярном способе управления	(U/f)	

F04.00	Выбор кривой разгона в скалярном режиме U/f для электродвигателя 1	0: Прямая характеристика 1: Ломаная характеристика 2: Квадратичная характеристика U/f 3: Полностью раздельный режим U/f 4: Частично раздельный режим U/f 5: Квадратичная характеристика 1,2 U/f 6: Квадратичная характеристика 1,4 U/f 7: Квадратичная характеристика 1,6 U/f 8: Квадратичная характеристика 1,8 U/f	0	•
F04.01	Повышение крутя- щего момента элек- тродвигателя 1	0,0%: (Автоматическое повышение момента) 0,1%~ 30,0%	Зави- сит от модели	*
F04.02	Частота отсечки повышения крутящего момента электродвигателя 1	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	•
F04.03	Частота 1 на ломаной характеристике U/f электродигателя 1	0,00 Гц ~ F04.05	0,00 Гц	•
F04.04	Напряжение 1 на ломаной характеристике U/f электродигателя 1	0,0%~100,0%	0%	•
F04.05	Частота 2 на ломаной характеристике U/f электродигателя 1	F04.03~ F04.07	0,00 Гц	•
F04.06	Напряжение 2 на ломаной характеристике U/f электродигателя 1	0,0%~100,0%	0%	•
F04.07	Частота 3 на ломаной характеристике U/f электродигателя 1	F04.05~F02.02 (номинальная частота двигателя)	0,00 Гц	•
F04.08	Напряжение 3 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	0,0%~100%	0%	•

E04.00		000 000	00/	
F04.09	Компенсация сколь- жения электродви-	0,0%~ 200,0%	0%	*
	гателя 1 U/f			
F04.10	Коэффициент пере-	0~200	64	*
1 04.10	возбуждения U/f	0~200	04	ж
F04.11	Коэффициент по-	0~100	Зави-	*
	давления колебания	0 100	сит от	*
	U/f		модели	
F04.13	Источник задания	0: 0: Цифровой сигнал в	0	*
	опорного сигнала	параметре F03.26		^~
	при раздельном U/f	(F04.14)		
	The program of	1: Аналоговый вход АІ1		
		2: Аналоговый вход AI2		
		3: Аналоговый вход AI3		
		4: Высокочастотный им-		
		пульсный вход HDI		
		5: Многоступенчатый ре-		
		жим управления		
		6: ПЛК		
		7: ПИД-управление		
		8: Сетевой протокол		
F04.14	Отсечка напряже-	0 B ~ F02.04 (номиналь-	0 B	*
	ния при раздельном	ное напряжение электро-		
E04.45	U/f	двигателя)	0.0	
F04.15	Время нарастания	0,0 c ~ 100,0 c	0,0 c	*
	напряжения при	Примечание: время из-		
	раздельном U/f	менения напряжения электродвигателя с 0 В		
		до номинального		
		(F02.04)		
F05 Груг	ı ıпа управления функция			
F05.00	Защита от обрыва	0: неактивна	1	Ж
	фазы на входе	1: активна		^~
F05.01	Защита от обрыва	0: неактивна	1	*
	фазы на выходе	1: активна		
F05.02	Функция мгновен-	0: недействительно	0	*
	ного снижения ча-	1: торможение		
	стоты при отключе-	2: торможение до оста-		
	нии питания	новки		
F05.03	Время определения	0,00 c ~ 100,00 c	0,50 c	*
	отключения напря-			
	жения питания			
F05.04	Минимальный уро-	60,0%~100,0%	80%	*
	вень напряжения на	(стандартное напряже-		
F05.05	3ПТ	ние шины)		
F05.05	Коэффициент сни-	0~100	0	*
	жения скорости при			
	превышении напря-			
	жения]	

F05.06	Уровень срабатыва- ния защиты при пе-	120%~150%	130%	*
F05.07	ренапряжении Коэффициент снижения скорости при	0~100	20	*
F05.08	перегрузке по току Настройка снижения скорости при пере- грузке по току	100%~200%	150%	*
F05.09	Предупреждение о перегрузке электро- двигателя	0: неактивно 1: активно	1	*
F05.10	Уровень обнаружения предупреждения о перегрузке электродвигателя	0,20~10,00	1,00	*
F05.11	Время предупре- ждения о перегрузке электродвигателя	50%~100%	80%	*
F05.12	Выбор защиты в хо- лостом режиме	0: неактивна 1: активна	0	*
F05.13	Уровень обнаруже- ния холостого хода	0,0 ~ 100,0% (номиналь- ного тока двигателя)	10%	*
F05.14	Время обнаружения падения нагрузки	0,0 c ~ 60,00 c	1,0 c	*
F05.15	Значение обнаружения превышения заданной скорости	0,0%~50,0% (F00.03 максимальная частота)	20%	За- вод- ское
F05.16	Время обнаружения превышения заданной скорости	0,0 c ~ 60,00 c	1,0 c	*
F05.17	Значение обнаружения отклонения скорости	0,0%~ 50,0% (F00.03 максимальная частота)	20%	*
F05.18	Время обнаружения отклонения скоро- сти	0,0 c ~ 60,0 c	5,0 c	*
F05.19	Количество автоматических перезапусков при срабатывании защит	0~20	0	*
F05.20	Интервал между автоматическими перезапусками при срабатывании защит	0,1 c ~ 100,0 c	1,0 с	*

F05.21	Выбор действия при срабатывании за- щиты Вариант 1	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц: Перегрузка электродвигателя (Е007) Разряд десятков: обрыв входной фазы (Е012) Разряд сотен: обрыв выходной фазы (Е013) Разряд тысяч: внешняя ошибка (Е00D) Разряд десятков тысяч: обрыв связи по сетевому протоколу (Е018)	00000	*
F05.22	Выбор действия при срабатывании за- щиты Вариант 2	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц: сбой в работе энкодера/платы расширения РС (Е026) Разряд десятков: резерв Разряд тысяч: перегрев электродвигателя (Е036) Разряд десятков тысяч: достигнуто общее время работы (Е020)	00000	*
F05.23	Выбор действия при срабатывании за- щиты Вариант 3	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц и десятков: резерв Разряд сотен: достигнуто время в состоянии останова (Е029) Разряд тысяч: холостой ход (Е030) Разряд десятков тысяч: обрыв сигнала обратной связи при ПИД управлении (Е02Е) Примечание:	00000	*
F05.24	Выбор действия при срабатывании за- щиты	0: Останов по инерции 1: Останов с замедле- нием	00000	*

	Вариант 4	2: Продолжение работы Разряд единиц: отклонение от заданной скорости (Е034) Разряд десятков: превышение заданной скорости (Е035) Разряд сотен: некорректные параметры электродвигателя		
F05.26	Частота при выборе действия продолжение работы	0: Продолжение работы на текущей частоте 1: Продолжение работы на опорной частоте 2: Продолжение работы на максимальной частоте 3: Продолжение работы на минимальной частоте 4: Продолжение работы на аварийной частоте	0	*
F05.27	Код ошибки №1 (по- следняя зафиксиро- ванная ошибка в журнале неисправ- ностей)	0: отсутствие неисправностей 1: Превышение тока при разгоне (Е004) 2: Превышение тока при	-	*
F05.28	Код ошибки №2 (предпоследняя за- фиксированная ошибка в журнале неисправностей)	замедлении или тормо- жении (Е005) 3: Превышение тока при постоянной скорости (Е006) 4: Превышение напряже-	-	*
F05.29	Код ошибки №3 (предыдущая за- фиксированная ошибка в журнале неисправностей)	ния ЗПТ при разгоне (Е002) 5: Превышение напряжения ЗПТ при замедлении или торможении (Е00А) 6: Превышение напряжения ЗПТ при постоянной скорости (Е003) 7: Пониженное напряжение ЗПТ (Е001) 8: Перегрузка электродвигателя (Е007) 9: Перегрузка преобразователя частоты (Е008) 10: Обрыв входной фазы (Е012)	-	*

11: Обрыв выходной
фазы (Е013)
12: Перегрев силового
модуля (Е00Е)
13: Перегрузка тормоз-
ного резистора (Е014)
14: Неисправность кон-
тактора или платы пита-
ния (Е017)
15: Пользовательский
отказ (EOOD)
16: Ошибка связи сете-
вого протокола (Е018)
17: Ошибка измерения
тока (Е015)
18: Ошибка при иденти-
фикации параметров
электродвигателя (Е016)
19: Достигнут предел
времени работы (Е020)
20: Ошибка EEPROM
(E00F)
21: Короткое замыкание
электродвигателя на
землю (Е023)
22: Обрыв сигнала об-
ратной связи при ПИД-
регулировании (Е02Е)
23: Сбой в работе энко-
дера/платы расширения
PG (E026)
, ,
24: Неисправность ПЧ
(E033)
25: Достигнуто время в
состоянии останова
(E029)
26: Холостой ход (Е030)
27: Блокировка вала или
слишком большая
нагрузка (Е032)
28: отклонение от задан-
· · ·
ной скорости (Е034)
29: Попытка переключе-
ния между электродвига-
теля в процессе работы
(E038)
30: Превышение задан-
ной скорости (Е035)
HOW GROPOGIN (E000)

		31: Перегрев электродвигателя (Е036) 32: Некорректные параметры электродвигателя (Е037)		
F05.30	Рабочая частота при ошибке №1	-	-	*
F05.31	Выходной ток при ошибке №1	-	-	*
F05.32	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №1	-	-	*
F05.33	Состояние входных клемм при ошибке №1	-	-	*
F05.34	Состояние выходных клемм при ошибке №1	-	-	*
F05.35	Состояние ПЧ при ошибке №1	-	-	*
F05.36	Время в режиме останова при ошибке №1	-	-	*
F05.37	Время в режиме ра- боты при ошибке №1	-	-	*
F05.38	Рабочая частота при ошибке №2	-	-	*
F05.39	Выходной ток при ошибке №2	-	-	*
F05.40	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №2	-	-	*
F05.41	Состояние входных клемм при ошибке №2	-	-	*
F05.42	Состояние выход- ных клемм при ошибке №2	-	-	*
F05.43	Состояние ПЧ при ошибке №2	-	-	*

		T	1	1
F05.44	Время в режиме останова при ошибке №2	-	-	*
F05.45	Время в режиме ра- боты при ошибке №2	-	-	*
F05.46	Рабочая частота при ошибке №3	-	-	*
F05.47	Выходной ток при ошибке №3	-	-	*
F05.48	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №3	-	-	*
F05.49	Состояние входных клемм при ошибке №3	-	-	*
F05.50	Состояние выходных клемм при ошибке №3	-	-	*
F05.51	Состояние ПЧ при ошибке №3	-	-	*
F05.52	Время в режиме останова при ошибке №3	-	-	*
F05.53	Время в режиме ра- боты при ошибке №3	-	-	*
F05.54	Резерв	-	1	3а- вод- ское
F05.55	Резерв	-	0	*
F05.56	Аварийная частота	0,0% ~ 100,0% (100% со- ответствует максималь- ной частоте F00.03)	100%	*
F05.57	Тип датчика температуры электродвигателя	0: нет датчика температуры 1: PT100 2: PT1000	0	*
F05.58	Пороговое значение срабатывания за- щиты электродвига- теля от перегрева	(0°C ~200°C)	110°C	*
F05.59	Пороговое значение предупреждения о	(0°C ~200°C)	90°C	*

	перегреве электро- двигателя			
F05.60	Порог срабатывания защиты при низком напряжении	F05.04~100,0%	90%	*
F06 Фун	кции входных клемм			
F06.00	Выбор функции клеммы S1	0: Нет функции 1: Вращение вперед 2: Реверс	1	*
F06.01	Выбор функции клеммы S2	2. Реверс 3: Трехпроводной режим управления (СТОП)	2	*
F06.02	Выбор функции клеммы S3	4. Толчковый режим 5. Обратный толчковый	4	*
F06.03	Выбор функции клеммы S4	режим 6: Останов по инерции 7: Перезапуск при воз-	6	*
F06.04	Выбор функции клеммы S5	никновении ошибки 8: Пользовательская	12	*
F06.05	Выбор функции клеммы S6	ошибка 9: Увеличение частоты 10: Уменьшение частоты	13	*
F06.06	Выбор функции клеммы S7	11: Сброс на опорную ча-	0	*
F06.07	Выбор функции клеммы S8	12: Клемма многоступенчатого управления 1	0	*
F06.08	Выбор функции клеммы S9	13: Клемма многоступен- чатого управления 2 14: Клемма многоступен-	0	*
F06.09	Выбор функции клеммы HDI	14: Клемма многоступенчатого управления 3 15: Клемма многоступенчатого управления 4 16: Пауза в работе 17: Клеммы 1 выбора времени разгона и замедления 18: Клеммы 2 выбора времени разгона и замедления 19: Клеммы 2 выбора источника задания опорного сигнала 20: Клемма выбора источника задания команды запуска 21: Запрет изменения частоты от других источников	0	*

 _
22: Приостановка инте-
гральной составляющей
ПИД управления
23: Сброс текущего со-
стояния ПЛК
24: Пауза вобуляции
25: Счетчик импульсов
26: Сброс счетчика им-
пульсов
27: Контроль длины
28: Сброс длины
29: Запрет управления
крутящим моментом
30: Высокочастотный им-
пульсный вход (только
для HDI)
31: Резерв
32: Немедленное дина-
мическое торможение
33: Пользовательский
отказ
34: Запрет на изменение
опорного сигнала
•
35: Изменение направле-
ния действия ПИД-
управления
36: Внешний останов 1
37: Клемма переключе-
ния между вариантами
управления 2
38: Приостановка инте-
грирования при ПИД-
управлении
39: Резерв
40: Резерв
41: Клемма переключе-
ния между параметрами
электродвигателей
42: Резерв
43: Переключатель пара-
метров ПИД-управления
44: Peseps
45: Резерв
46: Переключение между
режимами управления
по скорости/моменту
47: Аварийный останов
48: Внешний останов 2

		49: Динамическое торможение 50: Сброс времени в рабочем режиме		
F06.10	Выбор типа логики для цифровых вхо- дов S1-S5	0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд единиц: S1 Разряд десятков: S2 Разряд сотен: S3 Разряд тысяч: S4 Разряд десятков тысяч: S5	00000	*
F06.11	Выбор типа логики для цифровых вхо- дов S6-HDI	0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Разряд единиц: S6 Разряд десятков: S7 Разряд сотен: S8 Разряд десятков тысяч: HDI	00000	*
F06.12	Время фильтрования цифровых входов	0,000 c ~ 1,000 c	0,010 c	*
F06.13	Режим работы управления с клемм	0: двухпроводной режим управления 1 1: двухпроводной режим управления 2 2: трехпроводной режим управления 1 3: трехпроводной режим управления 2	0	*
F06.14	Скорость изменения при задании опорного сигнала с кнопок панели или клемм	0,001 Гц / с ~ 65,535 Гц / с	1,00 Гц / с	*
F06.15	Время задержки срабатывания циф- рового входа S1	0,0 c ~ 3600,0 c	0,0 c	*
F06.16	Время задержки срабатывания циф- рового входа S2	0,0 c ~ 3600,0 c	0,0 c	*
F06.17	Время задержки срабатывания циф- рового входа S3	0,0 c ~ 3600,0 c	0,0 с	*

	T _	400.00/ .400.00/	0.00 D	I
F06.18	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу аналогового входа Al1	-100,0% ~ +100,0%	0,00 B	*
F06.19	Нижний предел ана- логового входа Al1	0,00 B ~ F06.20	0%	*
F06.20	Верхний предел аналогового входа Al1	F06.18~ + 10,00 B	10,00 B	*
F06.21	Опорный сигнал со- ответствующий верхнему пределу аналогового входа Al1	-100,0% ~ +100,0%	100%	*
F06.22	Время фильтрова- ния AI1	0,00 c ~ 10,00 c	0,10 c	*
F06.23	Нижний предел ана- логового входа Al2	0,00 B ~ F06.25	0,00 B	*
F06.24	Опорный сигнал со- ответствующий ниж- нему пределу ана- логового входа Al2	-100,0% ~ +100,0%	0%	*
F06.25	Верхний предел аналогового входа Al2	F06.23 ~ + 10,00 B	10,00 B	*
F06.26	Опорный сигнал со- ответствующий верхнему пределу аналогового входа Al2	-100,0% ~ +100,0%	100%	*
F06.27	Время фильтрова- ния AI2	0,0 c ~ 10,0 c	0,10 c	*
F06.28	Нижний предел ана- логового входа Al3	-10,00 B ~ F06.30	0,10 B	*
F06.29	Опорный сигнал со- ответствующий ниж- нему пределу ана- логового входа Al3	-100,0% ~ +100,0%	0	*
F06.30	Верхний предел аналогового входа Al3	F06.28 ~ +10,00 B	4,00 B	*
F06.31	Опорный сигнал со- ответствующий	-100,0% ~ +100,0%	100%	*

	верхнему пределу аналогового входа Al3			
F06.32	Время фильтрова- ния AI3	0,00 c ~ 10,00 c	0,10 c	*
F06.33	Нижний предел высокочастотного импульсного входа HDI	0,00 кГц ~ F06.35	0,00 кГц	*
F06.34	Опорный сигнал со- ответствующий ниж- нему пределу им- пульсного входа HDI	-100,0% ~ +100,0%	0%	*
F06.35	Верхний предел им- пульсного входа HDI	F06.33 ~ + 100,00 кГц	50,00 кГц	*
F06.36	Опорный сигнал со- ответствующий верхнему пределу импульсного входа HDI	-100,0% ~ +100,0%	100%	**
F06.37	Время фильтрования HDI	0,00 c ~ 10,00 c	0,10 c	*
F06.38	Выбор кривой для AI	Разряд единиц: выбор характеристики для Al1 Разряд десятков: выбор характеристики для Al2 Разряд сотен: выбор характеристики для Al3 1: Характеристика 1 (2 точки, см. F06.18 ~ F06.21) 2: Характеристика 2 (2 точки, см. F06.23 ~ F06.26) 3: Характеристика 3 (2 точки, см. F06.28 ~ F06.31) 4: Характеристика 4 (4 точки, см. F06.40 ~ F06.47) 5: Характеристика 5 (4 точки, см. F06.48~F06.55)	H.321	*

F06.39	Выбор настроек входа АІ при значе- нии напряжения ниже минимального	Разряд единиц: Al1 ниже нижнего предела установленного параметра 0: соответствует минимальной настройке входа 1: 0,0% Разряд десятков: Al2 ниже нижнего предела установленного параметра Разряд сотен: Al3 ниже нижнего предела установленного параметра	H.000	*
F06.40	Задание точки 1 ха- рактеристики 4	-10,00 B ~ F06.42	0,305	*
F06.41	Опорный сигнал, соответствующий точке 1 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	0%	*
F06.42	Задание точки 2 ха- рактеристики 4	F06.40 ~F06.44	3,00 B	*
F06.43	Опорный сигнал, со- ответствующий точке 2 характери- стики 4	-100,0% ~ +100,0%	30%	*
F06.44	Задание точки 3 ха- рактеристики 4	F06.42 ~ F06.46	6,00 B	*
F06.45	Опорный сигнал, со- ответствующий точке 3 характери- стики 4	-100,0% ~ +100,0%	60%	*
F06.46	Задание точки 4 ха- рактеристики 4	F06.44 - + 10,00B	10,00 B	*
F06.47	Опорный сигнал, соответствующий точке 4 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	100%	**
F06.48	Задание точки 1 ха- рактеристики 5	-10,00B -F06.50	-10,00B	*
F06.49	Опорный сигнал, со- ответствующий точке 1 характери- стики 5	-100,0% ~ +100,0%	-100%	*

F06.50	Задание точки 2 ха- рактеристики 5	F06.48 ~ F06.52	- 3,00 B	*	
F06.51	Опорный сигнал, соответствующий точке 2 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	-30%	**	
F06.52	Задание точки 3 ха- рактеристики 5	F06.50 ~ F06.54	3,503	*	
F06.53	Опорный сигнал, соответствующий точке 3 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	30%	*	
F06.54	Задание точки 4 ха- рактеристики 5	F06.52 ~ + 10,00 B	10,00 B	*	
F06.55	Опорный сигнал, со- ответствующий точке 4 характери- стики 5	-100,0% ~ +100,0%	100%	*	
F06.64	Значение точки скачкообразного перехода характеристики AI1	-100,0% ~ +100,0%	0%	**	
F06.65	Настройка диапа- зона точки скачкооб- разного перехода характеристики AI1	0,0% ~ 100,0%	0,5%	**	
F06.66	Значение точки скачкообразного перехода характеристики AI2	-100,0% ~ 100,0%	0%	**	
F06.67	Настройка диапа- зона точки скачкооб- разного перехода характеристики Al2	0,0% ~ 100,0%	0,5%	**	
F06.68	Значение точки скачкообразного перехода характеристики Al3	-100,0% ~ 100,0%	0,5%	*	
F06.69	Настройка диапа- зона точки скачкооб- разного перехода характеристики AI1	0,0% ~ 100,0%	0%	**	
F07 Функции выходных клемм					

F07.00	Выбор типа выхода HDO	0: Импульсный выход (HDOP)	0	*
	TIDO	1: Выход с открытым коллектором (HDOR)		
F07.01	Выбор функции вы-	0: Нет функции	0	*
1 07.01	хода HDOR	1: Достижение макси-		***
F07.02	Выбор функции ре-	мальной частоты	3	*
1 07.02	лейного выхода Т	2: Достижение частоты FDT1		, , ,
F07.03	Выбор функции ре-	3: Состояние отказа	0	*
	лейного выхода R	4: Предупреждение о пе-		
F07.04	Выбор функции вы-	регрузке электродвига-	1	*
	хода М01	теля		
		5: Предупреждение о перегрузке		
		регрузке ПЧ		
		6: Работа на нулевой		
		скорости (нет выходного		
		сигнала в состоянии		
		останова)		
		7: Работа на нулевой скорости (есть выходной		
		сигнал в состоянии оста-		
		нова)		
		8: Достижение верхней		
		предельной частоты		
		9: Достижение нижней		
		предельной частоты (нет выходного сигнала при		
		останове)		
		10: Достигнуто установ-		
		ленное значение счет-		
		чика		
		11: Достигнуто назначен-		
		ное значение счетчика 12: Достигнуто значение		
		расстояние		
		13: Цикл ПЛК завершен		
		14: Достигнуто суммар-		
		ное время в состоянии		
		работы		
		15: Достигнут один из пределов частоты		
		16: Достигнут предел		
		крутящего момента		
		17: Готовность к запуску		
		(состояние останова)		
		18: Работа ПЧ		
		19: AI1>AI2	<u> </u>	

		20: Низкое напряжение		
		22: Резерв		
		23: Резерв		
		24: Достигнуто суммар-		
		ное время во включен-		
		ном состоянии		
		25: Достижение частоты		
		FDT2		
		26: Достижение значения		
		частоты 1		
		27: Достижение значения		
		частоты 2		
		28: Достижение значения		
		тока 1		
		29: Достижение значения		
		тока 2		
		30: Достижение установ-		
		ленного значения вре-		
		мени		
		31: Достижение одного		
		из предельных значений		
		сигнала аналогового		
		входа AI1		
		32: Падение нагрузки до		
		0		
		33: Реверс		
		34: Холостой ход		
		35: Достижение установ-		
		ленной температуры мо-		
		дуля		
		36: Превышение преде-		
		лов выходного тока		
		37: Нижний предел рабо-		
		чей частоты (выходной		
		сигнал в состоянии оста-		
		нова)		
		38: Сигнал тревоги (про-		
		должение работы)		
		39: Предупреждение о		
		перегреве электродвига-		
		перегреве электродвига- теля		
		40: Достигнуто текущее		
		время работы		
F07.00	D6-n	0: нормальная логика	0000	\·/
F07.06	Выбор полярности		0000	*
	выходных клемм	1: отрицательная логика		
		Разряд единиц: HDO		
		Разряд десятков: Т		
		Разряд сотен: R		
		Разряд тысяч: М01		

Время задержки срабатывания HDO	0,0 c ~ 3600,0 c	0,0 с	*
Время задержки срабатывания Т	0,0 c ~ 3600,0 c	0,0 c	*
Время задержки срабатывания R		,	*
Время задержки срабатывания М01		0,0 с	*
Выбор функции вы- хода HDOP	1: Рабочая частота	0	*
Выбор функции вы- хода A01	з. Выходной ток з. Выходное напряжение 4: Выходная скорость	0	*
Выбор функции вы- хода A02	5: Выходной крутящий момент 6: Выходная мощность 7: Высокочастотный импульсный вход (100% соответствует 100,0 кГц) 8: АІ1 9: АІ2 10: АІЗ 11: Значение длины 12: Значение счетчика 13: Сигнал по сетевому протоколу 14: Выходной ток (100% соответствует 1000,0 А) 15: Выходное напряжение (100% соответствует 1000,0 В) 16: Зарезервировано		*
Коэффициент сме- щения A01			*
Усиление сигнала A01	, ,	1,00	*
Коэффициент сме- щения A02	-100,0% ~100,0%	0%	*
Усиление сигнала A02	10,00 ~ + 10,00	1,00	*
Время фильтрова- ния A01	0 ~ 10,00	0	*
Время фильтрова- ния A02	0 ~ 10,00	0	*
	Время задержки срабатывания R Время задержки срабатывания R Время задержки срабатывания M01 Выбор функции выхода HDOP Выбор функции выхода A01 Выбор функции выхода A02 Коэффициент смещения A01 Усиление сигнала A01 Коэффициент смещения A02 Усиление сигнала A02 Время фильтрования A01 Время фильтрования A01 Время фильтрования A01	Время задержки срабатывания П 0,0 с ~ 3600,0 с Время задержки срабатывания R 0,0 с ~ 3600,0 с Время задержки срабатывания М01 0.0 с ~ 3600,0 с Выбор функции выхода НDОР 0: Опорная частота 1: Рабочая частота 2: Выходной ток 3: Выходное напряжение 4: Выходная скорость 5: Выходная скорость 7: Высокочастотный импульсный вход (100% соответствует 100,0 кГц) 8: Аl1 9: Al2 10: Al3 11: Значение длины 12: Значение счетчика 13: Сигнал по сетевому протоколу 14: Выходной ток (100% соответствует 1000,0 A) 15: Выходное напряжение (100% соответствует 1000,0 B) 16: Зарезервировано 100,0% ~ 100,0% Коэффициент смещения А01 10,00 ~ + 10,00 Коэффициент смещения А02 10,00 ~ + 10,00 Время фильтрования А01 0 ~ 10,00 Время фильтрования А01 0 ~ 10,00	Время задержки срабатывания Т 0,0 с ~ 3600,0 с 0,0 с Время задержки срабатывания R 0,0 с ~ 3600,0 с 0,0 с Время задержки срабатывания M01 0,0 с ~ 3600,0 с 0,0 с Выбор функции выхода HDOP 0: Опорная частота 1: Рабочая частота 2: Выходное напряжение 4: Выходная скорость 5: Выходная скорость 5: Выходная корость 5: Выходная мощность 7: Высокочастотный имплульсный вход (100% соответствует 100,0 кГц) 8: Аl1 9: Al2 10: Al3 11: Значение длины 12: Значение счетчика 13: Сигнал по сетевому протоколу 14: Выходной ток (100% соответствует 1000,0 A) 15: Выходное напряжение (100% соответствует 1000,0 A) 15: Выходное напряжение (100% соответствует 1000,0 B) 16: Зарезервировано -100,0% ~100,0% 0% Коэффициент смещения A01 10,00 ~ + 10,00 0% Коэффициент смещения A02 10,00 ~ + 10,00 0% Усиление сигнала A02 10,00 ~ + 10,00 0 Время фильтрования A01 0 ~ 10,00 0 Время фильтрования A01 0 ~ 10,00 0

F07.21	Время фильтрова- ния HDO	0 ~ 10,00	0	
F07.22	Верхний предел высокочастотного импульсного выхода HDO	0,01 кГц ~ 100,00 кГц	50,00 кГц	
F08 Фун	кции панели управления	Я		
F08.00	Пользовательский пароль	0 ~ 65535	0	*
F08.02	Функция останова для кнопки СТОП	0: Активна только при режиме управления запуском с панели 1: Активна во всех режимах	1	*
F08.03	Параметры отображения в режиме работы 1	0000 ~ FFFF 00: Рабочая частота 1 (Гц) 01: Опорная частота (Гц) 02: Выходной ток (А) 03: Выходное напряжение (В) 04: Отображение скорости нагрузки 05: Выходная мощность (кВт) 06: Выходной момент (%) 07: Напряжение на ЗПТ (В) 08: Опорный сигнал ПИД-управления 09: Значение сигнала обратной связи ПИД-управления 10: Состояние входных клемм 11: Состояние выходных клемм 12: Напряжение на АІ1 (В) 13: Напряжение на АІ2 (В) 14: Напряжение на АІ3 (В) 15: Значение счётчика	h.008F	**

E00.04	Панамати : 6:-	0000 ~ FFFF	h.0000	\ <u>'</u>
F08.04	Параметры отобра-	Бит 0: Значение длины	11.0000	*
	жения в режиме ра-	Бит 0. Значение длины Бит 01: Состояние ПЛК		
	боты 2			
		Бит 02: Значение высо-		
		кочастотного входа (кГц)		
		Бит 03: Рабочая частота		
		2 (Гц)		
		Бит 04: Оставшееся		
		время работы		
		Бит 05: Напряжение на		
		AI1 до коррекции (B)		
		Бит 06: Напряжение на		
		AI1 до коррекции (B)		
		Бит 07: Напряжение на		
		AI1 до коррекции (B)		
		Бит 08: Линейная ско-		
		рость		
		09: Текущее время в со-		
		стоянии останова (часы)		
		10: Текущее время ра- ́		
		боты (мин.)		
		11: Частота́ входных им-		
		пульсов (кГц)		
		12: Значение сигнала по		
		сетевому протоколу		
		13: Значение сигнала об-		
		ратной связи энкодера		
		(скорость (Гц))		
		14: Отображение сиг-		
		нала частоты А (Гц)		
		15: Отображение сиг-		
		нала частоты В (Гц)		
F08.05	Параметры отобра-	0000 ~ FFFF	H.0063	*
F06.03	жения в состоянии	00: Опорная частота (Гц)	1110000	
	останова	01: Напряжение на ЗПТ		
	Останова	(B)		
		02: Состояние входных		
		клемм		
		03: Состояние выходных		
		клемм		
		04: Опорное значение		
		ПИД-управления		
		05: Напряжение на AI1		
		(B)		
		06: Напряжение на Al2		
		(В)		
		07: Напряжение на Al3		
		(В)		
		08: Значение счётчика		
		оо. опачение счетчика	l	<u> </u>

		09: Значение длины 10: Состояние ПЛК 11: Линейная скорость 12: Частота входных им- пульсов (кГц)		
F08.06	Коэффициент отображения скорости вращения	0,0001 ~6,5000	1,0000	*
F08.07	Температура выпря- мительного моста	0,0°C~100,0°C	-	**
F08.08	Температура сило- вого модуля ПЧ	0,0°C~100,0°C	-	**
F08.09	Версия программ- ного обеспечения	-	-	**
F08.10	Общее время в со- стоянии работы	0 ч ~ 65535 ч	-	**
F08.11	Серийный номер из- делия	-	•	**
F08.12	Количество знаков после запятой при отображении скорости вращения	0: 0 знаков 1: 1 знак 2: 2 знака 3: 3 знака	1	**
F08.13	Общее время во включенном состоянии (в состоянии работы и останова)	0 ч ~ 65535 ч	-	**
F08.14	Общее потребление энергии		-	**
F09 Pacı	ширенная группа		1 -	1
F09.00	Время разгона 2	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*
F09.01	Время замедления 2	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*
F09.02	Время разгона 3	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*
F09.03	Время замедления 3	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*
F09.04	Время разгона 4	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*

F09.05	Время замедления 4	0,0 c ~ 6500,0 c	Значе- ние мо- дели	*
F09.06	Опорная частота для толчкового режима	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	2,00 Гц	*
F09.07	Время разгона толч- кового режима	0,0 c ~ 6500,0 c	20,0 c	*
F09.08	Время замедления для толчкового ре- жима	0,0 c ~ 6500,0 c	20,0 c	*
F09.09	Частота скачкооб- разной перестройки 1	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.10	Частота скачкооб- разной перестройки 2	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.11	Диапазон скачкооб- разной перестройки	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.12	Время паузы при смене направления вращения	0,0 c ~ 3000,0 c	0,0 c	*
F09.13	Работа в противопо- ложном направле- нии вращения	0: Разрешена 1: Запрещена	0	*
F09.14	Опорная частота ниже нижней пре- дельной частоты	0: Работа на нижней предельной частоте 1: Останов 2: Работа на нулевой частоте	0	*
F09.15	Порог общего времени в состоянии работы и останова	0 ч ~ 65000 ч	0 ч	*
F09.16	Порог общего времени в состоянии работы	0 ч ~ 65000 ч	0 ч	*
F09.17	Защита от запуска после подачи питания	0: не активна 1: активна	0	*
F09.18	Контроль скорости снижения частоты	0,00 Гц ~ 10,00 Гц	0,00 Гц	*
F09.19	Выбор электродви- гателя	0: Электродвигатель 1 1: Электродвигатель 2	0	*

F09.20	Значение обнаруже- ния частоты FDT1	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F09.21	Диапазон обнаружения частоты (гистерезис FDT 1)	0,0% ~ 100,0% (уровень FDT1)	5%	*
F09.22	Значение обнаруже- ния частоты FDT2	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F09.23	Диапазон обнаружения частоты (гистерезис FDT 2)	0,0% ~ 100,0% (уровень FDT2)	5%	*
F09.24	Диапазон достижения максимальной частоты	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (Максимальная частота))	0%	*
F09.25	Скачкообразная перестройка частоты при разгоне и замедлении	0: неактивна 1: активна	0	*
F09.28	Частота переключения при разгоне 1 и разгоне 2	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.29	Частота переключения при замедлении 1 и замедлении 2	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.30	Приоритет клеммы толчкового режима	0: неактивен 1: активен	0	**
F09.31	Частота регистра- ции 1	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F09.32	Диапазон регистра- ции 1	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (Максимальная частота))	0%	*
F09.33	Частота регистра- ции 2	0,00 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	50,00 Гц	*
F09.34	Диапазон регистра- ции 2	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (Максимальная частота))	0%	*
F09.35	Уровень обнаружения холостого тока	0,0% ~ 300,0% 100% соответствует но- минальному току двига- теля	5%	*
F09.36	Время задержки об- наружения холо- стого тока	0,01 c ~ 600,00 c	0,10 c	*
F09.37	Значение пере- грузки по току	0% (не обнаружено) 0,1% ~ 300,0% (номи- нальный ток двигателя)	200%	*
F09.38	Время задержки об- наружения пере- грузки по току	0,00 c ~ 600,00 c	0,00 c	*

F09.39	Ток регистрации 1	0,0% ~ 300,0% (номи- нальный ток двигателя)	100%	*
F09.40	Диапазон тока реги- страции 1	0,0% ~ 300,0% (номи- нальный ток двигателя)	0%	*
F09.41	Ток регистрации 2	0,0% ~ 300,0% (номи- нальный ток двигателя)	100%	*
F09.42	Диапазон тока реги- страции 2	0,0% ~ 300,0% (номи- нальный ток двигателя)	0%	*
F09.43	Функция времени	0: неактивна 1: активна	0	*
F09.44	Источник задания продолжительности времени	0: Цифровой сигнал P09.45 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 (100% аналогового входа соответствует значению F9.45 продолжительно- сти по времени)	0	*
F09.45	Продолжительность по времени	0,0 мин ~ 6500,0 мин	0,0 мин	*
F09.46	Нижний предел входного напряже- ния AI1	0,00 B ~ F09.47	3,10 B	*
F09.47	Верхний предел входного напряже- ния AI1	F09.46 ~ 10,00 B	6,80 B	*
F09.48	Предел темпера- туры модуля	0°C ~100°C	75°C	*
F09.49	Режим работы охлаждающего вентилятора	0: Вентилятор работает при работе ПЧ 1: Вентилятор работает непрерывно	0	*
F09.50	Частота перехода в спящий режим	Частота выхода из спя- щего режима (F09.52) ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	*
F09.51	Время задержки перехода в спящий режим	0,0 c ~ 6500,0 c	0,0 c	*
F09.52	Частота выхода из спящего режима	0.00 Гц ~ частота пере- хода в спящий режим (F09.50)	0,00 Гц	*
F09.53	Время задержки выхода из спящего режима	0,0 c ~ 6500,0 c	0,0 c	*

F09.54	Предел времени ра- боты	0,0 мин ~ 6500,0 мин	0,0 мин	*
F09.55	Верхний предел ра- бочей частоты пере- ключения DPWM	0,00 Гц ~ 15,00 Гц	12,00 Гц	*
F09.56	Система ШИМ-мо- дуляции	0: асинхронная модуля- ция 1: синхронная модуляция	0	*
F09.57	Выбор режима ком- пенсации зоны не- чувствительности	0: Без компенсации 1: Режим компенсации 1 2: Режим компенсации 2	1	*
F09.58	Выборочная глу- бина ШИМ	0: Неактивна 1 ~ 10: уровень снижения	0	*
F09.59	Ограничение тока	0: Неактивно 1: Активно	1	*
F09.60	Компенсация обна- ружения тока	0~100	5	*
F 09.61	Уровень понижен- ного напряжения	60,0% ~ 140,0%	100%	*
F09.62	Выбор режима опти- мизации SVC	0: оптимизация не активна 1: режим оптимизации 1 2: режим оптимизации 2	1	*
F09.63	Регулировка вре- мени в зоне нечув- ствительности	100% ~ 200%	150%	*
F09.64	Уровень повышен- ного напряжения	200,0 ~ 2500,0 B	Зави- сит от модели	*
F10 Груг	па параметров ПИД-уп			
F10.00	Выбор источника задания опорного сигнала ПИД-регулирования	0: Цифровой опорный сигнал в параметре F10.01 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Опорный сигнал от многоступенчатого режима управления 7: Потенциометр панели управления	0	*

F10.01	Цифровой опорный сигнал ПИД-управ- ления	0,0 ~ 100,0%	50%	*
F 10.02	Выбор источника задания обратной связи ПИД-регулирования	0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 2: Аналоговый вход AI3 3: Задание от AI1~AI2 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Задание от AI1+AI2 7: Задание от максимального из AI1 , AI2 8: Задание от минимального из AI1 , AI2	0	*
F10.03	Направление дей- ствия ПИД-управле- ния	0: Прямое направление 1: Обратное направление	0	*
F 10.04	Диапазон обратной связи ПИД-регули- рования	0 ~ 65535	1000	*
F10.05	Коэффициент про- порционального усиления КР1	0,0 ~ 100,0	20,0	*
F 10.06	Время интегрирова- ния Ti2	0,01 c ~ 10,00 c	2,00 c	*
F 10.07	Дифференциальное время Td1	0,000 c ~ 10,000 c	0,000 c	*
F10.08	Предельная частота при обратном вра- щении для ПИД- управления	0,00 ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	**
F10.09	Предел сигнала рассогласования ПИД	0,0 ~ 100,0%	0%	*
F10.10	Дифференциальная предел амплитуды ПИД управления	0,00% ~ 100,00%	0,1%	*
F10.11	Время изменения опорного сигнала ПИД управления	0,00 ~ 650,00 c	0,00 c	*
F10.12	Время фильтрования обратной связи ПИД	0,00 c ~ 60,00 c	0,00 c	*

	ı	I a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		1
F10.13	Время фильтрования выходной частоты	0,00 c ~ 60,00 c	0,00 c	*
F10.15	Коэффициент про- порционального усиления КР2	0,0 ~ 100,0	20,0	*
F10.16	Время интегрирова- ния Ti2	0,01 ~ 10,00 c	2,00 c	*
F10.17	Дифференциальное время Td2	0,000 c ~ 10,000 c	0,000 c	*
F10.18	Условие переключения между параметра ПИД-управления	0: без переключения 1: по сигналу с входной клеммы 2: автоматическое переключение в зависимости от сигнала рассогласования	0	*
F10.19	Рассогласование переключения 1 параметра ПИД	0,0%~F10.20	20%	*
F10.20	Рассогласование переключения 2 параметра ПИД	F10.19~100,0%	80%	*
F10.21	Начальное значение задания опорного сигнала ПИД- управления	0,0% ~ 100,0%	0%	*
F10.22	Время сохранения значение задания опорного сигнала ПИД-управления	0,00 c ~ 650,00 c	0,00 c	*
F10.23	Максимальное от- клонение сигнала ПИД-регулятора в прямом направле- нии	0,00% ~ 100,00%	1%	*
F10.24	Максимальное от- клонение сигнала ПИД-регулятора в обратном направле- нии	0,00% ~ 100,00%	1%	*
F 10.25	Выбор действия для интегральной составляющей ПИД-регулятора	Разряд единиц: инте- гральная составляющая 0: неактивна 1: активна разряд десятков: оста- навливать интегральную составляющую, когда	00	*

	I		ı	1
		сигнал обратной связи		
		достигает предельного		
		значения		
		0: продолжить регули-		
		ровку ПИД с интеграль-		
		ной составляющей		
		•		
		1: остановить регули-		
		ровку ПИД с интеграль-		
		ной составляющей		
F10.26	Значение обнаруже-	0%: функция неактивна	0%	*
	ния потери сигнала	0,1% ~100,0%		
	обратной связи	,		
	ПИД-регулятора			
F10.27	Время обнаружения	0,0 c ~ 20,0 c	0,0 c	
F10.27		0,0 6 ~ 20,0 6	0,0 6	×
	потери сигнала об-			
	ратной связи ПИД-			
	регулятора			
F10.28	Работа ПИД-управ-	0: не выполняется	0	*
	ления в состоянии	1: выполняется		
	останова			
F11: Fnv	ппа параметров для спе	I НИЗПЕНЕТУ ПРИМЕНЕНИЙ	l .	
F11.00	Пла параметров для спе	Гология применении	0	
F11.00	Установка режима	0: относительно опорной	U	*
	частоты качания	частоты		
		1: относительно макси-		
		мальной частоты		
F11.01	Амплитуда частоты	0,0 ~ 100,0%	0%	*
	качания	,		,,,
F11.02	Амплитуда частоты	0,0%~50,0%	0%	*
1 11.02	скачка	0,070*-30,070	0 70	X.
F11.03		0,0 c ~ 3000,0 c	10,0 c	
F11.03	Продолжительность	0,0 c ~ 3000,0 c	10,0 6	*
	цикла частоты кача-			
	ния			
F11.04	Коэффициент вре-	0,1% ~100,0%	50%	*
	мени нарастания			
	треугольной волны			
F11.05	Установленное рас-	0 м ~ 65535 м	1000 м	\v/
1 11.05	·	O IVI - OOOOO IVI	TOOU IVI	*
E44.00	стояние	0.05505		-
F11.06	Фактическое рассто-	0 м ~ 65535 м	0 м	*
	яние			
F11.07	Количество импуль-	0,1 ~ 6553,5	100,0	*
	сов на метр	·		
F11.08	Установленное зна-	1 ~ 65535	1000	*
1	чение счетчика			×
F11.09		1~ 65535	1000	
F11.09	Назначенное значе-	1~ 00000	1000	×
<u> </u>	ние счетчика			
Группа F		ПЛК и многоступенчатого ре	ежима	
F12.00	Режим работы ПЛК	0: Выполнение одного	0	*
		цикла работы и останов		
	1			

F12.01	Выбор варианта действия при отклю- чении питания и	1: Выполнение одного цикла работы и продолжение работы на последней зафиксированной частоте 2: Непрерывная работа по циклам Разряд единиц: действие при отключении питания 0: Не сохранять значе-	00	*
	останове	ния в памяти 1: Сохранять значения в памяти Разряд десятков: действие при останове 0: Не сохранять значения в памяти 1: Сохранять значения в памяти		
F12.02	Задание ступени 1 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.03	Задание ступени 2 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.04	Задание ступени 3 для ПЛК или много- ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.05	Задание ступени 4 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.06	Задание ступени 5 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.07	Задание ступени 6 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.08	Задание ступени 7 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*

F12.09	Задание ступени 8 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.10	Задание ступени 9 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.11	Задание ступени 10 для ПЛК или много- ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.12	Задание ступени 11 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.13	Задание ступени 12 для ПЛК или много- ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.14	Задание ступени 13 для ПЛК или много- ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.15	Задание ступени 14 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.16	Задание ступени 15 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.17	Задание ступени 16 для ПЛК или много- ступенчатого ре- жима	-100,0% -100,0%	0%	*
F12.18	Время выполнения ступени 1 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.19	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 1	0-3	0	*
F12.20	Время выполнения ступени 2 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 c (ч)	*

F12.21	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 2	0-3	0	**
F12.22	Время выполнения ступени 3 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.23	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 3	0-3	0	**
F 12.24	Время выполнения ступени 4 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0c<8)	*
F12.25	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 4	0-3	0	**
F12.26	Время выполнения ступени 5 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.27	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 5	0- 3	0	*
F12.28	Время выполнения ступени 6 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.29	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 6	0- 3	0	*
F12.30	Время выполнения ступени 7 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.31	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 7	0-3	0	*
F12.32	Время выполнения ступени 8 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.33	Выбор варианта времени разгона и	0-3	0	*

	замедления для ступени 8			
F12.34	Время выполнения ступени 9 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.35	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 9	0-3	0	*
F12.36	Время выполнения ступени 10 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.37	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 10	0-3	0	*
F12.38	Время выполнения ступени 11 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.39	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 11	0-3	0	*
F12.40	Время выполнения ступени 12 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
F12.41	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 12	0-3	0	**
F12.42	Время выполнения ступени 13 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	3а- вод- ское
F12.43	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 13	0-3	0	*
F12.44	Время выполнения ступени 14 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	3а- вод- ское
F12.45	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 14	0-3	0	**

F12.47 Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 15 (только для ПЛК) 0.3 0 3 F12.48 Время выполнения ступени 16 (только для ПЛК) 0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч) 0,0 с (ч) 3аводское F12.49 Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 16 0-3 0 № F12.50 Выбор единиц измерения времени 0: с (сек) 1: ч (часы) 0 № F12.51 Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима 0: Цифровой опорный сигнал в параметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход Аl2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Опорный сигнал ПИД-управления (F00.10) 0 ※ F13.00 Локальный адрес 1 ~ 247, 0 – широковещательный адрес 1 ※ F13.01 Выбор скорости передачи данных 0: 300 бит/с 1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 6: 9200 бит/с 7: 38400 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 1: 8-Е-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I 2: 8-1 2: 8-1 3: 8-N-I 3: 8-N-I 3: 8-N-I 3 ※ F13.03 Задержка ответа 0 мс ~ 20 мс 20 ※	F12.46	Время выполнения ступени 15 (только для ПЛК)	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	0,0 с (ч)	*
тупени 16 (только для ПЛК) Б12.49 Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 16 Б12.50 Выбор единиц измерения времени Б12.51 Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима Б12.51 Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима О: С (сек) 1: ч (часы) О: Цифровой опорный сигнал в параметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход Аl1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al2 4: Высокочастотный импульсный сигнал ПИД-управления 6: Кнопки панели управления (F00.10) Б13.00 Локальный адрес Т − 247, 0 −широковещательный адрес Т − 240 бит/с 1: 600 бит/с 1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 4: 4800 бит/с 6: 19200 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с 1: 8-L 2: 8-0-1 3: 8-N-1	F12.47	Выбор варианта времени разгона и замедления для		0	**
Времени разгона и замедления для ступени 16 F12.50 Выбор единиц измерения времени F12.51 Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима F12.51 Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход Аl1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Опорный сигнал ПИДуправления 6: Кнопки панели управления (F00.10) F13.00 Локальный адрес F13.01 Выбор скорости передачи данных F13.02 Выбор формата данных Быбор формата данных Бремени разгона и замедления (Сек) О: С(сек) 1: ч (часы) О: Цифровой опорный опорный оигнал впараметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналого	F12.48	ступени 16 (только	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)	, ,	вод-
F12.50 Выбор формата данных Pedus времени 1: ч (часы) 1: ч (часы) 1: ч (часы) 0	F12.49	времени разгона и замедления для	0-3	0	*
опорного сигнала для многоступенчатого режима Сигнал в параметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Опорный сигнал ПИД-управления 6: Кнопки панели управления (F00.10) F13.00 Локальный адрес Г13.01 Выбор скорости передачи данных Г247, 0 —широковещательный адрес Г2500 бит/с 1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 1: 8-E-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I	F12.50		, ,	0	*
F13.00 Локальный адрес 1 ~ 247, 0 —широковещательный адрес 1 ж F13.01 Выбор скорости передачи данных 0: 300 бит/с 5 ж 1: 600 бит/с 1: 600 бит/с 5 ж 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 6: 19200 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с 8: 57600 бит/с 3 ж F13.02 Выбор формата данных 0: 8-N-2 3 ж 8: 5-1 2: 8-0-1 3: 8-N-1 3: 8-N-1	F12.51	опорного сигнала для многоступенча-	сигнал в параметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Опорный сигнал ПИДуправления 6: Кнопки панели управ-	0	*
Тельный адрес F13.01 Выбор скорости передачи данных Выбор скорости передачи данных 1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 1: 8-E-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I	F13 Груг	па параметров сетевог		I.	
1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 9: 115200 бит/с 1: 8-E-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I			1 ~ 247, 0 –широковеща- тельный адрес	·	*
данных 1: 8-E-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I	F13.01	•	1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с		*
0 00 00	F13.02		1: 8-E-L 2: 8-0-1	3	*
	F13.03	Задержка ответа		20	*

F13.04	Тайм-аут обмена данными	0,0 (неактивно), 0,1 с ~60,0 с	0,0	*
F13.05	Выбор протокола Modbus	0: нестандартный прото- кол Modbus 1: Стандартный протокол Modbus	1	*
F13.06	Разрешение отображения тока чтения связи	0:0,01A 1:0,1A	0	*
F15 Груг	<mark>па настройки парамет</mark> р	ов электродвигателя 2		
F15.00	Тип электродвига- теля 2	0: Асинхронный электродвигатель общего назначения 1: Асинхронный электродвигатель, адаптированный под частотное управление	0	•
F15.01	Номинальная мощность асинхронного электродвигателя 2	0,1 кВт ~ 1000,0 кВт	Зави- сит от модели	•
F15.02	Номинальная ча- стота асинхронного электродвигателя 2	0,01 Гц ~ F00.03 (Максимальная частота)	Зави- сит от модели	•
F15.03	Номинальная скорость асинхронного электродвигателя 2	1 об/мин ~ 65535 об/мин	Зави- сит от модели	•
F15.04	Номинальное напряжение асин- хронного электро- двигателя 2	1B ~ 2000B	Зави- сит от модели	•
F15.05	Номинальный ток асинхронного электродвигателя 2	0,01 ~ 655,35 A (ПЧ <=55 кВт) 0,1 ~ 6553,5 A (Мощность преобразо- вателя частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•
F15.06	Сопротивление статора асинхронного электродвигателя 2	0,001 Ом - 65,535 Ом (Мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом (Мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•
F15.07	Сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 2	0,001 Ом - 65,535 Ом (Мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом (Мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•

F15.08	Индуктивность рас- сеяния асинхрон- ного электродвига- теля 2	0,01 мГн ~ 655,35 мГн (Мощность преобразова- теля частоты <= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 65,535 МГн (Мощность преобразова- теля частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•
F15.09	Взаимная индуктивность асинхронного электродвигателя 2	0,01 мГн ~ 6553,5 мГн (Мощность преобразова- теля частоты <= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 6553,5 МГн (Мощность преобразова- теля частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•
F15.10	Ток холостого хода асинхронного электродвигателя 2	0,01A ~ F15.05 (Мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,01A ~ F15.05 (Мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зави- сит от модели	•
F15.27	Типа энкодера	0: ABZ 1: UVW	0	•
F15.28	Выбор типа платы расширения PG	0: QEP1	0	•
F15.29	Количество импуль- сов на оборот	1 ~ 65535	2500	•
F15.30	Последователь- ность фаз АВ	0: прямая 1: обратная	0	•
F15.31	Угол установки эн- кодера	0,0 -359,9°	0,0°	•
F15.32	Последователь- ность фаз UVW	0: прямая 1: обратная	0	•
F15.33	Угол смещения дат- чика UVW	0,0 -359,9°	0,0°	•
F15.36	Время обнаружения обрыва обратной связи по скорости	0.0: нет 0,1 c ~ 10,0 c	0,0	•
F15.37	Идентификация параметров электродавигателя (автонастройка)	0: нет 1: Статическая идентификация (если электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки) 2: Полная идентификация (если электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)	0	•

		L 400		1
F15.38	Коэффициент про-	1~100	30	*
	контура скорости 1	10.01	0.50	
F15.39	Время интегрирования контура скорости 1	0,01 c ~ 10,00 c	0,50 c	*
F15.40	Частота переключе- ния 1	0,00~F15.43	5,00 Гц	*
F15.41	Коэффициент про- порционального увеличения контура скорости 2	1~ 100	20	*
F15.42	Время интегрирования отклонений контура скорости 2	0,01 c ~ 10,00 c	1,00 c	*
F15.43	Частота переключе- ния 2	F15.40 ~F00.03 (Максимальная частота)	10,00 Гц	*
F15.44	Повышение мо- мента при вектор- ном управлении	50%~ 200%	100%	*
F15.45	Время фильтрования контура скорости	0,000 c ~ 0,100 c	0,000 c	*
F15.46	Коэффициент перевозбуждения при векторного управлении	0~200	64	*
F15.47	Источник задания максимального момента для режима управления по скорости	0: Цифровой сигнал в параметре F03.10 1: Аналоговый вход Al1 2: Аналоговый вход Al2 3: Аналоговый вход Al3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Минимальный сигнал из Al1, Al2 7: Максимальный сигнал из Al1, Al2	0	*
F15.48	Ограничение мо- мента для режима управления по ско- рости	0,0% ~ 200,0%	150%	3а- вод- ское
F15.51	Пропорциональный коэффициент возбуждения контуратока	0-60000	2000	*

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

F15.52	Коэффициент инте- грирования возбуж- дения контура тока	0-60000	1300	*
F15.53	Пропорциональный коэффициент усиления момента контура тока	0-60000	2000	**
F15.54	Коэффициент инте- грирования момента контура тока	0~60000	1300	*
F15.55	Интегральное свой- ство контура скоро- сти	0: неактивно 1: активно	0	*
F15.61	Метод управления скоростью электродигателя 2	0: Векторное управление с разомкнутым контуром 1: Векторное управление с замкнутым контуром 2: Скалярный метод	0	•
F15.62	Выбор времени разгона и замедления электродвигателя 2	0: аналогично электродвигателя 1 1: Время разгона и замедления 1 2: Время разгона и замедления 2 3: Время разгона и замедления 3 4: Время разгона и замедмедления 4	0	*
F15.63	Повышение крутя- щего момента элек- тродвигателя 1	0,0%: (Автоматическое повышение момента) 0,1%~ 30,0%	Значе- ние мо- дели	*
F15.65	Коэффициент подавления колебания U/f электродвигателя 2	0-100	Значе- ние мо- дели	*

Глава 7. Описание функциональных параметров.

Группа F00 Группа основных параметров

F00.00	Метод управления элек-	Заводская настройка: 2
	тродвигателем	
	Диапазон настройки	0: Векторное управление с разомкнутым кон-
		туром (SVC)
		1: Векторное управление с замкнутым конту-
		ром (VC)
		2: Скалярное управление (U/f)

0: Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC)

Управление электродвигателем осуществляется без датчика обратной связи (энкодера). Данный метод применим к таким нагрузкам как станки, центрифуги, волочильные станки и литьевые машины.

Примечание: при выборе данного метода к преобразователю частоты может быть подключен только один электродвигатель.

1: Векторное управление с замкнутым контуром (VC)

Управление электродвигателем осуществляется с помощью датчика обратной связи (энкодера). Для реализации данного метода энкодер должен быть установлен на валу электродвигателя и подключен к плате расширения PG, соответствующей типу энкодера. Данный метод используется в случаях, где требуется высокоточное регулирование скорости или крутящего момента, например, высокоскоростные привода, подъемные краны и лифты.

Примечание: при выборе данного метода к преобразователю частоты может быть подключен только один электродвигатель.

2: Скалярное управление (U/F)

Данный метод используется в большинстве случаях в вентиляторных и насосных приводах, а также случаях где один преобразователь частоты управляет несколькими электродвигателями.

Внимание:

Если используется векторное управление, необходимо выполнить идентификацию параметров электродвигателя, потому что преимущества векторного способа управления могут быть использованы только после получения фактических параметров используемого электродвигателя.

F00.01	Вариант управления преобра-	Заводская настройка: 0
	зователем частоты	
	Диапазон настройки	0: Управление с панели
		1: Управление с клемм
		2: Управление по сетевому
		протоколу

Выберите канал управления преобразователем частоты.

0: Управление с панели

Запуск, останов и реверс выполняются с помощью кнопок панели управления.

1: Управление с клемм

Запуск, останов, реверс и др. функции выполняются с помощью цифровых клемм управления

2: Управление по сетевому протоколу

Запуск, останов, реверс и др. функции выполняются с помощью сетевого протокола

Информацию о функциональных параметрах, связанных с сетевым проколом ModBUS, см. в "F13 Группа параметров сетевого протокола ModBUS".

F00.03	Максимальная выходная	Заводская настройка 50,00 Гц
	частота	
	Диапазон настройки	50,00 Гц ~ 600,00 Гц

Максимальная выходная частота - это максимальная частота, которая может быть подана на выход преобразователя частоты.

Если аналоговый вход, импульсный вход, вход многоступенчатой команды, или ПЛК преобразователя частоты применяются в качестве источников задания опорного сигнала, то процентное значение (100%) будет соответствовать значению, заданного данным параметром.

F00.04	Верхняя предельная	Заводская настройка: 50,00 Гц
	частота	
	Диапазон настройки	F00.05 ~ F00.03 (Максимальная вы-
		ходная частота)

Ограничение выходной рабочей частоты. Значение может быть меньше или равно максимальной выходной частоте (F00.03), но не меньше нижней предельной частоты (F00.05).

F00.05	Нижняя предельная ча- стота	Заводская настройка: 00,00 Гц
	Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F00.04 (Верхняя пре- дельная частота)

Нижний предел частоты при регулировке на выходе ПЧ.

Если опорная частота ниже нижней предельной частоты, то запуск ПЧ не будет произведен.

Если в процессе работы ПЧ опорная частота устанавливается ниже нижней предельной, то выходная рабочая частота может быть понижена только до нижней предельной частоты или выйти на работу на нулевой частоте (для активации данного режима установите в параметре F09.14 соответствующее значение).

F00.06	Выбор источника задания опорного сигнала канала А	Заводская настройка: 0
	нала канала А Диапазон настройки	0: Кнопки панели управления (без сохранения значения опорной частоты при отключении питания) 1: Кнопки панели управления (с сохранением значения опорной частоты при отключении питания) 2: Аналоговый вход АІ1 3: Аналоговый вход АІ2 4: Аналоговый вход АІ3 5: Высокочастотный импульсный вход (HDI) 6: Многоступенчатый режим управления 7: ПЛК 8: ПИД-управление 9: Сетевой протокол
		10: Потенциометр панели управления

Установите источник задания опорного сигнала канала А.

0: Кнопки панели управления (без сохранения значения опорной частоты при отключении питания)

Начальное значение опорной частоты - значение F00.10 (опорная начальная частота при задании с кнопок панели управления). Опорное значение частоты можно изменять при помощи кнопок «• (вверх) и «V» (вниз) и клемм управления (увеличение / уменьшение частоты). После отключении и последующем возобновлении питания ПЧ опорное значение частоты возвращается к значению F00.10.

1: Кнопки панели управления (с сохранением значения опорной частоты при отключении питания)

Начальное значение опорной частоты - значение F00.10 (опорная начальная частота при задании с кнопок панели управления). Опорное значение частоты можно изменять при помощи кнопок «Л» (вверх) и «V» (вниз) и клемм управления (увеличение / уменьшение частоты). После отключении и последующем возобновлении питания ПЧ будет установлена опорная частота, которая была на момент отключения питания.

- 2: Аналоговый выход АІ1
- 3: Аналоговый выход AI2
- 4: Аналоговый выход AI3

При выборе одного из данных значений опорная частота будет устанавливаться в зависимости от значения на соответствующем аналоговом входе. Диапазон AI1, AI2 по напряжению 0 \sim 10 В на входе, по току 0 \sim 20 мА. Диапазон AI3 только по напряжению -10 \sim 10 В. Всего имеется 5 характеристик зависимости. З из них являются линейными отношениями, имеющими 2 точки для изменения зависимости, оставшиеся 2 имеют 4 точки. Пользователь может изменять зависимость опорной частоты от входного сигнала на аналоговых входах при помощи параметров группы F06.

- 5: Опорная частота будет устанавливаться в зависимости от значения на импульсном входе. Характеристика импульсного сигнала: диапазон напряжения $9 \sim 26$ В, диапазон частот $0 \sim 100$ кГц. Пользователь может изменять зависимость опорной частоты от входного сигнала на импульсном входе при помощи параметров группы F06.33 \sim F06.36.
- 6: Задание соотношения между заданным опорным сигналом и заданной частотой необходимо настроить в группах F06 и F12. Всего может быть 16 скоростей, каждая из которых соответствует определенной комбинаций, составленных из разных состояний 4 клемм многоступенчатой команды. 100% в группе F12 максимальная выходная частота F00.03.

Более подробно в описании группы F06.

7: Опорный сигнал задания частоты ПЧ переключается по ступеням 1 ~ 16 с заданным временем работы каждой ступени 1 ~ 16, соответствующее время разгона и замедления выбирается из 4 предложенных вариантов.

Более подробно в описании группы F12.

- 8: При выборе данного значения выполняется ПИД-регулирование процесса работы ПЧ. Более подробно в описании группы F10.
- 9: Задание опорного сигнала выполняется по сетевому протоколу через регистр управления.

Более подробно в описании группы F13.

10: Опорный сигнал задается потенциометром панели.

F00.07	Выбор источника задания опорного сигнала канала В	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	Аналогично параметра F00.06

Канал В используется для задания дополнительного источника задания опорного сигнала. Описание аналогично канала A (см. описание F00.06).

Если для канала В в качестве источника задания опорного сигнала установлен аналоговый вход (Al1, Al2, Al3) или импульсный вход, то диапазон регулировки канала В устанавливается в параметрах F00.08 и F00.23.

F00.08	Установка верхнего предела	Заводская настройка: 0
	источника задания опорного	
	сигнала канала В	
	Диапазон настройки	0: Относительно максималь-
		ной частоты
		1: Относительно канала А

Этот параметр используется для определения диапазона канала В. Если диапазон выбран относительно максимальной частоты, то диапазон канала В будет меняться в зависимости от параметра F0.03. Если диапазон выбран относительно канала А, то диапазон канала В будет изменяться относительно опорного сигнала канала А

F00.09	Комбинации каналов зада- ния опорного сигнала	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: канал А
		1: канал В
		2: Переключение между кана-
		лами А и В
		3: A + B
		4: A - B
		5: Макс. (А И В)
		6: Мин. (А И В)

- 0: Канал А является источником задания опорного сигнала
- 1: Канал В является источником задания опорного сигнала
- 2: Переключение выполняется при помощи функции 19 группы F06.
- 3: Итоговый опорный сигнал является суммой при наложении опорных сигналов каналов A и B.
- 4: Итоговый опорный сигнал является разностью при наложении опорных сигналов каналов A и B.
- 5: Опорный сигнал определяется максимальным значением из каналов А и В.

6: Опорный сигнал определяется минимальным значением из каналов А и В.

F00.10	Опорная начальная частота при	Заводская настройка: 50 Гц
	задании с кнопок панели управ-	
	ления	
	Диапазон настройки	0,00Гц~F00.03 (Максималь-
		ная частота)

При выборе источника задания опорного сигнала с кнопок панели управления в этом параметре выбирается опорная начальная частота.

F00.11	Разрешение выходной ча- стоты	Заводская настройка: 2
	Диапазон настройки	1: 0,1 Гц
		2: 0,01 Гц

Этот параметр используется для определения максимального диапазона выходной частоты.

Когда разрешение составляет 0,1 Гц максимальная выходная частота - 600,0 Гц, а при 0,01 Гц - 300,00 Гц.

Примечание. При изменении этого функционального параметра также изменятся все значения параметров, связанных с частотой.

F00.12	Время разгона 1	Заводская настройка: Зависит от мо-
		дели
F00.13	Время замедления 1	Заводская настройка: Зависит от мо-
		дели
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 6500,0 c

Под временем разгона подразумевается время необходимое преобразователю частоты для набора частоты от 0 Гц до базовой частоты (F00.15). Под временем замедления подразумевается время необходимое преобразователю частоты для снижения частоты от базовой частоты (F00.15) до 0 Гц как на рисунке ниже:




Рисунок 6-1 Время разгона/торможения

Когда опорная частота равна базовой частоте, то установленное время разгона и замедления совпадают с фактическим временем разгона и замедления. В ином случае, когда опорная частота отличается от базовой частоты, то фактическое время разгона и замедления отличается от установленного на соотношение из следующей зависимости:

Фактическое время = установленное время * (опорная частота / базовая частота)

Серия LCI имеет 4 разных времени разгона и замедления.

Первый набор: F00.12, F00.13;

Второй набор: F09.00, F09.01;

Третий набор: F09.02, F09.03;

Четвёртый набор: F09.04, F09.05.

Цифровые входные клеммы (F06) можно использовать для переключения между разными наборами.

F00.14	Точность времени разгона и	Заводская настройка: 1
	торможения	
	Диапазон настройки	1: 1 c
		2: 0,1 c
		3: 0,01 c

Имеется 3 класса точности для измерения времени разгона и замедления: 1 сек., 0,1 сек. и 0,01 сек.

F00.15	Базовая частота времени разгона и замедления	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: F00.03 (максимальная ча- стота)
		1: Опорная частота
		2: 100 Гц

Базовая частота для отсчета времени разгона и замедления. На рис. 6-1 приведена схема для определения фактического времени разгона и замедления.

F00.16	Выбор направления вра-	Заводская настройка: 0	
	щения		
	Диапазон настройки	0: вращение в направлении по	
		умолчанию	
		1: вращение в противоположном	
		направлении	

Изменяя значение параметра, можно изменить направление вращения электродвигателя без переподключения кабелей и изменения нескольких параметров.

F00.17	Установка несущей ча-	Заводская настройка: зависит от	
	стоты ШИМ-сигнала	модели	

Диапазон настройки	0,5 кГц ~ 16,0 кГц
Ananacon nacipoliki	0,0 Ki 4 10,0 Ki 4

Параметр используется для регулировки несущей частоты ШИМ-сигнала преобразователя частоты. При помощи регулировки несущей частоты можно понизить шум электродвигателя и уменьшить ток утечки на землю, а также помехи от преобразователя частоты. Если несущая частота ниже, высшие гармоники выходного тока возрастают, увеличиваются потери на электродвигателе и повышается его температура. Если несущая частота выше, потери и температура электродвигателя снижаются, но возрастают тепловыделение преобразователя частоты.

Несущая частота	Низкая	Высокая
Шум электродвигателя	Низкочастот- ный	Высокочастот- ный
Форма ШИМ	Ближе к прямо- Ближе к сину угольной идальной	
Повышение температуры электродвигателя	Высокое	Низкое
Повышение температуры ПЧ	Низкое	Высокое
Утечка тока	Низкая	Высокая
Уровень помех	Низкий	Высокий

Таблица влияния значений несущей частоты ШИМ-сигнала на условия эксплуатации

Модели	Максимальная несущая ча- стота (кГц)	Минимальная несущая частота (кГц)	Заводское значение (кГц)
Тип G: 0,75 кВт∼11 кВт Тип Р: 0,75 кВт∼15 кВт	16	0,5	6
Тип G: 15 кВт∼45 кВт Тип Р: 18,5 кВт∼55 кВт	16	0,5	4
Тип G: 55 кВт Тип Р: 75 кВт	16	0,5	3
Тип В: 75кВт ~ 315кВт Тип Р: 93 кВт ~ 350 кВт	16	0,5	2

Таблица значений несущей частоты ШИМ-сигнала для разных моделей ПЧ

F00.18	Регулировка несущей частоты	Заводская настройка: 1
	в зависимости от температуры	
	Диапазон настройки	0: Нет
		1: Да

Когда функция активна, ПЧ при приближении температуры радиатора к критическим значениям выполняет автоматическое снижение несущей частоты. Когда температура радиатора снижается, несущая частота постепенно восстанавливается до установленного значения.

F00.19	Источник задания опорного сигнала верхней предельной частоты	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Цифровой сигнал в пара- метре F00.04
		1: Аналоговый вход AI1
		2: Аналоговый вход AI2
		3: Аналоговый вход AI3
		4: Высокочастотный импульс- ный вход (HDI)
		5: Сетевой протокол

Источник задания опорного сигнала верхней предельной частоты необходим для более гибкого ограничения верхней предельной скорости электродвигателя.

F00.20	Смещение верхней предельной частоты	Заводская настройка: 00,00 Гц
	Диапазон настройки	0,00 Гц ~ максимальная ча- стота (F00.03)

Данный параметр увеличивает значение верхней предельной частоты.

F00.21	Выбор частоты, регулируе- мой с панели управления	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0 : Рабочая частота
		1 : Опорная частота

Этот функциональный код применяется для определения действия кнопок ▲ и ▼ панели управления. В зависимости от установленного значения кода, указанными кнопками можно корректировать (повышать/понижать) рабочую или опорную частоту. Различия между двумя настройками становятся очевидными, когда преобразователь частоты находится в процессе разгона или замедления, когда рабочая частота отличается от опорной частоты

F00.23	Диапазон регулировки источ-	Заводская настройка: 100,0 %
	ника задания опорного сигнала	
	канала В при наложении	
	Диапазон настройки	0% ~ 150%

Параметр определяет диапазон источника задания опорного сигнала канала В для случаев если в параметре F00.09 установлены значения 3, 4, 5 или 6, а в параметре F00.08 - 1.

F00.25	Частота смещения источника	Заводская настройка: 00,00 Гц
	задания опорного сигнала ка-	
	нала В при наложении	
	Диапазон настройки	0,00Гц∼F00.03 (Максимальная
		частота)

Данный параметр увеличивает значение результирующего опорного сигнала задания двух каналов (только при A+B, A-B. Задание опорного сигнала частоты может быть более гибким.

F00.26	Выбор сохранения опорной частоты, заданной с панели управления в режиме останова	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Без сохранения в памяти
		1: Сохранение в памяти

Эта функция действительна только тогда, когда источник задания опорного сигнала – кнопки панели управления или клеммы с функциями увеличения/уменьшения частоты.

Функция «Без сохранения в памяти» после останова преобразователя частоты сбросит частоту к значению в параметре F00.10.

Функция «Сохранение в памяти» после останова преобразователя частоты сохранит последние установленные значения частоты, настроенные кнопками $\triangle \nabla$ или клеммой.

F00.27	Тип преобразователя ча-	Заводская настройка: Зависит от
	стоты	модели
	Диапазон настройки	0: тип G
		1: тип Р

Данный параметр выбирается под необходимый тип нагрузки:

0: Для нагрузок с постоянным крутящим момент (общепромышленное применение)

1: Для нагрузок с переменным крутящим момент (вентиляторы, насосы)

F00.28	Восстановление параметров функций	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: нет

1: Сбросить к заводским настройками, кроме параметров
электродвигателя
2: Очистить историю ошибок

- 1: После установки в параметре F00.28 значения 1 к заводским сбрасываются все функциональные параметры, кроме:
- параметров электродвигателя
- F00.11
- параметров истории ошибок
- F08.10
- F08.13
- F08.14
- 2: После установки в параметре F00.28 значения 2 к заводским сбрасываются следующие параметры:
- F08.10
- F08.13
- F08.14

Значение параметра автоматически возвращается к 0 после завершения выбранной операции.

Группа F01 Группа параметров управления пуском и остановом

F01.00	Режим запуска	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Прямой пуск
		1: Запуск после определения скоро-
		сти вращения
		2: Динамическое торможение перед
		запуском

^{0:} Прямой пуск с начальной частоты.

- 1: Данная функция подходит для нагрузок с высокой инерционностью, такой как центробежный вентилятор, циклонная машина и т. д. ПЧ сначала определяет скорость и направление вращения электродвигателя, а затем выполняет плавный «подхват» электродвигателя. Чтобы обеспечить выполнение плавного запуска с отслеживанием скорости, необходимо выполнить полную идентификацию параметров электродвигателя.
- 2: Перед запуском электродвигателя выполняется динамическое торможение для намагничивания обмоток (обратите внимание на параметры F01.03, F01.04).

	F01.01	Частота запуска	Заводская настройка: 0,00 Гц
		Диапазон настройки	0,00 Гц ~ 10,00 Гц
Ī	F01.02	Время удержания частоты	Заводская настройка: 0,00 с
		запуска	
		Диапазон настройки	0,0 c ~ 100,0 c

Чтобы обеспечить требуемый стартовый крутящий момент электродвигателя, необходимо правильно задать частоту запуска (F01.01). Если значение параметра слишком велико, возможно возникновение перегрузки по току при разгоне. Если опорная частота ниже частоты запуска, запуск преобразователя частоты невозможен, и он находится в состоянии останова (в толчковом режиме значение частоты запуска не влияет на работу преобразователя частоты).

Время удержания частоты запуска: время работы ПЧ на частоте запуска в процессе запуска.

F01.03	Ток динамического тормо- жения перед запуском	Заводская настройка: 0%
	Диапазон настройки	0%~100%
F01.04	Время удержания динами- ческого торможения	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 100,0 c

Торможение постоянным током обычно используется для останова и последующего запуска электродвигателя. Предварительное возбуждение постоянным током используется для создания магнитного поля перед запуском. Если время динамического торможения установлено на 0 – функция динамического торможения неактивна. Чем больше значение тока торможения, тем больше тормозное усипие

Значение параметра F01.03 – величина тока торможения в процентах от номинального тока электродвигателя.

F01.05	Выбор характеристики раз- гона и замедления	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Прямая зависимость
		1: S-образная характеристика разгона/замедления А
		2: S-образная характеристика раз-
		гона/замедления В

- 0: Зависимость напряжения от частоты линейная. Серия LCI имеет 4 времени разгона и время замедления, которые можно выбирать через многофункциональные цифровые входные клеммы (F06.00 ~ F06.08).
- 1: Выходная частота увеличивается или уменьшается в соответствии с характеристикой S типа, которая применяется для лифтов, конвейеров и т. д. Параметры F01.06 и F01.07 определяют начальный участок S-образной характеристики разгона и замедления и конечный участок S-образной разгона и замедления.
- 2: При разгоне и замедлении по характеристике S типа B номинальная частота электродвигателя всегда является точкой перегиба. Как показано на рисунке 6-3. Применяется в приводах, где требуется работа на скоростях выше номинальных. Когда опорная частота выше номинальной, время разгона составляет:

$$t = (4/9 * (fo / fд) 2 + 5/9) * T$$

где fo - опорная частота, fд - номинальная частота электродвигателя, T – время разгона от 0 до номинальной частоты.

F01.06	Начальный участок харак- теристики S	Заводская настройка: 30,0 %
	Диапазон настройки	0%~(100%-F01.07)
F01.07	Конечный участок характеристики S	Заводская настройка: 30,0 %
	Диапазон настройки	0,0 c~(100%-F01.06)

Параметры F01.06 и F01.07 соответственно определяют границы участка S. Два параметра должны удовлетворять требованию: F01.06 + F01.07 <= 100,0%.

На рис. 6-2 t определяется параметром F01.06, при увеличении параметра крутизна изменения выходной частоты постепенно увеличивается. При увеличении параметра t2, определяемого параметром F01.07, крутизна изменения выходной частоты также увеличивается. Участок между T1 и T2 является фиксированным, то есть интервал является линейным и плавным.







Рис. 6-3 Кривая S разгона/торможения В

F01.08	Выбор режима оста- нова	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Останов с замедлением
		1: Останов по инерции

0: Останов с замедлением

После получения команды «СТОП» ПЧ снижает выходную частоту в соответствии с режимом замедления и заданным временем замедления до 0.

1: Останов по инерции

После получения команды «СТОП» ПЧ прекращает подачу напряжения на электродвигатель. В этом случае останов электродвигателя производится по инершии.

F01.09	Начальная частота дина-	Заводская настройка: 0,00 Гц
	мического торможения при	
	останове	

	Диапазон настройки	0,00Гц∼F00.03 (Максимальная ча- стота)
F01.10	Время ожидания динамического торможения при	Заводская настройка: 0,0 с
	останове Диапазон настройки	0,0 c ~ 100,0 c
F01.11	Ток динамического торможения при останове	Заводская настройка: 0%
	Диапазон настройки	0%~100%
F01.12	Время динамического тор-	Заводская настройка: 0,0 с
	можения при останове	
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 100,0 c


Начальная частота динамического торможения при останове определяет уровень, когда начинает выполняться процесс динамического торможения.

Время ожидания динамического торможения при останове определяет задержку перед активацией динамического торможения. Используется для предотвращения отказа из-за перегрузки по току, вызванного торможением постоянным током на высоких скоростях.

Ток динамического торможения при останове определяет величину тока динамического торможения относительно номинального тока двигателя в процентах. Чем больше ток, тем сильнее эффект динамического торможения, но тем сильнее нагревается электродвигатель и ПЧ.

Время динамического торможения при останове определяет длительность динамического торможения. Если время равно 0, то торможение постоянным током неактивно.

Процесс динамического торможения при останове показан на рисунке ниже



F01.13	Режим контроля скоро-	Заводская настройка: 0
	СТИ	
	Диапазон настройки	0: Отслеживание от частоты останова
		1: Отслеживание от нулевой скорости

	2: Отслеживание от максимальной ча-
	СТОТЫ

Чтобы минимизировать время процесса отслеживания скорости, выберите наиболее оптимальный способ:

- 0: Способ отслеживания выполняется от частоты останова. Применим при коротких перерывах в работе.
- 1: Отслеживание выполняется от нулевой скорости для случаев с более длительными остановками
- 2: Отслеживание выполняется от максимальной частоты для высокоскоростных нагрузок.

F01.14	Коэффициент быстродействия	Заводская настройка: 20
	отслеживания скорости	
	Диапазон настройки	1~100

Чем больше значение параметра, тем быстрее отслеживание. Однако, слишком высокое значение приведёт к нестабильной работе

F01.15	Интенсивность использования	Заводская настройка: 100,0
	тормозного модуля	%
	Диапазон настройки	0%~100%

Этот функциональный код действителен только для преобразователя частоты со встроенным тормозным модулем. Чем выше интенсивность торможения, тем больше продолжительность включения тормозного модуля, и тем сильнее торможение, но при этом сильнее флуктуации напряжения на шине постоянного тока преобразователя частоты в процессе торможения.

Группа F02 Группа настройки параметров электродвигателя 1

F02.00	Тип электродвигателя 1	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Асинхронный электродвигатель
		общего назначения
		1: Асинхронный электродвигатель,
		адаптированный для ПЧ
F02.01	Номинальная мощность	Заводская настройка: Зависит от
	асинхронного электродви-	модели
	гателя 1	
	Диапазон настройки	0,1 кВт ~ 1000,0 кВт
F02.02	Номинальная частота	Заводская настройка: Зависит от
	асинхронного электродви-	модели
	гателя 1	

	Диапазон настройки	0,01 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)
F02.03	Номинальная скорость асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
F00.04	Диапазон настройки	1 об/мин ~ 65535 об/мин
F02.04	Номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	1B-2000B
F02.05	Номинальный ток асин- хронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,1 ~ 655,35 А (ПЧ <= 55 кВт)
		0,1 ~ 6553,5 А (ПЧ > 55 кВт)

<u>Примечание</u>. Параметры необходимо вводить согласно шильды электродвигателя. Наилучшей производительности при векторном управления можно достичь только путем точной настройки параметров электродвигателя.

F02.06	Сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,001 Ом ~ 65,535 Ом (ПЧ <= 5 5 кВт)
		0,0001 Ом ~ 6,5535 Ом (ПЧ > 55 кВт)
F02.07	Сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,001 Ом ~ 65,535 Ом (ПЧ <= 5 5 кВт)
		0,0001 Ом ~ 6,5535 Ом (ПЧ > 55 кВт)
F02.08	Индуктивность рассеяния асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,01 мГн ~ 655,35 мГн (ПЧ <= 55 кВт)
		0,001 мГн ~ 65,535 мГн (ПЧ > 55 кВт)
F02.09	Взаимная индуктивность асинхронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,01 мГн ~ 6553,5 мГн (ПЧ <= 55 кВт)

		0,01 мГн ~ 655,35 мГн (ПЧ > 55 кВт)
F02.10	Ток холостого хода асин- хронного электродвигателя 1	Заводская настройка: Зависит от модели
	Диапазон настройки	0,01А ~ F02.05 (ПЧ <= 55 кВт)
		0,1 A ~ F02.05 (ПЧ > 55 кВт)

Корректный ввод параметров напрямую влияют на работу электродвигателя. Для проведения статической идентификации можно выполнить внесение только трех параметров F02.06 ~ F02.08, а полная идентификация выполняет корректировку не только всех 5 параметров, но и последовательность фаз энкодера и т. д.

F02.27	Тип энкодера	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Инкрементальный ABZ
		1: Абсолютный UVW

Преобразователем LCI поддерживаются два типа энкодеров, установите соответствующий тип платы расширения PG.

F02.29	Количество оборот	импульсов	на	Заводская настройка: 2500
	Диапазон на	стройки		1~65535

Для корректной работы привода установите точное количество импульсов ABZ или UVW на оборот.

F02.30	Последовательность фаз энкодера ABZ	Заводская настройка: 0
Диапазон настройки		0: прямая
		1: обратная

Этот параметр действителен только для энкодера ABZ. Когда F02.27 = 0.

F02.31	Угол установки энкодера	Заводская настройка: 0,0°
	Диапазон настройки	0,0~359,9
F02.32	Последовательность фаз энкодера UVW	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: прямая
		1: обратная
F02.33	Угол установки энкодера UVW	Заводская настройка: 0,0°
	Диапазон настройки	0,0~359,9°
F02.36	Время обнаружения обрыва обратной связи по скорости	Заводская настройка: 0,0

Диапазон настройки	0,0: нет 0,1 с ~ 100,0 с
--------------------	--------------------------

Используется для установки времени обнаружения обрыва энкодера. Если продолжительность обрыва превышает установленное время F02.36 ПЧ выдает ошибку E026. Если установлено значение 0,0 с данная функция неактивна

F02.37	Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)	Заводская настройка: 0,0°
	Диапазон настройки	0: нет
		1: Статическая идентификация (если электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки)
		2: Полная идентификация (если электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)

- 0: Не выполняется.
- 1: Статическая идентификация используется при невозможности механически отцепить нагрузку от электродвигателя, при этом параметры с шильды электродвигателя должны быть введены корректно в параметры F02.00 ~ F02.05. При идентификации ПЧ выполнит замер сопротивления статора, сопротивление ротора и индуктивность рассеяния. При этом взаимная индуктивность и ток холостого хода не будет замеряться.
- 2: Для реализации полной идентификации необходимо, чтобы электродвигатель должен быть отцеплен от нагрузки. В процессе идентификации ПЧ сначала выполняет статическую идентификацию, а затем выполняет разгон до 80% от номинальной частоты электродвигателя, затем работа на данной частоте и останов.

Перед идентификацией необходимо установить параметры F02.00 ~ F02.05, также необходимо правильно установить тип энкодера и количество импульсов энкодера F02.27, F02.28.

Чтобы выполнить идентификацию установите F02. 37 - 2, затем нажмите кнопку ПУСК. По завершению идентификации будут скорректированы пять параметров электродвигателя F02.06 ~ F02.10, а также последовательность фаз AB энкодера F02.30, и параметры контура тока F03.13 ~ F03.16.

Чтобы остановить идентификацию нажмите кнопку СТОП.

Примечание: идентификация может быть выполнена только при режиме запуска с панели. После завершения идентификации происходит автоматический возврат значения к 0.


F03 Группа параметров для регулировки векторного способа управления (VC)

Коды функции группы F03 действительны только для векторного управления и недействительны для управления U/f.

F03.00	Коэффициент пропорциональности контура скорости 1	Заводская настройка: 30	
	Диапазон настройки	0~100	
F03.01	Время интегрирования контура скорости 1	Заводская настройка: 0,5 с	
	Диапазон настройки	0,1 c ~ 100,0 c	
F03.02	Частота переключения 1	Заводская настройка: 5,00 Гц	
	Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F03.05	
F03.03	Коэффициент пропорциональности контура скорости 2	Заводская настройка: 20	
	Диапазон настройки	0~100	
F03.04	Время интегрирования контура скорости 2	Заводская настройка: 1,00 с	
	Диапазон настройки	0,1 c ~ 10,0 c	
F03.05	Частота переключения 2	Заводская настройка: 10,00 Гц	
	Диапазон настройки	F03.02~F00.03(Максимальная частота)	

При работе на разных частотах ПЧ может выбирать различные коэффициенты контура скорости.

Между точками переключения коэффициентов ПИ получается линейный график



зависимости, как показано ниже:

Увеличив пропорциональный коэффициент и уменьшив время интегрирования, можно повысить быстродействие контура, но чрезмерно высокий пропорциональный коэффициент или слишком низкий коэффициент интегрирования может вызвать колебания системы, что приведет к сбоям в работе. Коэффициенты ПИ контура скорости зависят от инерционности системы привода. Для корректной работы необходима корректировка под различные типы нагрузок.

F03.06	Повышение момента при векторном способе управления	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	50%~200%

Для бездатчикового векторного управления скоростью этот параметр используется для регулировки точности скорости электродвигателя на низких частотах при увеличении нагрузки, и наоборот.

Для векторного управления с датчиком обратной связи этот параметр может регулировать величину выходного тока ПЧ при одних и тех же значениях нагрузки.

F03.07	Время фильтрования контура скорости	Заводская настройка: 0,000 с
	Диапазон настройки	0,000 C ~ 0,100 C

С увеличением времени фильтрования увеличивается время отклика на изменение скорости.

F03.08	Коэффициент перевоз- буждения при векторного управлении	Заводская настройка: 64
	Диапазон настройки	0~200

В процессе замедления ПЧ при высокоинерционных нагрузках происходит перенапряжение в звене постоянного тока, по причине попытки стабилизации скорости на заданном уровне. Чем больше коэффициент перевозбуждения, тем сильнее выполняется стабилизация скорости.

При слишком высоком коэффициенте перевозбуждения, могут возникать перегрузки по току.

В случаях работы с малоинерционными нагрузками и при подключении тормозного резистора рекомендуется установить коэффициент усиления перевозбуждения на 0.

F03.09	Источник задания максималь-	Заводская настройка: 0
	ного момента для режима	
	управления по скорости	
	Диапазон настройки	0: Цифровой сигнал в пара- метре F03.10
		1: Аналоговый вход AI1

	ветствующих цифровым настройкам F03.10)	2: Аналоговый вход AI2
		3: Аналоговый вход AI3
		4: Высокочастотный импуль- сный вход HDI
		5: Задание по сетевому про- токолу
		6: Минимальный сигнал из AI1, AI2
		7: Максимальный сигнал из AI1, AI2
F03.10		Заводская настройка: 150 %
	Диапазон настройки	0,0% ~ 200,0%

В режиме управления по скорости максимальный выходной крутящий момент ПЧ ограничивается одним из источников задания максимального крутящего момента. В параметре F03.10 = 100% - номинальный крутящий момент ПЧ.

F03.13	Пропорциональный коэффици- ент возбуждения контура тока	Заводская настройка: 2000	
	Диапазон настройки	0~60000	
F03.14	Коэффициент интегрирования возбуждения контура тока	Заводская настройка: 1300	
	Диапазон настройки	0~60000	
Гропорциональный коэффициент усиления момента контуратока Диапазон настройки		Заводская настройка: 2000	
		0~60000	
F03.16	Коэффициент интегрирования момента контура тока	Заводская настройка: 1300	
	Диапазон настройки	0~60000	

Параметры регулирования контура тока векторного способа управления автоматически устанавливаются, если выполняется полная идентификация.

Интегральный регулятор контура тока не использует время в качестве единицы измерения. Если коэффициенты усиления контура тока завышены, то это может привести к колебаниям всего контура управления, поэтому, когда колебания тока или крутящего момента велики, коэффициенты пропорционального регулирования должны быть уменьшены.

F03.18	Режим ослабления магнитного потока синхронного электродигателя	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Без ослабления
		1: Режим ручного расчета
		2: Режим автоматической регулировки
F03.19	Нижний предел ослабления магнитного потока синхронного электродвигателя	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	50%~500%
F03.20 Максимальный ток намагничивания		Заводская настройка: 50%
	Диапазон настройки	1%~300%
F03.21	Автоматическая регулировка ослабления магнитного потока	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	10%~500%
F03.22	Коэффициент интегрирования ослабления магнитного потока	Заводская настройка: 2
	Диапазон настройки	2~10

Этот набор параметров используется для настройки управления ослабления магнитного потока синхронного электродвигателя.

При установке F3-18 равным 0 управление ослабления магнитного потока не выполняется, и в этом случае максимальная скорость электродвигателя может не достигать требуемой величины. Для достижения требуемых пределов необходимо включить один из режимов ослабления магнитного потока.

LCI поддерживает два режима: режим ручного расчета и режим автоматической регулировки.

- 1: Режим ручного расчета прямое вычисление тока намагничивания в соответствии с требуемой скоростью (F3-19).
- 2: При выборе автоматической настройки оптимальное значение тока намагничивания будет выбрано автоматически, но это повлияет на динамические характеристики системы и может вызвать нестабильность.

Изменение параметров F3-21 и F3-22 может изменить скорость регулировки ослабления магнитного тока, но чем быстрее регулировка, тем больше вероятность, что это вызовет нестабильность системы.

F03.23	Выбор режима управления по скорости / по моменту	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: управление по скорости
		1: управление по моменту

Для выбора режима управления ПЧ есть два варианта: управление по скорости или управление по моменту.

С помощью функций цифровых клемм: функция 29, переключатель управления скоростью/крутящим моментом (функция 46) и параметра F03.23 можно переключаться между режимами управления по скорости и моменту.

F03.24	Источник задания опорного сигнала в режиме управления по моменту		Заводская настройка: 0
	Диапазон	0: Цифровой сигнал в п	араметре F03.26
	настройки (1-7 пол- ный набор опций, соответствующих цифровым настройкам F03.26)	1: Аналоговый вход AI1	
		2: Аналоговый вход Al2	
		3: Аналоговый вход AI3	
		4: Высокочастотный им	пульсный вход HDI
		5: Сетевой протокол	
		6: Минимальный сигнал из AI1 и AI2	
		7: Максимальный сигна	л из AI1 и AI2

F03.26	Цифровой ный сигнал	опор-	Заводская настройка: 150 %
	Диапазон настройки		-200%~200,0%

Для задания опорного сигнала крутящего момента имеется 8 способов. Крутящий момент задается относительным значением, 100% соответствует номинальному крутящему моменту ПЧ.

F03.28	Предельная частота для прямого вращения в режиме управления по моменту	Заводская настройка: 50 Гц
	Диапазон настройки	0,00Гц~F00.03 (Максимальная ча- стота)
F03.29	Предельная частота для обратного вращения в режиме управления по моменту	Заводская настройка: 50 Гц
	Диапазон настройки	0,00Гц~F00.03 (Максимальная ча- стота)

Используется для ограничения скорости в режиме управления крутящим моментом. Если крутящий момент нагрузки меньше выходного крутящего момента электродвигателя, скорость электродвигателя будет продолжать расти, чтобы предотвратить аварии ограничьте максимальную скорость электродвигателя.

F03.30	Время разгона в режиме управления по моменту	Заводская настройка: 0,00 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 650,00 c
F03.31	Время замедления в режиме управления по моменту	Заводская настройка: 0,00 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 650,00 c

В режиме управления по моменту крутящий момент электродвигателя и момент нагрузки, определяют скорость электродвигателя и скорость изменения нагрузки, поэтому скорость электродвигателя может быстро меняться, что приводит к слишком большим колебаниям системы, механическим вибрациям и т. д. Для снижения колебаний можно отрегулировать более плавное нарастание скорости электродвигателя, увеличив время разгона и замедления.

Однако, в режиме управления по моменту время замедления необходимо установить на 0,00 с, когда требуется быстрый отклик момента. Например, для двух электродвигателей, перемещающих одну и ту же нагрузку, установите для ПЧ ведущего электродвигателя - режим управления по скорости, для ведомого ПЧ - режим управления по моменту. При изменении крутящего момента ведущего электродвигателя крутящий момент ведомого электродвигателя должен синхронно подстраиваться к ведущему. В этом случае установите время разгона и замедления 0.00 с.

F04 Группа параметров при скалярном способе управления (U/f)

Параметры этой группы действительны только для скалярного способа управления U/f и недействительны для векторного способа управления.

F04.00	Выбор кривой раз- гона в скалярном режиме U/f для электродвигателя 1	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Прямая характеристика
		1: Ломаная характеристика
		2: Квадратичная характеристика U/f
		3: Полностью раздельный режим U/f
		4: Частично раздельный режим U/f
		5: Квадратичная характеристика 1,2 U/f
		6: Квадратичная характеристика 1,4 U/f
		7: Квадратичная характеристика 1,6 U/f
		8: Квадратичная характеристика 1,8 U/f

0: прямая характеристика

Подходит для стандартных применений.

1: ломаная характеристика

Подходит для специальных нагрузок, таких как сушилки, центрифуги и т. д. Можно получить необходимую характеристику соотношения U/f, задав параметр F04.03 ~ F04.08.

2: Квадратичная характеристика U/f

Подходит для центробежных нагрузок, таких как вентиляторы и насосы.

3: Полностью раздельный режим U/f

При использовании данной характеристики выходная частота и выходное напряжение инвертора независимы относительно друг друга, выходная частота определяется источником задания опорного сигнала, а выходное напряжение определяется параметром F04.13 (источник задания опорного сигнала напряжения при раздельном U/f). Данный режим обычно используется в индукционных печах и т. п.

4: Частично раздельный режим U/f

В этом случае U/f пропорциональны, но пропорциональное соотношение может быть установлено источником задания опорного сигнала напряжения F04.13, а соотношение между U/f также связано с номинальным напряжением и номинальной частотой электродвигателя группы F02.

Соотношение между выходным напряжением U ПЧ и частотой f:

$$U/f = 2 * x * Uнд/fд,$$

где x – задание опорного сигнала частоты, Uнд – номинальное напряжение электродвигателя, fд – номинальная частота электродвигателя.

5 ~ 8: характеристика соотношения между прямой характеристикой и квадратичной.

F04.01	Повышение крутящего момента электродвигателя 1	Заводская настройка: Изме- нить
	Диапазон настройки	0,0% (автоматизация)
		0,1% ~30,0%
F04.02	Частота отсечки повышения крутящего момента электродвигателя 1	Заводская настройка: 50 Гц
	Диапазон настройки	0,00Гц~F00.03 (Максимальная частота)

Отсечка повышения крутящего момента устанавливается в параметре (F04.02). Функция применяется при необходимости повысить момент на низких оборотах. Но слишком высокий уровень повышения крутящего момента может привести к увеличению выходного тока, что приводит к перегреву электродвигателя. Когда



V₁: напряжение при активации повышения момента V_b: Максимальное выходное напряжение вручную

f1 : частота отсечки повышения момента

б Номинальная рабочая частота


повышение крутящего момента установлено на 0%, преобразователь частоты выполняет автоматическую регулировку крутящего момента.

F04.03	Частота 1 на ломаной харак- теристике U/f электродвига- теля 1	Заводская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F04.05
F04.04	Напряжение 1 на ломаной характеристике U/f электро- двигателя 1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0%~100%
F0 4.05	Частота 2 на ломаной харак- теристике U/f электродвига- теля 1	Заводская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	F04.03~F04.07
F0 4.06	Напряжение 2 на ломаной характеристике U/f электро- двигателя 1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0%~100%
F0 4.07	Частота 3 на ломаной харак- теристике U/f электродвига- теля 1	Заводская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	F04.05 ~ Номинальная частота двигателя (F02.02)

F0 4.08	Напряжение 3 на ломаной характеристике U/f электро- двигателя 1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0%~100%

F04.03 ~ F04.08 ломаная характеристика определяется 3 точками.

Характеристика должна быть настроена в соответствии с нагрузочной характеристикой электродвигателя, следует отметить, что должно выполняться соотношение между тремя точками напряжения и точками частоты: U1 <U2 <U3, f1 <f2 <f3.



f₁-f₃: 1-3 точки частоты

U_h – номинальное напряжение электродвигателя

f_b — номинальная частота электродвигателя

F04.09	Компенсация скольжения электродвигателя 1 U/f	Заводская настройка: 0,00 %
	Диапазон настройки	0,00%~200,0%

Этот параметр действителен только для асинхронных электродвигателей.

Компенсация скольжения U/f компенсирует отклонение скорости асинхронного электродвигателя при увеличении нагрузки, так что скорость электродвигателя остается стабильной при изменении нагрузки.

Если усиление компенсации скольжения U/f установлено на 100%, то компенсацией электродвигателя с номинальной нагрузкой является номинальное скольжение электродвигателя.

В случаях, когда скорость электродвигателя и заданное значение не совпадают, необходимо установить более точное значение компенсации.

F04.10	Коэффициент перевозбуждения U/f	Заводская настройка: 64
	Диапазон настройки	0~200

В процессе замедления ПЧ при высокоинерционных нагрузках происходит перенапряжение в звене постоянного тока, по причине попытки стабилизации скорости на заданном уровне. Чем больше коэффициент перевозбуждения, тем сильнее выполняется стабилизация скорости.

При слишком высоком коэффициенте перевозбуждения, могут возникать перегрузки по току.

В случаях работы с малоинерционными нагрузками и при подключении тормозного резистора рекомендуется установить коэффициент перевозбуждения на 0.

F04.11	Коэффициент подавления коле- бания U/f	Заводская настройка: Изменить
	Диапазон настройки	0~100

С помощью данного коэффициента можно избежать колебания при работе в U/f. Если при работе электродвигателя отсутствуют колебания, выберите 0.

При использовании функции подавления колебаний требуется, чтобы параметры номинального тока электродвигателя и тока холостого хода были корректными, в противном случае эффект подавления колебаний будет неэффективным.

F04.13	Источник задания опорного сигнала раздельного U/f	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Цифровой сигнал в пара- метре F04.14
		1: Аналоговый вход AI1
		2: Аналоговый вход Al2
		3: Аналоговый вход AI3
		4: Высокочастотный импуль- сный вход HDI
		5: Многоступенчатый режим управления
		6: ПЛК
		7: ПИД-управление
		8: Сетевой протокол
F04.14	Отсечка напряжения при раз- дельном U/f	Заводская настройка: 0 В
	Диапазон настройки	0 В ~ Номинальное напряжение двигателя

0: Цифровой сигнал в параметре F04.14

Опорный сигнал напряжения устанавливается непосредственно значением F04.14.

- 1: Аналоговый вход АІ1
- 2: Аналоговый вход AI2
- 3: Аналоговый вход АІЗ

Опорный сигнал напряжения определяется аналоговыми входными клеммами.

4: Высокочастотный импульсный вход HDI

Опорный сигнал напряжения определяется высокочастотным импульсным сигналом. Характеристики импульсного входа: Диапазон напряжения 9В \sim 26В, диапазон частот 0к Γ ц \sim 100к Γ ц.

5: Многоступенчатый режим управления

Когда источником напряжения является многоступенчатый режим управления, параметры группы F06 и группы F12 устанавливают для определения заданного сигнала и заданным напряжением.

6: ПЛК

Когда источником напряжения является ПЛК, необходимо установить параметры группы F12 для определения заданного сигнала напряжения.

7: ПИД-управление


Сигнал напряжение генерируется в соответствии с сигналом ПИД-управления. Подробнее см. в описании группы F10.

8: Сетевой протокол

Напряжение посредством интерфейса связи. Когда выбран один из вышеуказанных источников напряжения 1 ~ 8, то выходной сигнал соответствует номинальному напряжению электродвигателя 0 ~ 100%.

F04.15	Время нарастания напряжения при раздельном U/f	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 с ~ 1000,0 с (время 0 В ~ номинальное напряжение двигателя)

Время нарастания при раздельном U/f - это время, в течение которого выходное напряжение изменяется от 0 В до номинального напряжения электродвигателя. Как показано на рисунке ниже:



F05 Группа управления функциями защит

F05.00	Защита от обрыва фазы на входе	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: неактивна
		1: активна

Выбор защиты от обрыва входной фазы.

Для ПЧ мощностью от 18,5 кВт и выше имеют данную опцию защиты, но ПЧ 15 кВт и ниже независимо от F05.00, установленного на 0 или 1, не имеют данную опцию.

F05.01	Защита от обрыва фазы на выходе	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: неактивна
		1: активна


Выбор защиты от обрыва выходной фазы.

F05.02	Функция мгновенного снижения частоты при отключении питания	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: неактивно
		1: замедление
		2: замедление до останова
F05.03	Время определения отключения напряжения питания	Заводская настройка: 0,5 с
	Диапазон настройки	0,00 C ~ 100,00 C
F05.04	Минимальный уровень напряжения на ЗПТ	Заводская настройка: 80,0%

Диапазон настройки	60,0% ~ 100,0% (стандартное
	напряжение шины)

При внезапном отключении питания за счет уменьшения выходной скорости электродвигателя ПЧ снижает скорость понижения напряжения ЗПТ.

Если F05.02 = 1, в момент сбоя питания или внезапного падения напряжения преобразователь частоты снижает скорость, но, когда напряжение ЗПТ возвращается в нормальное состояние, преобразователь частоты выполняет разгон до опорного задания скорости. Основанием для нормализации напряжения на ЗПТ является то, что напряжение не выходит за рабочий диапазон напряжений и длится дольше установленного времени в параметре F05.03. Если F05.02 = 2, при отключении электроэнергии или внезапном понижении напряжения преобразователь частоты снижает скорость до останова.




F05.05	Коэффициент снижения скорости при превышении напряжения	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0~100
F05.06	Уровень срабатывания защиты при перенапряжении	Заводская настройка: 130%
	Диапазон настройки	120%~150%

При работе с высокоинерционными нагрузками может возникать перенапряжение ЗПТ. Функция защиты от перенапряжения определяет максимальный уровень перенапряжения ЗПТ во время работы ПЧ и F05.06 (относительно стандартного

напряжения на шине) и скорость снижения выходной частоты при возникновении перенапряжения.


Если установить значение 0, функция снижения скорости при перенапряжении неактивна.



F05.07	Коэффициент снижения скорости при перегрузке по току	Заводская настройка: 20
	Диапазон настройки	0~100
F05.08	Защита от перегрузки по току	Заводская настройка: 150 %
	Диапазон настройки	100%~200%

Функция защиты от перегрузки по току определяет максимальный уровень токовой перегрузки во время работы ПЧ и F05.08 и скорость снижения выходной частоты при возникновении перегрузки. ПЧ выходит на номинальные обороты при снижении тока как на рисунке 6-11. Чем выше коэффициент, тем быстрее снижение скорости.

Когда коэффициент установлен на 0, функция снижения скорости отключается.



F05.09	Предупреждение о перегрузке электродвигателя	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: нет защиты
		1: защита

F05. 09 = 0: Нет функции защиты электродвигателя от перегрузки, может возникнуть риск перегрева электродвигателя;

F05. 09 = 1: В это время ПЧ в соответствии с защитой электродвигателя от перегрузки кривой с обратнозависимой выдержкой времени, чтобы определить, есть ли перегрузка электродвигателя. График с обратнозависимой выдержкой времени защиты электродвигателя от перегрузки выражен: 220% * (F05.10) * Номинальный ток электродвигателя, длительностью - 1 минута, предупреждение о перегрузке электродвигателя; 150% * (F05.10) * Номинальный ток электродвигателя, длительностью 60 минут. Пользователи должны основываться на фактической перегрузочной способности электродвигателя. Если значение параметра F05. 10 слишком велико ПЧ не сигнализирует об перегрузке.

F05.10	Уровень обнаружения предупреждения о перегрузке электродвигателя	Заводская настройка: 1,00
	Диапазон настройки	0,20~10,00
F05.11	Время предупреждения о перегрузке электродвигателя	Заводская настройка: 80 %
	Диапазон настройки	50%~100%

Эта функция используется для подачи в систему управления сигнала предупреждения на выходные клеммы перед срабатыванием защиты электродвигателя от перегрузки. Коэффициент используется для определения уровня предупреждения перед срабатыванием защиты электродвигателя от перегрузки. Чем больше

значение, тем меньше сумма раннего предупреждения. Когда значение выходного тока ПЧ больше, чем характеристика защиты от перегрузки и параметр F05.11, многофункциональная цифровая многофункциональная выходная клемма ПЧ выдает сигнал предупреждения о перегрузке электродвигателя.

F05.12	Выбор защиты в холостом режиме	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: неактивна
		1: активна
F05.13	Уровень обнаружения холо- стого хода	Заводская настройка: 10,0%
	Диапазон настройки	0,0 ~ 100,0% (номинальный ток электродвигателя)
F05.14	Время обнаружения холостого хода	Заводская настройка: 1,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 60,0 c

Если функция защиты от холостого хода активна, когда выходной ток ПЧ меньше уровня обнаружения нагрузки F05.13, а продолжительность превышает время обнаружения нагрузки F05.14, выходная частота преобразователя частоты автоматически снижается до номинальной частоты 7%. Если уровень нагрузки восстанавливается во время защиты от холостого хода, ПЧ автоматически возобновляет работу с заданной частотой.

F05.15	Значение обнаружения превы- шения заданной скорости	Заводская настройка: 20,0 %
	Диапазон настройки	0,0 ~ 50,0% (F00.03 Макс.ча- стота)
F05.16	Время обнаружения превышения заданной скорости	Заводская настройка: 1,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 60,0 c

Эта функция доступна только тогда, когда ПЧ работает при векторном способе управления с замкнутым контуром.

Когда ПЧ обнаруживает, что фактическая скорость электродвигателя превышает опорную частоту, превышает значение обнаруженного значения F05.15, а продолжительность превышает время F05.16, появляется аварийный сигнал неисправности преобразователя частоты E035.

F05.17	Значение обнаружения откло- нения скорости	Заводская настройка: 20,0 %
	Диапазон настройки	0,0 ~ 50,0% (F00.03 Макс.ча- стота)

F05.18	Время обнаружения отклонения скорости	Заводская настройка: 5,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 60,0 c

Эта функция доступна только тогда, когда ПЧ работает при векторном способе управления с замкнутым контуром.

Если отклонение больше заданного значения в параметре F05.17, а продолжительность больше, чем время обнаружения отклонения скорости в параметре F05.18 подается аварийный сигнал неисправности преобразователя частоты E034. При установке в параметре F05.18 0,0 с. функция неактивна.

F05.19	Количество автоматических перезапусков при срабатывании защит	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0,0~20

Установите количество перезапусков при возникновении ошибки.

F05.20	Интервал между автоматиче- скими перезапусками при сра- батывании защит	Заводская настройка: 1,0 с
	Диапазон настройки	0,1 c ~ 100,00 c

Установите время, через которое ПЧ должен выполнить перезапуск после появпения опибки

F05.21	Выбор действия при сра- батывании защиты Ва- риант 1	Заводская настройка:00000
	Диапазон настройки	0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
		2: Продолжение работы
		Разряд единиц: перегрузка электродвигателя (E007)
		Разряд десятков: обрыв входной фазы (E012)
		Разряд сотен: обрыв выходной фазы (E013)
		Разряд тысяч: внешняя ошибка (E00D)
		Разряд десятков тысяч: обрыв связи по сетевому протоколу (E018)

F05.22	Выбор действия при сра- батывании защиты Вари- ант 2	Заводская настройка:00000
	Диапазон настройки	Разряд единиц: сбой в работе энко- дера/платы расширения PG (E026)
		0: Останов по инерции
		Разряд десятков: Резерв
		Разряд сотен: Резерв
		Разряд тысяч: перегрев электродвигателя (E036)
		Разряд десятков тысяч: достигнуто общее время работы (E020)
		0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
F05.23	Выбор действия при срабатывании защиты Вариант 3	Заводская настройка:00000
	Диапазон настройки	Разряд единиц: Резерв
		Разряд десятков: Резерв
		Разряд сотен: достигнуто время в состоянии останова (E029)
		0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
		2: Продолжение работы
		Разряд тысяч: холостой ход (Е030)
		0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
		2: Снижение скорости до 7% от номинальной частоты электродвигателя и продолжение работы после появления нагрузки
		Разряд тысяч: обрыв сигнала обратной связи при ПИД регулировании (E02E)
		0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
		2: Продолжение работы
F05.24	Выбор действия при сра- батывании защиты Вари- ант 4	Заводская настройка:00000

	Диапазон настройки	Разряд единиц: отклонение от за- данной скорости (E034)
		Разряд десятков: превышение заданной скорости (E035)
	Разряд сотен: некорректные параметры электродвигателя (E037)	
		0: Останов по инерции
		1: Останов с замедлением
		2: Продолжение работы

При выборе значения 0 на дисплее ПЧ отобразится Е0** и будет выполнен останов

При выборе значения 1 на дисплее ПЧ отобразится A^{**} , ПЧ произведёт останов с замедлением и отобразится $E0^{**}$

При выборе значения 2 на дисплее ПЧ отобразится А**, и ПЧ продолжит работу на частоте, установленной в параметре F05.26.

F05.26	Частота при выборе дей- ствия продолжение работы	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: продолжение работы на теку- щей частотой
		1: продолжение работы на опорной частоте
		2: продолжение работы на макси- мальной частоте
		3: продолжение работы на мини- мальной частоте
		4: Продолжение работы на аварийной частоте

Частота при выборе функции «Продолжение работы».

F05.27	Код ошибки №1 (последняя зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	
F05.28	Код ошибки №2 (предпоследняя зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	
F05.29	Код ошибки №3 (предыдущая зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	
	Диапазон настройки	0~32

Журнал ошибок фиксирует 3 последние ошибки ПЧ. 0 - отсутствие неисправностей, а значение в диапазоне 1 ~ 32 соответствует 32 кодам ошибок.

F05.30	Рабочая частота при ошибке №1	
	Диапазон настройки	Частота при текущей неисправно- сти
F05.31	Выходной ток при ошибке №1	
	Диапазон настройки	Выходной ток при текущей неисправности
F05.32	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №1	
	Диапазон настройки	Напряжение на шине при текущей неисправности
F05.33	Состояние входных клемм при ошибке №1	
	Диапазон настройки	
		BIT9BIT8BIT7BIT6BIT5BIT4BIT3BIT2BIT1BIT0 HDI S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1
		Когда клемма находится в состоянии «ВКЛ», соответствующий ей бит в двоичной системе равен «1», а в состоянии «ВЫКЛ» «0», итоговым состоянием будет набор всех значений битов, переведенный в десятичное значение.
F05.34	Состояние выходных клемм при ошибке №1	
	Диапазон настройки	Порядок работы
		BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
		DO2 MO1 RA TA FMP Когда клемма находится в состоянии «ВКЛ», соответствующий ей бит в двоичной системе равен «1», а в состоянии «ВЫКЛ» «0», итоговым состоянием будет набор всех значений битов, переведенный в десятичное значение.
F05.35	Состояние ПЧ при ошибке №	21
	Диапазон настройки	Зарезервировано
F05.36	Время в режиме останова пр	ри ошибке №1
	Диапазон настройки	Время в режиме останова на мо- мент появления ошибки №1
F05.37	Время работы при неисправ	ности
	Диапазон настройки	Время в режиме работы на момент появления ошибки №1
F05.38	Рабочая частота при ошибке №2	

F05.39	Выходной ток при при ошибке №2
F05.40	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №2
F05.41	Состояние входных клемм при ошибке №2
F05.42	Состояние выходных клемм при ошибке №2
F05.43	Состояние ПЧ при ошибке №2
F05.44	Время в режиме останова при ошибке №2
F05.45	Время в режиме работы при ошибке №2
F05.46	Рабочая частота при ошибке №3
F05.47	Выходной ток при ошибке №3
F05.48	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №3
F05.49	Состояние входных клемм при ошибке №3
F05.50	Состояние выходных клемм при ошибке №3
F05.51	Состояние ПЧ при ошибке №3
F05.52	Время в режиме останова при ошибке №3
F05.53	Время в режиме работы при ошибке №3

F05.56	Аварийная частота	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	0,0 ~ 100,0% (F00.03 Макс.частота)

Когда выбран режим работы при возникновении ошибки на аварийной частоте, то в параметре F05.56 устанавливает значение в процентах от максимальной частоты.

F05.57	Тип датчика температуры электродвигателя	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: нет датчика температуры
		1:PT100
		2:PT1000
F05.58	Пороговое значение срабатывания защиты электродвигателя от перегрева	Заводская настройка:110°C
	Диапазон настройки	0°C~200°C
F05.59	Пороговое значение предупреждения о перегреве электродвигателя	Заводская настройка:90°C
	Диапазон настройки	0°C~200°C

Сигнал датчика температуры электродвигателя необходимо подключить к аналоговой входной клемме. Аналоговый вход Al3 может использоваться как вход датчика температуры электродвигателя. Необходимо установить правильный тип датчика.

Когда температура электродвигателя превышает пороговое значение срабатывания защиты электродвигателя от перегрева в параметре F05.58 срабатывает аварийный сигнал ПЧ в соответствии с выбранным вариантом действия при срабатывании защиты. Когда температура электродвигателя превышает значение параметра F05.59 через выходные клеммы ПЧ выводит предупреждение о перегреве электродвигателя.

F05.60	Порог срабатывания за- щиты при низком напря- жении	Заводская настройка: 90,0%
Диапазон настройки		F05.04~100,0%

Группа F06: Функции входных клемм

Серия LCI имеет 6 цифровых входных клемм, 3 аналоговых входных клемм. Если требуется больше входных и выходных клемм, доступны дополнительные многофункциональные платы расширения входов/выходов. Плата расширения входов и выходов имеет 4 цифровых входа (S7 ~ HDI), в которых HDI может использоваться как высокоскоростного импульсного входа.

F06.00	Выбор функции клеммы S1	Заводская настройка:1
F06.01	Выбор функции клеммы S2	Заводская настройка: 2
F06.02	Выбор функции клеммы S3	Заводская настройка:4
F06.03	Выбор функции клеммы S4	Заводская настройка: 6
F06.04	Выбор функции клеммы S5	Заводская настройка:12
F06.05	Выбор функции клеммы S6	Заводская настройка:13
F06.06	Выбор функции клеммы S7	Заводская настройка:0
F06.07	Выбор функции клеммы S8	Заводская настройка: 0
F06.08	Выбор функции клеммы S9	Заводская настройка:0
F06.09	Выбор функции клеммы HDI Заводская настройка: 0	
	Диапазон настройки	0~50

Этот параметр используется для установки функции цифровой входной клеммы (функции клемм не могут дублироваться)

Заданное значение	Функция	Описание и назначение
0	Нет функции	Даже при наличии сигнала на входе не выполняется никаких функций. Неиспользуемые клеммы можно установить в состояние нет функции во избежание ложных срабатываний.
1	Вращение вперед	Функции работы в прямом и обратном
2	Реверс	направлении.
3	Трехпроводной режим управления	Функции «СТОП» при трехпроводном режиме управления. Подробное описание функционального кода F06.13.
4	Толчковый режим вращение вперед	Рабочая частота толчкового режима, время разгона и замедления толчкового режима.
5	Толчковый режим вращение назад	См. подробное описание параметров F09.06, F09.07, F09.08.
6	Останов по инерции	Процесс останова не контролируется преобразователем частоты.
7	Перезапуск при воз- никновении ошибки	Данная функция обеспечивает удаленный перезапуск при возникновении ошибки. Кнопка сброса на панели действует таким же образом.
8	Пользовательская ошибка	При поступлении пользовательской ошибки ПЧ сообщает о неисправности ЕОСМ, которая в соответствии с вариантом действий при срабатывании защиты (подробнее см. в описании параметра F05.21).
9	Увеличение частоты	Задание увеличения или уменьшения частоты, когда частота задается внешним терминалом. Когда источник задания опорного сигнала установлен с кнопок панели управления, то опорную частоту можно установить с помощью кнопок вверх/вниз или клемм с функциями увеличение частоты/уменьшение частоты.
10	Уменьшение частоты	Функция сброса необходима, чтобы восста- новить заданную частоту до опорного значе-
11	Сброс на опорную частоту	ния, установленного F00.10.

Заданное значение	Функция	Описание и назначение	
12	Клемма многоступен- чатого управления 1		
13	Клемма многоступен- чатого управления 2	Частота задается с помощью четырех клеми которые могут объединяться в комбинации	
14	Клемма многоступен- чатого управления 3	для получения 16 скоростей. Более подробную информацию см. в таблице 1.	
15	Клемма многоступен- чатого управления 4		
16	Пауза в работе	ПЧ выполняет останов, но все параметры сохраняются. После исчезновения сигнала ПЧ возвращается в рабочее состояние.	
17	Клеммы 1 выбора времени разгона и замедления	Посредством комбинации двух клемм для	
18	Клеммы 2 выбора времени разгона и замедления	выбора между 4 видами разгона и замедления.	
19	Клемма выбора источника задания опорного сигнала	Переключение между каналами А и В	
20	Клемма выбора ис- точника задания ко- манды запуска	Если F00.01 = 1, то данная клемма будет выполнять переключение источника задания команды запуска между входными клеммами и панелью. Если F00.01 = 2, то данная клемма будет выполнять переключение источника задания команды запуска между сетевым протоколом и панелью.	
21	Запрет изменения частоты от других источников	Блокировка сигналов изменения опорного сигнала от других источников (кроме команды выключения)	
22	Приостановка инте- гральной составляю- щей ПИД управления	Останов интегральной составляющей ПИД- управления. Дальнейшая работа выполня- ется на текущей выходной частоте.	
23	Сброс текущего со- стояния ПЛК	Сброс текущего состояния ПЛК к начальному.	
24	Пауза вобуляции	Преобразователем частоты осуществляется подача выходного напряжения на центральной частоте, а функция вобуляции временно отключается.	

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

Заданное значение	Функция	Описание и назначение
25	Счетчик импульсов	Выполнение отсчета импульсов
26	Сброс счетчика им- пульсов	Сброс данных со счетчика
27	Контроль длины	Выполнение отсчета длины
28	Сброс длины	Сброс данных длины
29	Запрет управления крутящим моментом	Преобразователь частоты не выполняет регулировку крутящего момента. Преобразователь частоты работает в режиме управления скоростью.
30	Высокочастотный им- пульсный вход (только для HDI)	Вход HDI выполняет функцию входной им- пульсной клеммы.
32	Немедленное дина- мическое торможе- ние	Когда сигнал на клемме активен ПЧ переключается в состояние динамического торможения.
33	Пользовательский отказ	Когда сигнал активен ПЧ сообщает об ошибке E00D и останавливается.
34	Запрет на изменение опорного сигнала	Когда сигнал активен ПЧ не реагирует на изменения опорного сигнала
35	Изменение направления действия ПИД- управления	Когда сигнал активен, направление действия ПИД-управления противоположно направлению, установленному параметром F10.03.
36	Внешний останов 1	При управлении с панели выполняет функцию кнопки СТОП на панели.
37	Клемма переключения между вариантами управления 2	Используется для переключения между управления с клемм и по сетевому протоколу. Если в качестве варианта управления выбраны клеммы управления, то при активном сигнале выполняется переключение на управление по сетевому протоколу.
38	Приостановка инте- грирования при ПИД- управлении	Когда сигнал активен, функция интегрирования при ПИД управлении приостанавливается, но пропорциональная и дифференциальная регулировка остаются действующими.

Заданное значение	Функция	Описание и назначение
41	Клемма переключения между параметрами электродвигателей	Когда сигнал активен, то ПЧ переключается на группу 2 параметров электродвигателя, подробное содержание см. В таблице 3.
43	Переключение пара- метров ПИД-управ- ления	Когда условием переключения между параметрами ПИД-управления является входная клемма (F10.18 = 1), при неактивном сигнале на клемме, то ПЧ использует F10.05 ~ F10.07. Если сигнал на клемме активен, то ПЧ использует F10.15 ~ F10.17
46	Переключение между режимами управления по скорости/моменту	Когда клемма неактивна, ПЧ работает в режиме, определенном параметром F03.23, но когда клемма активна ПЧ переключается в другой режим.
47	Аварийный останов	Когда клемма активна, ПЧ останавливается на максимальной скорости, а ток в процессе останова ограничивается. Эта функция используется в том случае, когда ПЧ должен быть выключен, как только система перейдет в аварийное состояние.
48	Внешний останов 2	В любом режиме управления данная функция может использоваться для уменьшения времени замедления ПЧ. Данное время замедления фиксируется на времени замедления 4.
49	Динамическое тормо- жение	Когда клемма активна, ПЧ сначала снижает скорость до частоты начала динамического торможения, а затем переключает в состояние динамического торможения.
50	Сброс времени в ра- бочем режиме	Когда клемма активна, время в рабочем режиме ПЧ сбрасывается, и эту функцию необходимо использовать вместе с параметрами (F09.43) и (F09.54)

Описание функций клемм многоступенчатого управления показано в таблице 1:

Клемма много- ступенчатого управления 4	Клемма много- ступенчатого управления 3	Клемм а мно- госту- пенча- того	Клемма много- ступен- чатого	Номер сту- пени	Параметр
---	---	---	---------------------------------------	--------------------	----------

		управ- ления 2	управле- ния 1		
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Ступень 1	F12.02
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Ступень 2	F12.03
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Ступень 3	F12 .04
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Ступень 4	F12.05
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Ступень 5	F12.06
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Ступень 6	F12.07
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Ступень 7	F12.08
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Ступень 8	F12.09
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Ступень 9	F12.10
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Ступень 10	F12.11
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Ступень 11	F12.12
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Ступень 12	F12.13
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Ступень 13	F12.14
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Ступень 14	F12.15
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Ступень 15	F12.16
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Ступень 16	F12.17

Когда опорный сигнал задаётся многоступенчатым управлением значение в параметрах F12.02 ~ F12.17, соответствует проценту от максимальной выходной частоты в параметре F00.03.

Многоступенчатое управление может использоваться для задания опорного сигнала ПИД-регулятора, задания напряжения для раздельного режима U/f и т.д. в дополнение к многоступенчатому управлению функцией скорости, чтобы удовлетворить необходимость в переключении между различными заданными значениями.

Таблица 2 Описание клемм функции выбора времени разгона и замедления

Клемма 2	Клемма 1	Вариант времени разгона и замедления	Параметры
Выкл.	Выкл.	1	F00.12, F00.13
Выкл.	Вкл.	2	F09.00, F09.01
Вкл.	Выкл.	3	F09.02, F09.03

Вкл.	Вкл.	4	F09.04, F09.05

Таблица 3 Описание клемм функции выбора переключения между двумя наборами параметров электродвигателя

Клемма	Набор параметров электродви- гателя	Параметры
Выкл.	Набор №1	Группа F02
Вкл.	Набор №2	Группа F15


F06.10	Выбор типа логики для цифровых вхо- дов S1-S5	Заводская настройка:00000
	Диапазон настройки	0: Положительная логика
		1: Отрицательная логика
		Разряд единиц: S1
		Разряд десятков: S2
		Разряд сотен: S3
		Разряд тысяч: S4
		Разряд десятков тысяч: S5
F06.11	Выбор типа логики для цифровых вхо- дов S6-HDI	Заводская настройка:00000
	Диапазон настройки	0: Положительная логика
		1: Отрицательная логика
		Разряд единиц: S6
		Разряд десятков: S7
		Разряд сотен: S8
		Разряд тысяч: S9
		Разряд десятков тысяч: HDI
F06.12	Время фильтрования цифровых входов	Заводская настройка:0,010с
	Диапазон настройки	0,000 c ~ 1,000 c

Чтобы снизить уровень помех и предотвратить ложные срабатывания, увеличьте значение данного параметра. Но увеличение времени фильтрования также приведет к замедлению отклика входных клемм.

F06.13	Режим работы управления с клемм	Заводская настройка:0
	Диапазон настройки	0: двухпроводной режим управления 1
		1: двухпроводной режим управления 2
		2: трехпроводной режим управления 1
		3: трехпроводной режим управления 2

0: двухпроводной режим 1:


Комбинации клемм:



K1	K2	Команда
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Останов
ВЫКЛ.	ВКЛ.	Реверс
ВКЛ.	ВЫКЛ.	Вперёд
ВКЛ.	ВКЛ.	Останов

Переключатель К1 – запуск в прямом направление вращения электродвигателя, а К2 – в обратном.

1: двухпроводной режим 2:




K1	K	Команда
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Останов
ВЫКЛ.	ВКЛ.	Останов
ВКЛ.	ВЫКЛ.	Вперёд
ВКЛ.	ВКЛ.	Реверс

Переключатель К1 - запуск, а направление вращения электродвигателя определяется состоянием переключателя К.


Примечание: когда сигнал клемм K1 / K действителен, но из других источников задания команды управления подается команда для останова, то для следующего запуска необходимо снять с клеммы сигнал и подать его снова.

2: Трехпроводный режим управления 1:



кнопка SB3 (H3) является подтверждающей запуск клеммой, кнопка SB1 – запуск в прямом направлении, SB2 – запуск в обратном направлении.

3: Трехпроводной режим управления 2:



кнопка SB3 (H3) - является подтверждающей запуск клеммой, кнопка SB1 - запуск, переключатель K – определяет направление вращения.

Примечание: для трехпроводного режима используется импульсный сигнал.

F 06.14	Скорость изменения при задании опорного сигнала с кнопок панели или клемм	Заводская настройка:1,00 Гц/с
	Диапазон настройки	0,001 Гц / с ~ 65,535 Гц / с


Используется для регулировки скорости задании опорного сигнала с кнопок или клемм.

- Если F00.11 2, диапазон настройки составляет 0,001–65,535 Гц / с.
- Если F00.11 1, диапазон настройки составляет 0,01–655,35 Гц / с.

F06.15	Время задержки срабатывания цифрового входа S1	
F06.16	Время задержки срабатывания цифрового входа S2	Заводская настройка: 0,0 с
F06.17	Время задержки срабатывания цифрового входа S3	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3600,0 c
F06.18	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу аналогового входа Al1	Заводская настройка: 0,0 В
	Диапазон настройки	0,0 B ~ F06.20
F06.19	Нижний предел аналогового входа Al1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.20	Верхний предел аналогового входа AI1	Заводская настройка: 10,00 В
	Диапазон настройки	F06.18~ + 10,00 B
F06.21	Опорный сигнал соответствующий верхнему пределу аналогового входа Al1	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.22	Время фильтрования AI1	Заводская настройка: 0,10 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 10,00 c

Данные параметры используются для определения отношения между аналоговым входным напряжением и соответствующим опорным сигналом.

Когда аналоговый вход является токовым, ток 1 мА соответствует напряжению 0,5 В. Увеличьте значение параметра F06.22, чтобы снизить уровень помех. Однако увеличение времени фильтрования AI замедлит отклик аналогового сигнала на изменение. Установите этот параметр исходя из фактических условий.



F06.23	Нижний предел аналогового входа Al2	Заводская настройка: 0,0 В
	Диапазон настройки	0,0 B ~ F06.25
F06.24	Опорный сигнал соответ- ствующий нижнему пределу аналогового входа Al2	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.25	Верхний предел аналогового входа Al2	Заводская настройка: 10,00 В
	Диапазон настройки	F06.23 ~ + 10,00 B
F06.26	Опорный сигнал соответ- ствующий верхнему пределу аналогового входа Al2	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.27	Время фильтрования AI2	Заводская настройка: 0,10 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 10,00 c

Способ настройки параметров AI2 аналогичен настройке параметров AI1.

F06.28	Нижний предел аналогового входа Al3	Заводская настройка: 0,0 В
	Диапазон настройки	-10,00 B ~ F06.30
F06.29	Опорный сигнал соответ- ствующий нижнему пределу аналогового входа Al3	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.30	Верхний предел аналогового входа Al3	Заводская настройка: 10,00 В
	Диапазон настройки	F06.23 ~ + 10,00 B
F06.31	Опорный сигнал соответ- ствующий верхнему пределу аналогового входа Al3	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%

F06.32	Время фильтрования AI3	Заводская настройка: 0,10 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 10,00 c

Способ настройки параметров AI3 аналогичен настройке параметров AI1.

F06.33	Нижний предел высокоча- стотного импульсного входа HDI	Заводская настройка: 0,00 кГц	
	Диапазон настройки	0,00 кГц ~ F06.35	
F06.34	Опорный сигнал соответ- ствующий нижнему пределу импульсного входа HDI	Заводская настройка: 0,0 %	
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%	
F06.35	Верхний предел импульсного входа HDI	Заводская настройка: 50,00 кГц	
	Диапазон настройки	F06.33 ~ + 100,00 кГц	
F06.36	Опорный сигнал соответ- ствующий верхнему пределу импульсного входа HDI	Заводская настройка: 100,0 %	
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%	
F06.37	Время фильтрования HDI	Заводская настройка: 0,10 с	
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 10,00 c	

Данные параметры используются для задания взаимосвязи между сигналом на импульсном входе HDI и соответствующем опорном сигнале. Импульсы могут подаваться только на HDI. Способ настройки параметров HDI аналогичен настройке параметров AI1.

F06.38	Выбор кривой AI	Заводская настройка:Н.321
	Диапазон	Разряд единиц: выбор характеристики для
	настройки	Al1
		1: Характеристика 1 (2 точки, см. F06.18 ~ F06.21)
		2: Характеристика 2 (2 точки, см. F06.23 ~ F06.26)
		3: Характеристика 3 (2 точки, см. F06.28 ~ F06.31)
		4: Характеристика 4 (4 точки, см. F06.40 ~ F06.47)
		5: Характеристика 5 (4 точки, см. F06.48~F06.55)
		Разряд десятков: выбор характеристики для Al2
		Разряд сотен: выбор характеристики для Al3


Для аналоговых входов AI1, AI2 и AI3 можно выбрать одну из пяти характеристик. Характеристики 1, 2 и 3 - это ломаные с двумя отрезками, заданные в группе F4. Характеристика 4 и 5 представляют собой ломаные с четырьмя отрезками.

F06.39	Выбор настроек входа АІ при значе- нии напряжения ниже минимального	Заводская настройка:Н.000
	Диапазон настройки	разряд единиц: AI1 ниже нижнего пре- дела установленного параметра
		0: соответствует настройке минимального входного значения
		1: 0,0 %
		разряд десятков: Al2 ниже нижнего предела установленного
		разряд сотен: Al3 ниже нижнего предела установленного параметра

Этот параметр используется для определения соответствующей настройки, когда аналоговое входное напряжение меньше минимального значения на Al. Разряд единиц, разряд десятков и разряд сотен этого параметра соответственно равен настройке для Al2, Al2 и Al3. Если значение определенного разряда равно 0, то при условии, когда аналоговое входное напряжение меньше минимального значения используется соответствующая настройка входа в параметрах F06.19, F06.24, F06.29. Если значение определенного разряда равно 1, то при условии, когда аналоговое входное напряжение меньше минимального входа, соответствующее значение этого аналогового входа составляет 0,0%.

F06.40	Задание точки 1 характери-	Заводская настройка: 0,0 В
	стики 4	
	Диапазон настройки	-10,00 B ~ F06.42
F06.41	Опорный сигнал, соответству-	Заводская настройка: 0,0 %
	ющий точке 1 характеристики 4	
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.42	Задание точки 2 характери- стики 4	Заводская настройка: 3,00 В
	Диапазон настройки	F06.40~F6.44
F06.43	Опорный сигнал, соответствующий точке 2 характеристики 4	Заводская настройка: 30,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.44	Задание точки 3 характери- стики 4	Заводская настройка: 6,00 В
	Диапазон настройки	F06 . 42~F6 .46
F06.45	Опорный сигнал, соответствующий точке 3 характеристики 4	Заводская настройка: 60,0 %

	Пиопосон настрайки	100.00/ + 100.00/
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.46	Задание точки 4 характери- стики 4	Заводская настройка: 10,0 В
	Диапазон настройки	F6.44 ~ + 10,00 B
F06.47	Опорный сигнал, соответствующий точке 4 характеристики 4	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.48	Задание точки 1 характери- стики 5	Заводская настройка: 10,00 В
	Диапазон настройки	-10,00V~F06.50
F06.49	Опорный сигнал, соответствующий точке 1 характеристики 5	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.50	Задание точки 2 характери- стики 5	Заводская настройка: 3,00 В
	Диапазон настройки	F06.48~F6.52
F06.51	Опорный сигнал, соответствующий точке 2 характеристики 5	Заводская настройка: 30,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.52	Задание точки 3 характери- стики 5	Заводская настройка: 3,00 В
	Диапазон настройки	F06.50~F6.54
F06.53	Опорный сигнал, соответствующий точке 3 характеристики 5	Заводская настройка: 30,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.54	Задание точки 4 характери- стики 5	Заводская настройка: 10,00 В
	Диапазон настройки	F06.52 ~ + 10,00 B
F06.55	Опорный сигнал, соответствующий точке 4 характеристики 5	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%



Характеристики 4 и 5 позволяют выстраивать более гибкие настройки.

	T	T
F06.64	Значение точки скачкообразного	Заводская настройка: 0,00 %
	перехода характеристики AI1	
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.65	Настройка диапазона точки скач-	Заводская настройка: 0,5 %
	кообразного перехода характери- стики AI1	
	Диапазон настройки	0,0%~+ 100,0%
F06.66	Значение точки скачкообразного перехода характеристики AI2	Заводская настройка: 0,00%
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.67	Настройка диапазона точки скач-	Заводская настройка: 0,5 %
	кообразного перехода характери- стики AI1	
	Диапазон настройки	0,0%~+ 100,0%
F06.68	Значение точки скачкообразного перехода характеристики AI3	Заводская настройка: 0,00%
	Диапазон настройки	-100,0%~+ 100,0%
F06.69	Настройка диапазона точки скач-	Заводская настройка: 0,5 %
	кообразного перехода характери- стики AI1	
	Диапазон настройки	0,0%~+ 100,0%

Все аналоговые входы AI1 \sim AI3 этой серии имеют функцию задания значения скачкообразного перехода. Работу функции скачкообразного перехода рассмотрим на следующем примере: на аналоговом входе AI1 присутствуют колебания напряжения в диапазоне 4,90 В \sim 5,10 В. Для стабилизации напряжения установите в параметре F06.64 значение 50% и амплитуду в параметре F06.65 на 1%. После этого все колебания напряжения в указанном диапазоне будут устанавливаться на значение 50,0%.

Группа F07: Функции выходных клемм

В базовой комплектации серия LCI имеет 3 клеммы аналогового выхода (AO), 1 выход с открытым коллектором, 2 выходных реле.

F07.00	Выбор типа выхода HDO	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Импульсный выход (HDOP)
		1: Выход с открытым коллектором (HDOR)
F07.01	Выбор функции выхода HDOR	Заводская настройка: 0
F07.02	Выбор функции релейного выхода Т	Заводская настройка: 3
F07.03	Выбор функции релейного выхода R	Заводская настройка: 0
F07.04	Выбор функции выхода M01	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0~40

Указанные параметры используются для выбора функций выходных клемм. Ниже в таблице описание данных функций.

Значение	Функция	Описание и назначение
0	Нет функции	У клеммы нет функции
1	Достижение макси- мальной частоты	См. описание к F09.24.
2	Достижение частоты FDT1	См. описание к F09.20 и F09.21.
3	Состояние отказа	Клемма переходит в состояние ВКЛ. при остановке ПЧ по причине отказа.
4	Предупреждение о перегрузке электродигателя	ПЧ определяет, превышает ли нагрузка электродвигателя порог предупреждения о перегрузке, прежде чем выполнять функцию защиты. Клемма переходит в состояние ВКЛ. при превышении порога предупреждения. Параметры перегрузки электродвигателя см. в описании к F05.09 по F05.11.
5	Предупреждение о перегрузке ПЧ	Клемма включается за 10 секунд до ПЧ

Значение	Функция	Описание и назначение
6	Работа на нулевой скорости (нет выходного сигнала в состоянии останова)	Клемма переходит в состояние ВКЛ., если ПЧ работает на нулевой выходной частоте. Клемма переходит в состояние ВЫКЛ. при останове ПЧ.
7	Работа на нулевой скорости (есть выходной сигнал в состоянии останова)	Клемма переходит в состояние ВКЛ., если ПЧ работает на нулевой выходной частоте и при останове.
8	Достижение верхней предельной частоты	Клемма переходит в режим ВКЛ при достижении верхней предельной частоты.
9	Достижение нижней предельной частоты (нет выходного сигнала при останове)	Клемма переходит в состояние ВКЛ при достижении нижнего предела частоты. Клемма переходит в состояние ВЫКЛ. при останове ПЧ.
10	Достигнуто установ- ленное значение счётчика	Если значение достигает величины, установленной в F11.08 клемма переходит в состояние ВКЛ
11	Достигнуто значение начала отсчета для счётчика	Если значение достигает величины, установленной в F11.09 клемма переходит в состояние ВКЛ
12	Достигнуто значение длины	Клемма переходит в состояние ВКЛ, когда зарегистрированное фактическое значение длины превышает значение, установленное в F11.05.
13	Цикл ПЛК завершен	Когда ПЛК завершает один цикл, клемма выдает импульсный сигнал длительностью 250 мс.
14	Достигнуто суммарное время в состоянии работы	Клемма переходит в состояние ВКЛ, когда суммарное время работы ПЧ превышает значение, установленное в F09.16.
15	Достигнут один из пределов частоты	Клемма переходит в состояние ВКЛ, если выходная частота ПЧ достигает верхнего или нижнего предела.
16	Достигнут предел кру- тящего момента	Клемма переходит в состояние ВКЛ, если в режиме управления скоростью выходной

Значение	Функция	Описание и назначение
		момент достигает предела крутящего мо- мента.
17	Готовность к запуску (состояние останова)	Клемма переходит в состояние ВКЛ, если на ПЧ подано питание и не обнаружено неисправностей.
18	Работа ПЧ	Клемма переходит в состоянии ВКЛ, когда ПЧ в состоянии РАБОТА.
19	Al1> Al2	Когда сигнал на аналоговом входе AI1 больше, чем на аналоговом входе AI2, клемма переходит в состояние ВКЛ.
20	Низкое напряжение	Клемма переходит в состояние ВКЛ, если на вход ПЧ подано пониженное напряжение
22	Резерв	Резерв
23	Резерв	Резерв
24	Достигнуто суммарное время во включенном состоянии	Если суммарное время включения ПЧ (F08.13) превышает значение, установленное в F09.15, клемма переходит в состояние ВКЛ.
25	Достижение частоты FDT1	См. описание к F09.22 и F09.23.
26	Достижение значения частоты 1	См. описание к F09.31 и F09.32.
27	Достижение значения частоты 2	См. описание к F09.33 и F09.34.
28	Достижение значения тока 1	См. описание к F09.39 и F09.40.
29	Достижение значения тока 2	См. описание к F09.41 и F09.42.
30	Достижение установ- ленного значения времени	Если функция времени (F09.43) активна, клемма переходит в режим ВКЛ после того, как текущее время работы ПЧ достигает установленного времени.

Значение	Функция	Описание и назначение
31	Достижение одного из предельных значений сигнала аналогового входа AI1	Если сигнал на аналоговом входе AI1 больше значения F09.47 (верхний предел входного напряжения AI1) или ниже значения F09.46 (нижний предел входного напряжения AI1), клемма переходит в состояние ВКЛ.
32	Падение нагрузки до 0	Клемма переходит в состояние ВКЛ при падении нагрузки до 0
33	Реверс	Клемма переходит в состояние ВКЛ, если ПЧ работает в обратном направлении
34	Холостой ход	См. описание к F09.22 и F09.23.
35	Достижение установ- ленной температуры модуля	Если температура радиатора модуля ПЧ (F08.08) достигает заданного порогового значения температуры в параметре (F09.48), клемма переходит в состояние ВКЛ.
36	Превышение пределов выходного тока	См. описание к F09.37 и F09.38.
37	Нижний предел рабочей частоты (выходной сигнал в состоянии останова)	Клемма переходит в состоянии ВКЛ при достижении нижнего предела частоты. Клемма остаётся в состоянии ВКЛ. при останове ПЧ.
38	Сигнал тревоги (продолжение работы)	Если в ПЧ возникает неисправность и выполняется продолжение работы, клемма в состоянии ВКЛ.
39	Предупреждение о перегреве электродвигателя	Если температура электродвигателя достигает температуры, установленной в F05.59 (порог предупреждения о перегреве электродвигателя), клемма переходит в состояние ВКЛ.
40	Достигнуто текущее время работы	Если текущее время работы ПЧ превышает значение F09.54, клемма переходит в состояние ВКЛ.

F07.06	Выбор полярности выходных клемм	Заводская настройка: 0000
	- ''	
	Диапазон	0: положительная логика
	настройки	1: отрицательная логика
		Разряд единиц: HDO
		Разряд десятков: Т
		Разряд сотен: R
		Разряд тысяч: МО1

Используется для установки логики клемм HDO, реле T, реле R, MO1.

• 0: положительная логика

Выходной терминал действителен при подключении к СОМ и недействителен при отключении от СОМ.

• 1: отрицательная логика

Выходной терминал недействителен при подключении к СОМ и действителен при отключении от СОМ.

F07.07	Время задержки сраба- тывания HDO	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3600,0 c
F07.08	Время задержки сраба- тывания Т	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3600,0 c
F07.09	Время задержки сраба- тывания R	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3600,0 c
F07.10	Время задержки сраба- тывания M01	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3600,0 c

Эти параметры используются для установки времени задержки выходных клемм HDO, реле T, реле R, MO1 от изменения состояния до фактического срабатывания клеммы.

F07.12	Выбор функции выхода HDO	Заводская настройка: 0
F07.13	Выбор функции выхода AO1	Заводская настройка: 0
F07.14	Выбор функции выхода AO2 Диапазон настройки	Заводская настройка: 1 0~15

Частота выходных импульсов клеммы HDOP изменяется в диапазоне от 0,01 кГц до значения максимальная частота выходного сигнала HDO (F07.22). Значение параметра F07.22 находится в диапазоне от 0,01 кГц до 100,00 кГц. Выходной сигнал диапазона AO1 и AO2 составляет 0–10 В или 0–20 мА.

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

Зависимость между диапазонами импульсного и аналогового выходов и соответствующими значениями функций приведена в следующей таблице:

Значение	Функция	Описание и назначение
0	Опорная частота	От 0 до максимальной выходной частоты
1	Рабочая частота	От 0 до максимальной выходной частоты
2	Выходной ток	От 0 до 2-кратного номинального тока двигателя
3	Выходное напряжение	От 0 до 1,2 величины номинального напряжения ПЧ
4	Выходная скорость	От 0 до максимальной скорости вращения
5	Выходной крутящий момент	От 0 до 2-кратного номинального момента двигателя
6	Выходная мощность	От 0 до 2-кратной номинальной мощности двигателя
7	Импульсный вход	0,01 кГц ~ 100,00 кГц
8	Al1	0 B ~ 10 B
9	AI2	0 В~10 В(или 0~20 мА)
10	AI3	0 B ~ 10 B
11	Значение длины	от 0 до максимальной заданной длины
12	Значение счётчика	от 0 до максимального значения счётчика
13	Сигнал по сетевому протоколу	0,0% ~ 100,0%
14	100% выходного тока соответствует 1000,0A	0,0A~0A
15	100% выходного напряжения соот- ветствует 1000,0 В	0,0 B∼1000,0 B

F07.15	Коэффициент смещения AO1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	100,0%~+ 100,0%
F07.16	Усиление сигнала А01	Заводская настройка: 1,00
	Диапазон настройки	-10,00~+10,00
F07.17	Коэффициент смещения AO2	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	100,0%~+ 100,0%
F07.18	Усиление сигнала АО2	Заводская настройка: 1,00
	Диапазон настройки	-10,00~+10,00

Параметры используются для коррекции дрейфа нуля аналоговых выходов. Если «b» - смещение нуля, «k» - усиление, «Y» - сигнал после коррекции, а «X» - сигнал до коррекции, то фактический выходной сигнал: Y = kX + b.

Коэффициент смещения нуля 100% для AO1 и AO2 соответствует 10 В (или 20 мА). Например, если функция аналогового выхода - рабочая частота и ожидается, что выходной сигнал будет 8 В, при частоте 0 Гц, а 3 В при максимальной частоте, то коэффициент усиления должен быть установлен на -0,50, а смещение нуля устанавливается на 80%.

F07.19	Время фильтрования АО1	Заводская настройка: 0
F07.20	Время фильтрования АО2	Заводская настройка: 0
F07.21	Время фильтрования HDO	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0~15

Время выходного фильтра АО: определение чувствительности аналогового выхода. При колебаниях на аналоговом выходе может возникать некорректная трансляция сигнала. Для уменьшения колебаний этот параметр может быть значительно увеличен, но при этом чувствительность аналогового выхода снижается.

F07.22	Верхний предел высокочастот- ного импульсного выхода HDO	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0,01 кГц ~ 100,00 кГц

Этот код функции используется для выбора максимальной частоты выходного импульса, когда клемма HDO используется в качестве высокочастотного импульсного выхода.

Группа F08 Функции панели управления

F08.00	Пользовательский пароль	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0~6 5 535


Нажмите кнопку ВВОД для выбора пароля.

Пароль будет сохранен, если не нажимать в течение 1 минуты. Если в пароле нет необходимости, значение настройки 00000


F08.02	Выбор функции кнопки STOP	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: Активна только при режиме
		управления запуском с панели
		1: Активна во всех режимах
F08.03	Параметры отображения в режиме работы 1	Заводская настройка:H.008F
	Диапазон настройки	000 0 ~FFFF

Если параметр должен отображаться во время работы, то необходимо установить соответствующие биты в 1 и установить в параметре F08.03 шестнадцатеричный эквивалент получившегося двоичного числа.






F08.02	Параметры отображения в режиме работы 2	Заводская настройка:Н.0000
	Диапазон настройки	0000 ~FFFF



Если в состоянии работы необходимо отобразить параметр, установите соответствующий разряд на 1 и установите в параметре F08.04 шестнадцатеричный эквивалент этого двоичного числа.

Эти два параметра используются для установки значений, которые отображаются, когда ПЧ в состоянии работы. Вы можете просмотреть до 32 параметров рабочего состояния.

F08.05	Параметры дисплея при	Заводская настройка:Н.0063
	остановке	
	Диапазон настройки	000 0 ~FFFF



Если в состоянии останова необходимо отобразить параметр, установите соответствующий разряд на 1 и установите в параметре F08.04 шестнадцатеричный эквивалент этого двоичного числа.

F08.06	Коэффициент отображе-	Заводская настройка:1,0000
	ния скорости	
	Диапазон настройки	0,00 01~6,5000

Этот параметр используется для регулировки соотношения между выходной частотой ПЧ F08.12 и отображением скорости нагрузки.

F08.07	Температура выпрями- теля	Заводская настройка: -
	Диапазон настройки	0,0 °C ~100,0 °C
F08.08	Температура силового модуля ПЧ	Заводская настройка:—
	Диапазон настройки	0,0 °C ~100,0 °C
F08.09	Версия программного обеспечения	Заводская настройка: -
	Диапазон настройки	-

F08.10	Общее время в состоя- нии работы	Заводская настройка: —
	Диапазон настройки	0 ч~ 65535 ч
F08.11	Серийный номер изделия	Заводская настройка :
	Диапазон настройки	-

Данные параметры используются только для мониторинга.

F08.12	Количество знаков после запятой при отображении скорости вращения	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: 0 знаков
		1: 1 знак
		2 2 знака
		3: 3 знака

F08.12 используется для установки количества знаков для отображения скорости нагрузки. Ниже приводится пример, объясняющий, как рассчитать коэффициент для корректного отображения скорости вращения:

Предположим, что F08.06 (коэффициент отображения скорости вращения) равен 2.000, а F08.12 равен 2 (2 знака). Когда рабочая частота ПЧ составляет 40,00 Гц, скорость нагрузки составляет 40,00 х2,000 = 80,00 (отображение с двумя знаками после запятой).

F08.13	Общее время во включенном	Заводская настройка: -
	состоянии (в состоянии ра-	
	боты и останова)	
	Диапазон настройки	0 ч~ 65535 ч

Если время достигает установленного значения в параметре F09.16, то выходная клемма с функцией 24 переходит в состояние ВКЛ.

F08.14	Общее потребление энергии	Заводская настройка: -
	Диапазон настройки	

Используется для отображения суммарного энергопотребления ПЧ до текущего момента.

Группа F09 Расширенная группа

F09.00	Время разгона 2	Заводская настройка:
F09.01	Время замедления 2	Заводская настройка: -
F09.02	Время разгона 3	Заводская настройка:
F09.03	Время замедления 3	Заводская настройка : —
F09.04	Время разгона 4	Заводская настройка:
F09.05	Время замедления 4	Заводская настройка : —
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 6500,0 c


Имеется четыре группы времени разгона/замедления, между которыми можно переключаться с помощью различных комбинаций состояний клемм цифровых входов (S). Подробнее см. описание с F06.01 по F06.05

F09.06	Опорная частота для толчкового режима	Заводская настройка: 2,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная ча- стота)
F09.07	Время разгона толчко- вого режима	Заводская настройка: 20,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 6500,0 c
F09.08	Время замедления для толчкового режима	Заводская настройка: 20,0 с
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 6500,0 c

Эти параметры используются для определения опорной частоты, а также времени разгона/замедления ПЧ при толчковом режиме. Режим запуска - «Прямой пуск» (F01.00 = 0), а режим остановки - «Замедление до остановки» (F01.08 = 0) во время толчкового режима.


F09.09	Частота скачкообразной перестройки 1	Заводская настройка: 0,00 Гц
F09.10	Частота скачкообразной перестройки 2	Заводская настройка: 0,00 Гц
F09.11	Диапазон скачкообразной перестройки	Заводская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная ча- стота)

Функция скачкообразной перестройки частоты - используется для того, чтобы избежать вхождение рабочей частоты преобразователя в диапазон резонансных частот системы привода. В преобразователе частоты серий LCI можно установить две точки скачкообразной перестройки частоты, после настройки которых, когда опорная частота оказывается в пределах резонансного диапазона частот, выходная частота преобразователя автоматически выходит за пределы резонансного диапазона, что предотвращает работу на резонансной частоте. Принцип работы показан на рисунке 6-18.



F09.12	Время паузы при смене	Заводская настройка: 0,0 с
	направления вращения	
	Диапазон настройки	0,0 c ~ 3000,0 c

Используется для установки времени паузы, при которой на рабочей частоте 0 Гц при смене направления вращения, как показано на следующем рисунке.



F09.13	Работа в противоположном направлении вращения	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Разрешена
		1: Запрещена

Используется для запрета обратного вращения ПЧ.

F09.14	Опорная частота ниже нижней	Заводская настройка: 0
	предельной частоты	

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

Диапазон	0: Работа на нижней предельной частоте
настройки	1: Останов
	2: Работа на нулевой частоте

Используется для задания режима работы ПЧ, когда опорная частота ниже нижней предельной.

F09.15	Порог общего времени в со- стоянии работы и останова	Заводская настройка: 0 ч
	Диапазон настройки	0 ч~ 65000 ч

Соответствующая выходная клемма переходит в состояние ВКЛ, если время в F7.13 достигает значения, установленного в этом параметре

F09.16	Порог общего времени в со- стоянии работы	Заводская настройка: 0 ч
	Диапазон настройки	0 ч~ 65000 ч

Соответствующая выходная клемма переходит в состояние ВКЛ, если время в F8.10 достигает значения, установленного в этом параметре.

F09.17	Защита при запуске	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: отсутствие защиты
		1: защита

Если установлено значение 1, то ПЧ не запускается при активном сигнале на клемме пуска (если входная клемма находится в состоянии ВКЛ до подачи питания или после появлении отказа). ПЧ выполнит запуск только после того, как команда будет отменена и снова задана.

F 09.18	Контроль скорости снижения	Заводская настройка: 0,00 Гц
	частоты	
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ 10,00 Гц

Функция используется для балансировки распределения рабочей нагрузки, когда несколько электродвигателей используются для управления одной и той же нагрузкой. Выходная частота ПЧ уменьшается с увеличением нагрузки. Можно уменьшить рабочую нагрузку электродвигателя, уменьшив выходную частоту, реализовав балансировку рабочей нагрузки между несколькими электродвигателями.

F 09.19	Выбор электродвигателя	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Электродвигатель 1
		1: Электродвигатель 2

Преобразователь частоты поддерживает 2 набора настроек электродвигателя.


F09.20	Значение обнаружения ча- стоты FDT1	Заводская настройка: 50,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)
F09.21	Диапазон обнаружения ча- стоты (гистерезис FDT 1)	Заводская настройка: 5,0 %

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

	Диапазон настройки	0,0%~ 100,0%
F09.22	Значение обнаружения ча- стоты FDT2	Заводская настройка: 50,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)
F09.23	Диапазон обнаружения ча- стоты (гистерезис FDT 2)	Заводская настройка: 5,0 %
	Диапазон настройки	0,0 ~ 100,0%

Если рабочая частота выше, чем значение F09.20, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ. Если рабочая частота ниже значения F09.20, выходная клемма отключается.


Данные параметры используются для установки значения обнаружения выходной частоты и значения гистерезиса. Значение F09.21 представляет собой процентное соотношение частоты гистерезиса к значению обнаружения частоты (F09.20).



F09.24	Диапазон достижения максимальной частоты	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0% ~ 100,0% (макс. частоты)


Если рабочая частота ПЧ находится в пределах указанного диапазона частоты, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ. Принцип работы показан на следующем рисунке.

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI




F09.25	Скачкообразная перестройка частоты при разгоне и замедлении	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: неактивна
		1: активна

Когда рабочая частота находится в пределах диапазона скачкообразной перестройки частоты, фактическая рабочая частота будет перескакивать через заданную амплитуду (переходит непосредственно от самой низкой частоты скачка до самой высокой частоты скачка).



F09.28	Частота переключения при разгоне 1 и разгоне 2	Заводская настройка: 0,00 Гц
F09.29	Частота переключения при замедлении 1 и замедлении 2	Заводская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная частоты)

Эта функция активна, когда выбран электродвигатель 1, а переключение между разными временами разгона/замедления не выполняется с помощью клеммы S.




При разгоне, если выходная частота меньше значения F09.28, выбирается время разгона 2. Если выходная частота больше, чем значение F09.28, выбирается время разгона 1.

При замедлении, если выходная частота больше значения F09.29, выбирается время замедления 1. Если рабочая частота меньше, чем значение F09.29, выбирается время замедления 2.

F09.30	Приоритет клеммы толчко- вого режима	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: неактивен
		1: активен
F09.31	Частота регистрации 1	Заводская настройка: 50,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная
		частота)
F09.32	Диапазон регистрации 1	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0%~100,0%
F09.33	Частота регистрации 2	Заводская настройка: 50,00 Гц
	Диапазон настройки	0,0 Гц ~ F00.03 (максимальная
		частота)
F09.34	Диапазон регистрации 2	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0 ~ 100,0%

Если выходная частота ПЧ находится в пределах диапазона частоты регистрации, соответствующая выходная клемма переходит в режим ВКЛ.


Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI



F09.35	Уровень обнаружения холо- стого тока	Заводская настройка: 5,0 %
	Диапазон настройки	0,0% ~ 300,0% (100% - номи-
		нальный ток двигателя)
F09.36	Время задержки обнаружения	Заводская настройка: 0,10 с
	холостого тока	
	Диапазон настройки	0,01 c ~ 600,00 c

Если выходной ток ПЧ равен или меньше уровня обнаружения тока холостого хода, а продолжительность превышает время задержки обнаружения холостого хода, то выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ.

Обнаружение холостого тока показано на следующем рисунке:




F09.37	Значение перегрузки по току	Заводская настройка: 200,0 %
	Диапазон настройки	0,0% (неактивно) 0,1% ~ 300,0% (номинальный ток электродвигателя)
F09.38	Время задержки обнаружения перегрузки по току Диапазон настройки	Заводская настройка: 0,00 с 0,01 с ~ 600,00 с

Если выходной ток ПЧ равен уровню обнаружения перегрузки по току, а продолжительность превышает время задержки обнаружения перегрузки, а выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ.

F09.39	Ток регистрации 1	Заводская настройка: 100,0 %
F09.40	Диапазон тока регистрации 1	Заводская настройка: 0,0 %
F09.41	Ток регистрации 2	Заводская настройка: 100,0 %
F09.42	Диапазон тока регистрации 2	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0% ~ 300,0% (номинальный
		ток двигателя)

Если выходной ток ПЧ находится в диапазоне тока регистрации, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ.



F09.43	Функция времени	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: неактивна
		1: активна
F09.44	Источник задания продолжительности времени	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Опорный цифровой сигнал Р09.45
		1: Аналоговый вход AI1
		2: Аналоговый вход Al2

		3: Аналоговый вход АІЗ (100% анало-
		гового входа соответствует значению
		F9.45 продолжительности по вре-
		мени)
F09.45	Продолжительность по времени	Заводская настройка: 0,0 мин
	Диапазон настройки	0,0 мин ~ 6500,0 мин

Эти параметры используются для реализации функции задания времени ПЧ.

Если F09.43 установлен на 1, ПЧ начинает отсчет времени при запуске. По достижении установленной длительности времени ПЧ останавливается автоматически, а выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состоянии ВКЛ.

Каждый раз при запуске ПЧ начинает отсчет времени с 0 и считает оставшееся время. Продолжительность по времени задается в минутах в F09.44 и F09.45.

F09.46	Нижний предел входного напряжения AI1	Заводская настройка: 3,10 В
	Диапазон настройки	0,0 B ~ F09.47
F09.47	Верхний предел входного напряжения AI1	Заводская настройка: 6,8 В
	Диапазон настройки	F09.46 ~ 10,00 B

Эти два параметра используются для установки пределов входного напряжения для защиты ПЧ. Когда значение на входе Al1 больше, чем значение F09.47 или меньше, чем значение F09.46, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ, указывая на то, что вход Al1 превышает предел.

F09.48	Предел температуры мо- дуля	Заводская настройка: 75°C	
	Диапазон настройки	0°C ~ 100 °C	

Когда температура радиатора ПЧ достигает значения этого параметра, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ, указывая на то, что температура модуля достигает порогового значения.

F09.49	Режим работы охлаждаю- щего вентилятора	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: вентилятор работает при ра- боте ПЧ
		1: вентилятор работает непре-
		рывно

Используется для настройки рабочего режима вентилятора. Если этот параметр установлен на 0, вентилятор работает тогда, когда работает ПЧ. Когда ПЧ в состоянии останова, охлаждающий вентилятор работает, если температура радиатора выше 40°С, и прекращает работу, если температура радиатора ниже 40°С. Если этот параметр установлен на 1, охлаждающий вентилятор продолжает работать при подаче питания.

F09.50	Частота выхода из «спящего режим»		Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	От частоты перехода в спящий режим (F9.52) до максимальной частоты (F00.03)	
F09.51	Время задержки выхода из «спящего режима»		одская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 C ~ 6500,0 C	
F09.52	Частота перехода в «спя- щий режим»	Зав	одская настройка: 0,00 Гц
	Диапазон настройки	От 0,00 Гц до частоты пробуждения (F09.50)	
F09.53	Время задержки перехода в «спящий режима»	Зав	одская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0	c ~ 6500,0 c

Данные параметры используются для реализации «спящего режима» для решения задач по поддержанию постоянного давления воды в системах водоснабжения. ПЧ переходит в «спящий режим» и автоматически останавливается по истечении времени задержки перехода в «спящий режим» (F09.53), если опорная частота ниже или равна частоте перехода в спящий режим (F09.52).

Выход из «спящего режима» произойдет, если опорная частота будет выше или равна частоте выхода из режима (F09.50) и отсчета времени задержки (F09.51).

Если частота пробуждения и частота перехода в «спящий режим» установлены на 0, то данные функции отключены.

F09.54	Предел времени работы	Заводская настройка: 0,0 мин	
	Диапазон настройки	0,0 мин ~ 6500,0 мин	

Если текущее время работы достигает значения, установленного в этом параметре, то выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ.

F09.55	Верхний предел рабочей частоты переключения	Заводская настройка: 12,00 Гц
	Диапазон настройки	0,00 Гц ~ 15,00 Гц

Действительно только для метода управления U/F

F09.56	Система ШИМ-модуляции	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: асинхронная модуляция
		1: синхронная модуляция

Действительно только для метода управления U/F

F09.57	Выбор режима компенса- ции зоны нечувствительно-	Заводская настройка: 1
	СТИ	
	Диапазон настройки	0: Без компенсации

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

1: режим компенсации 1
2: режим компенсации 2

Этот параметр рекомендуется изменять только при специальном требовании для волны выходного напряжения или колебаний электродвигателя. Высокая мощность предполагает использование режима компенсации 2

F09.58	Выборочная глубина ШИМ	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Неактивна
		1 ~ 10: уровень снижения

Этот параметр можно использовать для снижения шума и уменьшения электромагнитных помех.

F09.59	Ограничение тока	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: Неактивно
		1: Активно

При длительном использовании быстрого ограничения ПЧ перегревается и может быть повреждён.

Этот параметр может быть использован для защиты от перегрузки по току.

F09.60	Компенсация обнаружения тока	Заводская настройка: 5
	Диапазон настройки	0~100

Обычно не требуется менять этот параметр.

F09.61	Уровень пониженного напряжения	Заводская настройка: 100,0 %
	Диапазон настройки	60,0 % ~140,0%

Обычно не требуется менять этот параметр.

Класс напряжения	Базовое значение точки пони- женного напряжения
Однофазный 220 В	220 B
Трёхфазный 220 В	220 B
Трёхфазный 380 В	350 B
Трёхфазный 480 В	350 B
Трёхфазный 690 В	650 B
Трёхфазный 1140 B	1350 B

F09.62	Выбор режима оптимизации SVC	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: оптимизация не активна
		1: режим оптимизации 1
		2: режим оптимизации 2

Режим оптимизации 1: может использоваться, когда требуется управление с высокой скоростью.

Режим оптимизации 2: может использоваться, когда требуется управление с высоким моментом.

F09	9.63	Регулировка времени в зоне нечувствительности	Заводская настройка: 150 %
		Диапазон настройки	100% ~200,0%

Этот параметр действителен только для 1140 В, и обычно не требует изменения.

F09.64	Уровень повышенного напряжения	Заводская настройка: -
	Диапазон настройки	200,0 B ~ 2500,0 B


Этот параметр действителен только для 1140 В, и обычно не требует изменения.

Класс напряжения	Базовое значение точки пони- женного напряжения
Однофазный 220 В	400,0 B
Трёхфазный 220 В	400,0 B
Трёхфазный 380 В	810,0 B
Трёхфазный 480 В	890,0 B
Трёхфазный 690 В	1300,0 B

F10 Группа параметров ПИД-управления

ПИД-регулирование - это общий метод управления процессом. Выполняя пропорциональные, интегральные и дифференциальные операции над разницей между сигналом обратной связи и заданным сигналом, ПЧ регулирует выходную частоту.

Данная функция применяется для управления технологическими процессами, такими как контроль потока, контроль давления и контроль температуры. На следующем рисунке показана принципиальная блок-схема ПИД-регулирования.



F 10.00	Выбор источника задания опорного сигнала ПИД-ре- гулирования	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Цифровой опорный сигнал в параметре F10.01
		1: Аналоговый вход AI1
		2: Аналоговый вход Al2
		3: Аналоговый вход AI3
		4: Высокочастотный импульсный вход HDI
		5: Задание по сетевому протоколу
		6: Опорный сигнал от многосту-
		пенчатого режима управления
		7: Потенциометр панели управле-
		ния
F10.01	Цифровой опорный сигнал ПИД-управления	Заводская настройка: 50,0 %
	Диапазон настройки	0,0~ 100,0 %

F10.00 используется для выбора источника задания опорного сигнала ПИД-управления. Опорное задание является относительной величиной и находится в диапазоне от 0,0% до 100,0%. Сигнал обратной связи ПИД-регулятора также является относительной величиной. Цель ПИД-регулирования - уравнять сигнал задания и сигнал обратной связи.

F10.02	Выбор источника задания обратной связи ПИД-регу-лирования	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Аналоговый вход AI1
		1: Аналоговый вход Al2
		2: Аналоговый вход Al3
		3: Задание от AI1~AI2
		4: Высокочастотный импульсный вход HDI
		5: Задание по сетевому протоколу

6: Задание от AI1+AI2
7: Задание от максимального из AI1 , AI2
8: Задание от минимального из IAI1I. IAI2I

Этот параметр используется для выбора источника сигнала обратной связи ПИД-регулятора. Обратная связь ПИД-регулятора является относительной величиной и находится в диапазоне от 0,0% до 100,0%.

F10.03	Направление действия ПИД-управления	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Прямое направление
		1: Обратное направление

^{• 0:} Когда значение сигнала обратной связи меньше, чем значение сигнала задания, выходная частота ПЧ возрастает.

• 1: Когда значение сигнала обратной связи меньше, чем значение сигнала задания, выходная частота ПЧ снижается.

F10.04	Диапазон обратной связи ПИД-регулирования	Заводская настройка: 1000
	Диапазон настройки	0~65 535

Значение этого параметра является безразмерной величиной. Используется для установки заданной величины сигнала ПИД управления и величины сигнала обратной связи.

Относительное значение сигнала обратной связи к сигналу, установленному на ПИД, в %, соответствует значению F10.04.

F10.05	Коэффициент пропорцио- нального усиления КР1	Заводская настройка: 20,0
	Диапазон настройки	0~1 0 0,0
F 10.06	Время интегрирования Ті2	Заводская настройка: 20,0 сек
	Диапазон настройки	0.01 сек ~10,00 сек
F 10.07	Дифференциальное время Td1	Заводская настройка: 0,000 с
	Диапазон настройки	0,000 сек ~10,000 сек

Чем выше значение пропорционального усиления КР1, тем больше объем регулировки и тем быстрее отклик, но слишком большое значение может вызвать колебания в системе, чем ниже значение КР1, тем более устойчива система и медленнее отклик. Чем выше значение времени интегрирования ТІ1, тем медленнее отклик, и более стабильный выходной сигнал, хуже способность контроля флуктуаций интенсивности сигнала обратной связи, чем ниже значение ТІ1, тем быстрее отклик, и сильнее флуктуации выходного сигнала, слишком низкое значение может вызвать колебания. Установить предел усиления дифференциатора можно при помощи времени дифференцирования ТD1, таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень дифференциальной составляющей на низкой


и высокой частоте. Чем больше время дифференцирования, тем выше диапазон регулировки.

F10.08	Предельная частота при обратном вращении для ПИД-управления	Заводская настройка: 0,0 Гц
	Диапазон настройки	0,00~F00,03 (максимальная ча- стота)

Когда выходная частота при ПИД управлении является отрицательной (обратное направление вращения ПЧ), заданное значение и значение обратной связи ПИД могут совпадать. В определённых операциях запрещается использовать высокую частоту при обратном вращении. Функция F10.08 применяется для установки верхнего порога при обратном направлении вращения.

F10.09	Предел сигнала рассо- гласования ПИД.	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,00 % ~100,0%

Если сигнал рассогласования ПИД меньше значения, установленного функцией F10.09, регулировка ПИД-управления прерывается. Низкое значение сигнала рассогласования стабилизирует выходную частоту, что необходимо для определённых операций управления с замкнутым контуром.



F10.10	Дифференциальная	Заводская настройка: 0,10 %
	предел амплитуды	
	ПИД управления	
	Диапазон настройки	0,00 % ~100,0%

Используется для установки диапазона дифференциального коэффициента ПИД-регулятора. При ПИД-регулировании дифференциальный коэффициент может вызвать колебания системы. Поэтому дифференциальное регулирование ПИД-управления ограничено небольшим диапазоном.

F10.11	Время изменения опорного сигнала ПИД	Заводская настройка: 0,00 с
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 650,0 c

Время изменения опорного сигнала ПИД управления определяет время, необходимое для изменения настройки ПИД от 0,0% до 100,0%. Сигнал изменяется линейно в зависимости от времени изменения, уменьшая влияние внезапного изменения сигнала на систему.

F10.12	Время фильтрования об- ратной связи ПИД	Заводская настройка: 0,00 с
F10.13	Время фильтрования вы-	Заводская настройка: 0,00 с
	ходной частоты	
	Диапазон настройки	0,0~ 60,00 c


F10.12 используется для фильтрования сигнала обратной связи ПИД-регулятора, уменьшая скачки сигнала обратной связи, но замедляя реакцию системы. F10.13 используется для фильтрования выходной частоты ПИД-регулятора, снижая скорость изменения выходной частоты ПЧ, но замедляя реакцию системы.

F10.15	Пропорциональный коэф- фициент Кр2	Заводская настройка: 20,0
	Диапазон настройки	0,0~ 100,0
F10.16	Время интегрирования Ті2	Заводская настройка: 20,0 сек
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 10,00 c
F10.17	Дифференциальное время Td2	Заводская настройка: 0,000 с
	Диапазон настройки	0,000 сек ~10,000 сек
F10.18	Условие переключения между параметра ПИД- управления	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: без переключения
		1: по сигналу с входной клеммы
		2: автоматическое переключение в зависимости от сигнала рассо- гласования
F10.19	Рассогласование переключения 1 параметра ПИД	Заводская настройка: 20,0 %
	Диапазон настройки	0,0%~F10.20
F10.20	Рассогласование переключения 2 параметра ПИД	Заводская настройка: 80 %
	Диапазон настройки	F10.19~100,0%

В некоторых технологических процессах переключение параметров ПИД требуется, когда одна группа параметров ПИД не может удовлетворить требование всего выполняемого процесса. Параметры регулятора с F10.15 по F10.17 устанавливаются так же, как с F10.05 по F10.07. Переключение может быть реализовано либо через входные клеммы, либо автоматически в зависимости от сигнала рассогласования. Если выбрано переключение через входную клемму, то клемме


должна быть назначена функция 43 «Переключатель параметров ПИД-управления». Если клемма в состоянии ВЫКЛ, то выбирается группа 1 (с F10.05 по F10.07). Если клемма в состоянии ВКЛ, выбирается группа 2 (с F10.15 по F10.17). Если выбрано автоматическое переключение, когда значение отклонения между обратной связью ПИД и установкой ПИД меньше, чем значение F10.19, выбирается группа 1.

Когда значение отклонения между обратной связью ПИД и настройкой ПИД выше, чем значение F10.20, выбирается группа 2. Когда отклонение находится между F10.19 и F10.20, параметры ПИД-регулятора представляют собой линейное интерполированное значение двух групп значений параметров.



F10.21	Начальное значение задания опорного сигнала ПИД- управления	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0% ~100 %
F10.22	Время сохранения значение	Заводская настройка: 0,00 с
	задания опорного сигнала	
	ПИД-управления	
	Диапазон настройки	0,00 c ~ 650,00 c

При запуске ПЧ запускает ПИД-управление только после того, как фиксируется опорное значение (F10.21) в течение времени, установленном в F10.22.



F10.23	Максимальное отклонение между двумя выходами ПИД-регулятора в прямом направлении	Заводская настройка: 1,00 %
	Диапазон настройки	0,00 % ~100,0%
F10.24	Максимальное отклонение между двумя выходами ПИД-регулятора в обратном направлении	Заводская настройка: 1,00 %
	Диапазон настройки	0,00 % ~100,0%

Отклонения сигнала обратной связи в прямом и обратном направлении

F10.23 и F10.24 соответствуют максимальному абсолютному значению

F10.25	Выбор действия для интегральной составляющей ПИД-регулятора	Заводская настройка: 00
	Диапазон настройки	Разряд единицы: интегральная состав- ляющая
		0: неактивна
		1: активна
		Разряд десятков: останавливать интегральную составляющую, когда сигнал обратной связи достигает предельного значения
		0: продолжить регулировку ПИД с инте- гральной составляющей
		1: остановить регулировку ПИД с интегральной составляющей

Если в единицах установлено значение «активна», работа интегральной составляющей ПИД приостанавливается. Когда входная клемма, которой назначена функция 22 «Приостановка интегральной составляющей ПИД управления», находится в состоянии ВКЛ, то действуют только пропорциональные и дифференциальные составляющие.

Если в единицах установлено значение «неактивна», работа интегральной составляющей не выполняется при ПИД-управлении, независимо от того, включена ли функция 22 или нет. Если в десятках установлено 1, то при достижении предельного значения сигнала обратной связи выполняется работа интегральной составляющей приостанавливается.

F10.26	Значение обнаружения по- тери сигнала обратной связи ПИД-регулятора	Заводская настройка: 0,0 %
	Диапазон настройки	0,0%: функция неактивна
		0,1% ~100,0%
F10.27	Время обнаружения потери сигнала обратной связи ПИД-регулятора	Заводская настройка: 0,0 с

Диапазон настройки	0,0 c ~ 20,0 c
--------------------	----------------


Если обратная связь ПИД-регулятора меньше значения F10.26, а время действия превышает значение F10.27, ПЧ выдаёт код ошибки E02E и действует в соответствии с выбранным действием защиты от неисправности.

F10.28	Работа ПИД-управления в	Заводская настройка: 0
	состоянии останова	
	Диапазон настройки	0: не выполняется
		1: выполняется

Используется для продолжения процесса ПИД-управления в состоянии останова.

Группа F11: Параметры для специальных применений

Функция частоты качания применяется в приводных системах, в которых требуются функции перемещения и наматывания. Принцип заключается в том, что выходная частота ПЧ колеблется вверх и вниз относительно установленной частоты. Амплитуда качания устанавливается в F11.00 и F11.01. Когда F11.01 установлен на 0 - функция неактивна.



F11.00	Установка режима ча-	Заводская настройка: 0
	стоты качания	
	Диапазон настройки	0: относительно центральной частоты
		1: относительно максимальной частоты

Этот параметр используется для выбора базового частоты качания.

• 0: Относительно опорной частоты (в зависимости от F00.09)

Амплитуда качания зависит от опорной частоты и является переменной.

• 1: Относительно максимальной частоты (максимальная выходная частота F00.03). Амплитуда качания является постоянной.

F11.01	Амплитуда частоты кача-	Заводская настройка: 0,0 %
	ния	

	Диапазон настройки	0,0%~ 100,0%
F11.02	Амплитуда частоты	Заводская настройка: 0,0 %
	скачка	
	Диапазон настройки	0,0% ~50,0 %

Этот параметр используется для определения амплитуды качания и амплитуды частоты скачка. Частота качания ограничена верхним и нижним пределом частоты.

- Если F11.00 = 0, то фактическая амплитуда качания AW является результатом вычисления опорной частоты, умноженной на F11.00.
- Если F11.00 = 1, то фактическая амплитуда качания AW является результатом вычисления максимальной частоты, умноженной на F11.00.

Частота скачка = амплитуда качания AW x F11.02 (амплитуда частоты скачка).

- Если F11.00 = 0, то частота скачка является переменной величиной.
- Если F11.00 = 1, то частота скачка является постоянной величиной.

Частота скачка ограничена верхним и нижним пределом частоты.

F11.03	Продолжительность цикла ча-	Заводская настройка: 10,0 с
	стоты качания	
	Диапазон настройки	0,1 c ~ 3000,0 c
F11.04	Коэффициент времени нараста-	Заводская настройка: 50,0 %
	ния треугольной волны	
	Диапазон настройки	0,1% ~100,0%

F11.03 определяет время полного цикла частоты качания.

F11.04 задает процент времени от F11.03.

- Время нарастания треугольной волны = F11.03 (цикл частоты качания) х F11.04 (коэффициент времени нарастания треугольной волны, единица: c)
- Время спада треугольной волны = F11.03 (цикл частоты качания) x (1 F11.04 Коэффициент времени нарастания треугольной волны, единица: c)

F11.05	Установленное расстояние	Заводская настройка: 1000м
	Диапазон настройки	0 м ~ 6 5535 м
F11.06	Фактическое расстояние	Заводская настройка: 0м
	Диапазон настройки	0 м~ 65535 м
F11.07	Количество импульсов на	Заводская настройка: 0,000 с
	метр	
	Диапазон настройки	0,1~ 6553,5

Информация о расстоянии собирается цифровыми входными клеммами (DI). F11.06 вычисляется путем деления количества импульсов, собранных клеммой DI, на F11.07 (количество импульсов на метр).


Когда фактическое расстояние F11.06 превышает заданное значение в F11.05, выходная клемма с соответствующей функцией переходит в состояние ВКЛ. Операция сброса расстояния может выполняться через входную клемму с функцией 28. Для получения дополнительной информации см. Описание F06.00 - F06.09.

Назначьте для входной клеммы функцию 27 для подсчета импульсов. Если частота импульсов высокая, необходимо использовать HDI.

F11.08	Установленное значение	Заводская настройка: 1000
	счетчика	
	Диапазон настройки	1~65535
F11.09	Назначенное значение	Заводская настройка: 1000
	счетчика	
	Диапазон настройки	1~65535

Счетчик работает по сигналам, поступающим на клемму импульсного входа HDI (функция 25). Если частота импульсов высокая, необходимо использовать HDI.

Когда значение счетчика достигает установленного значения (F11.08), клемма выхода, которой назначена функция 10 (Достигнуто установленное значение счетчика), переходит в состояние ВКЛ. Затем счетчик прекращает счет. Когда значение счета достигает назначенного значения (F11.09), клемма выхода, которой назначена функция 11 (достигнуто назначенное значение счетчика), переходит в состояние ВКЛ. Затем счетчик продолжает считать, пока не будет достигнуто установленное значение счета. F11.09 должен быть меньше или равен F11.08.



Группа F12: Группа параметров ПЛК и многоступенчатого режима


Многоступенчатый режим имеет множество функций. Помимо многоступенчатого режима управления скорости, можно использовать для настройки источника напряжения раздельного U/F, и настройки ПИД-процесса. Кроме того, многоступенчатое управление имеет относительные значения.

F12.00	Режим работы ПЛК	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: Выполнение одного цикла работы и
		останов

Руководство по эксплуатации преобразователя частоты INSTART серии LCI

1: Выполнение одного цикла работы и
продолжение работы на последней за-
фиксированной частоте
2: Непрерывная работа по циклам

ПЛК может быть либо источником частоты, либо источником напряжения, раздельного U/F. Когда в качестве источника частоты используется простой ПЛК, то положительные или отрицательные значения параметров от F12.02 до F12.17 определяют направление движения. Если значения параметра отрицательные, это означает, что ПЧ работает в обратном направлении.



F12.01	Выбор варианта дей-	Заводская настройка: 00
	ствия при отключении	
	питания и останове	
	Диапазон настройки	Разряд единиц: действие при отключении питания
		0: Не сохранять значения в памяти
		1: Сохранять значения в памяти
		Разряд десятков: действие при оста-
		нове
		0: Не сохранять значения в памяти
		1: Сохранять значения в памяти

Если в разряде единиц установлена 1, то ПЧ запоминает рабочий текущую частоту до отключения питания и продолжит работу с этими значениями после подачи питания. Если в разряде единиц установлен 0, то ПЧ перезапустит процесс ПЛК после включения. Если в разряде десятков установлена 1. то ПЧ запоминает текущую частоту при останове и продолжит работу с этим значением после повторного запуска. Если в разряде десятков установлен 0, то ПЧ перезапускает процесс ПЛК после повторной подачи команды пуска.

F12.02	Задание ступени 1 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.03	Задание ступени 2 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.04	Задание ступени 3 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.05	Задание ступени 4 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.06	Задание ступени 5 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.07	Задание ступени 6 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.08	Задание ступени 7 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.09	Задание ступени 8 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.10	Задание ступени 9 для ПЛК или	Заводская настройка: 0,0 %	
	многоступенчатого режима		
F12.11	Задание ступени 10 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.12	Задание ступени 11 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.13	Задание ступени 12 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.14	Задание ступени 13 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.15	Задание ступени 14 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.16	Задание ступени 15 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
F12.17	Задание ступени 16 для ПЛК	Заводская настройка: 0,0 %	
	или многоступенчатого режима		
	Диапазон настройки	-100,0~100%	

Многоступенчатый режим может использоваться для настройки частоты, раздельного напряжения U/F и процесса ПИД. Многоступенчатое управление предоставляет относительные величины в диапазоне от -100,0% до 100,0%. Между ступенями можно переключаться при помощи различных комбинаций цифровых клемм. Подробнее см. описание группы F06.

F12.18	Время выполнения ступени 1	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)

	Диапазон настройки	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)
F12.19	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 1	
	Диапазон настройки	0~3
F12.20	Время выполнения ступени 2	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F12.21	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 2	
	Диапазон настройки	0~3
F12.22	Время выполнения ступени 3	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F12.23	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 3	
	Диапазон настройки	0~3
F12.24	Время выполнения ступени 4	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)
F12.25	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 4	
	Диапазон настройки	0~3
F12.26	Время выполнения ступени 5	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)
F12.27	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 5	
	Диапазон настройки	0~3
F12.28	Время выполнения ступени 6	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	C (4)
E40.00	Диапазон настройки	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)
F12.29	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 6	0.0
F40.20	Диапазон настройки	0~3
F12.30	Время выполнения ступени 7	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	C (4)
E40.04	Диапазон настройки	0,0 c (ч) ~ 6500,0 c (ч)
F12.31	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 7	0.2
	Диапазон настройки	0~3

F12.32	Время выполнения ступени 8	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F12.33	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 8	
	Диапазон настройки	0~3
F12.34	Время выполнения ступени 9	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F12.35	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 9	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.36	Время выполнения ступени 10	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.37	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 10	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.38	Время выполнения ступени 11	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.39	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 11	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.40	Время выполнения ступени 12	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.41	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 12	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.42	Время выполнения ступени 13	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.43	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 13	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.44	Время выполнения ступени 14	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)

F 12.45	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
F 12.45		Заводская настроика. 0
	замедления для ступени 14	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.46	Время выполнения ступени 15	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.47	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 15	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.48	Время выполнения ступени 16	Заводская настройка: 0,0
	(только для ПЛК)	с (ч)
	Диапазон настройки	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)
F 12.49	Выбор варианта времени разгона и	Заводская настройка: 0
	замедления для ступени 16	
	Диапазон настройки	0~3
F 12.48	Выбор единиц измерения времени	Заводская настройка: 0
	Диапазон настройки	0: с (секунды) 1: ч (час)
F12.51	Задание источника опорного сиг-	Заводская настройка: 0
	нала для многоступенчатого ре-	
	жима	
	Диапазон настройки	0: Цифровой опорный
		сигнал в параметрах
		F12.02 и т.д.
		1: Аналоговый вход AI1
		2: Аналоговый вход Al2
		3: Аналоговый вход Al3
		4: Высокочастотный им-
		пульсный вход HDI
		5: Опорный сигнал ПИД-
		управления
		6: Кнопки панели управ-
		ления (F00.10)
		` ′

При помощи разных комбинаций можно переключаться между различными источниками задания опорного сигнала.

Группа F13: Параметры сетевого протокола ModBUS

F13.00 Локальный адрес Заводская настройка:	1
--	---

	Диапазон настройки	1 ~ 247,0 - широковещательный
		адрес
F13.01	Выбор скорости передачи	Заводская настройка: 5
	данных	
	Диапазон настройки	0: 300 бит/с
		1: 600 бит/с
		2: 1200 бит/с
		3: 2400 бит/с
		4: 4800 бит/с
		5: 9600 бит/с
		6: 19200 бит/с
		7: 38400 бит/с
		8: 57600 бит/с
		9: 115200 бит/с

Скорость передачи устройства-МАСТЕРА и ПЧ должна быть одинаковой, иначе связь не будет установлена. Чем выше скорость передачи, тем выше скорость реакции системы.

F13.02	Формат данных	Заводская настройка: 5
	Диапазон настройки	0: нет контроля формат данных <8, N, 2>
		1: Проверка четности, формат данных
		<8, E, 1>
		2: Проверка нечетности, формат данных
		<8, O, 1>
		3: Формат данных <8, N, 1>

Примечание. Формат данных устройства-МАСТЕРА и ПЧ должен совпадать, в противном случае связь не будет установлена.

F13.03	Задержка ответа	Заводская настройка: 20 мс
	Диапазон настройки	0 ~ 20 мс
F13.04	Тайм-аут обмена данными	Заводская настройка: 0,0 с
	Диапазон настройки	0,0 (недействительно)
		0,1 c ~ 60,0 c
F13.05	Выбор протокола Modbus	Заводская настройка: 1
	Диапазон настройки	0: нестандартный протокол
		Modbus
		1: Стандартный протокол
		Modbus
F13.06	Разрешение отображения	Заводская настройка: 0
	тока чтения связи	
	Диапазон настройки	0: 0,01A
		1: 0,1 A

Группа F15: Настройки параметров электродвигателя 2

В серии LCI можно переключаться между двумя наборами параметров электродвигателей. Описание аналогично описанию параметров электродвигателя 1.

Глава 8. Устранение неисправностей и техническое обслуживание.

После возникновения неисправности ПЧ реализует функцию защиты и отображает код неисправности на панели управления. Пользователь может определить тип неисправности, проанализировать причины и выполнить поиск и устранение неисправностей в соответствии со следующими таблицами. Если неисправность не может быть устранена силами пользователя, следует обратиться в техническую поддержку Инстарт.

3на- че-	Неисправность	Возможные причины	Решения
ние			
на			
дис-			
плее			
E001	Пониженное напряжение на ЗПТ	Отключение питания ПЧ Напряжение на входе ПЧ не соответствует установленным требованиям Напряжение на ЗПТ нестабильное Неисправность выпрямительного моста Неисправность силовой платы ПЧ. Неисправность платы управления	 Подать питание на вход ПЧ Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске Обратиться в службу технической поддержки
E002	Перенапряжение при разгоне	 Входное напряжение слишком высокое Высокоинерционная нагрузка генерирует напряжение на ЗПТ Время разгона слишком короткое 	 Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске Установить тормозной комплект Увеличить время разгона

E003	Перенапряже-	1. Входное напряжение	1. Проверить качество
	ние при работе	слишком высокое	напряжения питаю-
	на постоянной скорости	2. Высокоинерционная нагрузка генерирует	щей сети на соответ- ствие требуемым ха-
	Chopoenn	напряжение на ЗПТ	рактеристикам ПЧ
		•	при работе
			2. Установить тормоз-
====			ной комплект
E004	Превышение значений токо-	Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе	1. Устранять внешние неисправности
	вой характери- стики при раз-	ПЧ	2. Выполнить идентифи- кацию параметров
	гоне	2. Не выполнена иден- тификация парамет-	электродвигателя 3. Увеличить время раз-
		ров электродвига- теля	гона 4. Отрегулировать по-
		3. Время разгона слиш- ком короткое	вышение крутящего момента вручную или
		4. Установленные пара- метры повышения	выбрать требуемую характеристику V / F
		крутящего момента	5. Проверить качество
		или характеристика	напряжения питаю-
		V / F не подходят для	щей сети на соответ-
		данного типа	ствие требуемым ха-
		нагрузки 5. Слишком низкое	рактеристикам ПЧ при запуске
		входное напряжение	6. Выполнить переза-
		6. Запуск вращающе-	пуск с контролем ско-
		гося электродвига-	рости или после оста-
		теля	новки электродвига-
		7. Превышение номи-	теля 7. Выявить причину пре-
		нальной нагрузки при разгоне	вышения номиналь-
		8. Слишком малый класс мощности ПЧ	ной нагрузки 8. Установить ПЧ более
		масс мощноститт	высокого класса мощ-
E005	Превышение	1. Короткое замыкание	1. Устранять внешние
	значений токо-	между фазами или	неисправности
	вой характери- стики при за-	на землю на выходе ПЧ	2. Выполнить идентифи- кацию параметров
	медлении или	2. Не выполнена иден-	электродвигателя
	торможении	тификация парамет-	3. Увеличить время за-
		ров электродвига-	медления '
		теля	4. Проверить качество
		3. Время замедления	напряжения питаю-
		слишком короткое 4. Слишком низкое	щей сети на соответ- ствие требуемым ха-
		входное напряжение	рактеристикам ПЧ
L		влодное паприление	Paki opiiotiikaisi 111

		Превышение номинальной нагрузки при разгоне отсутствует тормозной комплект	при замедлении или торможении 5. Выявить причину превышения номинальной нагрузки 6. установить тормозной комплект
E006	Превышение значений токовой характеристики на постоянной скорости	 Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе ПЧ Не выполнена идентификация параметров электродвигателя Слишком низкое входное Превышение номинальной нагрузки при разгоне Слишком малый класс мощности ПЧ 	 Устранять внешние неисправности Выполнить идентификацию параметров электродвигателя Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске Выявить причину превышения номинальной нагрузки Установить ПЧ более высокого класса мощности
E007	Перегрузка электродвига- теля	Неподходящий параметр защиты F05.10 Превышение номинальной нагрузки приразгоне или блокировка ротора Слишком малый класс мощности ПЧ	Корректная установка параметров Выявить причину превышения номинальной нагрузки или блокировки ротора Установить ПЧ более высокого класса мощности
E008	Перегрузка ПЧ	Превышение номинальной нагрузки при разгоне или блокировка ротора Слишком малый класс мощности ПЧ	Выявить причину превышения номинальной нагрузки или блокировки ротора, проверка электродвигателя и силовых кабелей. Установить ПЧ более высокого класса мощности.
E00A	Перенапряжение при замедлении или торможении	1: Входное напряжение слишком высокое 2: Высокоинерционная нагрузка генерирует напряжение на ЗПТ	1. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ

E00D	Пользователь- ский отказ	3: Слишком короткое время замедления или торможения 1. Сигнал внешней неисправности	при замедлении или торможении 2. Установить тормозной комплект 3. Увеличьте время замедления или торможения. 1. Сброс после выявления причины срабатывания внешнего сигнала неисправности
E00E	Перегрев силового модуля	 Слишком высокая температура окружающей среды. Заблокирован воздушный фильтр. Неисправен вентилятор. Неисправен датчик температуры силового модуля. Неисправен силовой модуль ПЧ. 	 Снизить температуру окружающей среды. Очистить воздушный фильтр. Заменить неисправный вентилятор. Заменить датчик Заменить модуль ПЧ.
E00F	Ошибка чтения и записи в EEPROM	Поврежден чип EEPROM.	Обратиться в службу технической под- держки
E012	Потеря фазы питания на входе ПЧ	Асимметрия трёх-фазного питания на входе. Неисправна плата управления ПЧ. Неисправна плата защиты. Неисправна силовая плата.	Устранить внешние неисправности. Обратиться в службу технической поддержки Обратиться в службу технической поддержки Обратиться в службу технической поддержки Обратиться в службу технической поддержки
E013	Потеря фазы на выходе	 Обрыв кабеля, соединяющего ПЧ и электродвигатель. Асимметрия потребления тока электродвигателем. Неисправна силовая плата ПЧ. Неисправен силовой модуль. 	Устранить внешние неисправности. Проверить исправность обмоток электродвигателя. Обратиться в службу технической поддержки Обратиться в службу технической поддержки

E015	Outublica seaso	1 Housepoper	1 Opportuni og 5 ogsaver:
EUIS	Ошибка изме- рения тока	1. Неисправен датчик Холла.	1. Обратиться в службу технической под-
	рения тока	2. Неисправна силовая	держки
		плата ПЧ.	2. Обратиться в службу
			технической под-
			держки
E016	Ошибка иден-	1. Параметры электро-	1. Установить пара-
	тификации па-	двигателя не уста-	метры электродвига-
	раметров элек-	новлены согласно	теля в соответствии с
	тродвигателя	паспортной табличке	паспортной таблич-
		электродвигателя	кой электродвига-
		2. Неисправность ка-	теля.
		бельной линии или	2. Проверить кабель и
E017	Неисправность	электродвигателя. 1. Силовая плата ПЧ	электродвигатель. 1. Обратиться в службу
LUIT	контактора,	или блок питания не-	технической под-
	шунтирующего	исправны.	держки
	токоограничи-	2. Неисправен контак-	2. Обратиться в службу
	вающий рези-	тор.	технической под-
	стор	'	держки
E018	Ошибка сете-	1. Неисправен кабель	1. Проверить кабели
	вого протокола	связи.	связи.
		2: Неправильно уста-	2. Правильно устано-
		новлен параметр	вить параметр
		F00.02.	F00.02.
		3. Неправильно уста-	3. Правильно устано-
		новлены параметры связи в группе F13.	вить параметры
E020	Достигнуто	Суммарное время ра-	связи. Выполнить сброс
LUZU	суммарное	боты достигло установ-	настроек для суммар-
	время в состоя-	ленного значения.	ного времени работы
	нии работы		passiz.
E023	Короткое замы-	Короткое замыкание	Проверить кабель и
	кание на землю	электродвигателя на	электродвигатель
		землю.	-
E026	Ошибка связи с	1. Неправильно подо-	1. Выбрать тип энко-
	энкодером	бран тип энкодера.	дера в зависимости
		2. Неправильное под-	от фактической ситу-
		ключение провода	ации.
		энкодера. 3. Энкодер поврежден.	2. Устранить внешние неисправности.
		Знкодер поврежден. 4. Неисправна плата	3. Заменить поврежден-
		расширения PG.	з. заменить поврежден- ный энкодер.
		paceripolitini C.	4. Заменить неисправ-
			ную плату PG.
E029	Достигнуто	Суммарное время в со-	Выполнить сброс
	суммарное	стоянии работы и оста-	настроек для суммар-
		нова достигает установ-	ного времени в состоя-
		ленного значения.	нии работы и останова.

	время в состоянии работы и останова		
E02E	Обрыв датчика обратной связи ПИД-управления	Сигнал датчика обратной связи ПИД-регулятора ниже значения F10.26.	Проверить сигнал обратной связи ПИД-регулятора или установить правильное значение F10.26.
E030	Холостой ход	Рабочий ток ПЧ ниже значения F05.13.	Проверить, состояние нагрузки и корректность значений параметров F05.13 и F05.14.
E032	Ошибка ограничения тока между импульсами	слишком большая нагрузка или блокировка ротора двигателя. Слишком малый класс мощности ПЧ.	 уменьшение нагрузки и проверка двигателя и механического состояния. выбор ПЧ более высокого класса мощности.
E033	Неисправность ПЧ	Перенапряжение. Перегрузка по току.	выявить причину перенапряжения. выявить причину перегрузки по току.
E034	Слишком большое отклонение скорости	 Неправильно установлены параметры энкодера. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя. Неправильно установлены параметры F05.17 и F05.60. 	 Правильно установить параметры энкодера. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя. Правильно установить параметры F05.17 и F05.60 в зависимости от фактической ситуации.
E035	Превышение скорости электродвигателя	 Неправильно установлены параметры энкодера. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя. Неправильно установлены параметры F05.17 и F05.60. 	 Правильно установить параметры энкодера. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя. Правильно установить параметры F05.17 и F05.60 в зависимости от фактической ситуации.
E036	Перегрев элек- тродвигателя	Неисправность дат- чика температуры электродвигателя	Проверить кабели и датчик температуры электродвигателя

		2. Слишком высокая	2. Понизить несущую
		температура элек-	частоту или принять
		тродвигателя.	другие меры по охла-
			ждению электродви-
			гателя
E037	Некорректные	Введенные параметры	Проверить, что пара-
	параметры	электродвигателя не	метры электродвигателя
	электродвига-	соответствуют фактиче-	установлены правильно
	теля	ским данным	
E038	Попытка пере-	Изменение клеммы вы-	Переключиться после
	ключения	бора между двумя	останова ПЧ.
	между двумя	наборами электродви-	
	наборами пара-	гателей во время ра-	
	метров элек-	боты ПЧ.	
	тродвигателей		
	во время ра-		
	боты		