

PS/PM серия: Индуктивные датчики

Индуктивные бесконтактные выключатели надежны и просты в эксплуатации. Могут работать при воздействии шумов, света, диэлектрической пыли и

жидкостей, например, машинного масла. Имеют четко очерченную активную зону. При попадании в активную зону датчика любого металлического предмета, происходит изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента датчика, в качестве которого может использоваться PNP или NPN транзистор или тиристор (при работе датчика на переменном токе).

Все модели имеют светодиодный индикатор состояния, что обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки и ремонта оборудования.

Конструктивно все модели делятся на два типа: цилиндрические (PM) и прямоугольные (PS, PP, PL, BS).

Цилиндрический тип		
PM	Тип	PM = цилиндрический тип.
12	Диаметр корпуса	08 = M8x1.0 18 = M18x1.0 12 = M12x1.0 30 = M30x1.5
04	Расстояние срабатывания	02 = 2.0 мм 10 = 10.0 мм 05 = 5.0 мм 15 = 15.0 мм
N	Тип выхода	N = NPN транзистор P = PNP транзистор S = симистор (SCR)
B	Состояние выхода	нет = Н.О. (нормально открытый) B = Н.З. (нормально закрытый)
S	Длина корпуса	нет = стандартная S = укороченная
M12	Способ подключения	нет = кабель M12 = разъем с резьбой M12 PG = кабель со штуцером M8

Прямоугольный тип		
PS	Тип	PS = прямоугольный тип. PP = плоский тип. PL = удлиненный тип. BS = миниатюрный.
04	Расстояние срабатывания	04 = 4.0 мм 10 = 10.0 мм 05 = 5.0 мм 15 = 15.0 мм
N	Тип выхода	N = NPN транзистор P = PNP транзистор
B	Состояние выхода	нет = Н.О. (нормально открытый) B = Н.З. (нормально закрытый)
V	Компоновка	V = вертикальная нет = горизонтальная
PG	Способ подключения	нет = кабель PG = кабель со штуцером M8


Общие технические характеристики

Тип по питанию	DC тип (постоянный ток)	AC тип (переменный ток)
Напряжение питания	10...30В DC; пульсации < 20%	90...250В AC, 50/60 Гц.
Максимально-допустимый ток нагрузки	150 мА макс.	100 мА макс.
Потребляемый ток	< 10 мА	< 2 мА
Ток утечки	< 0.8 мА	< 4 мА
Схема защиты	Защита от КЗ и переполюсовки	Защита от бросков напряжения
Гистерезис		<10 %
Подключение	кабель (3 провода x 2м)	кабель (2 провода x 2м)
Цвет лицевой поверхности	NPN: красный; PNP: зеленый	Синий
Рабочая температура		от минус 20 до +80°С; 35%-95%
Класс защиты		IP-67


Рекомендации по питанию датчиков

Для питания индуктивных датчиков (DC типа) необходимо использовать постоянное отфильтрованное напряжение с допустимой пульсацией не более 20 %

Схемы подключения



Размеры кронштейнов



Датчики прямоугольного типа

Размеры	Модель	Выход	Расстояние срабатыв.	Установка заподлицо	Компоновка	Напряж. питания	Частота срабатыв. кГц			
	LS-04N-V	NPN	4.0	Нет	Верт.	10 ... 30 В DC	2			
	LS-04P-V	PNP								
	LS-04N	NPN			Гориз.					
	LS-04P	PNP								
	SP-05N	NPN	5.0	Нет	Верт..	10 ... 30 В DC	0.8			
	SP-05P	PNP								
	BS-02N	NPN	2.0	Да	Верт.	10 ... 30 В DC	2			
	BS-02P	PNP								
	BS-04N	NPN	4.0	Нет						
	BS-04P	PNP								
	PP-05N	NPN	5.0	Да	Верт..	10 ... 30 В DC	0.8			
	PP-05P	PNP								
	PP-08N	NPN	8.0	Нет						
	PP-08P	PNP								
	PS-04N-V	NPN	4.0	Нет	Гориз.	10 ... 30 В DC	2			
	PS-04P-V	PNP								
	PS-04N	NPN	4.0	Нет						
	PS-04P	PNP								
	PS-05N	NPN	5.0	Да	Гориз.	10 ... 30 В DC	0.8			
	PS-05P	PNP								
	PS-08N	NPN	8.0	Нет						
	PS-08P	PNP								

	PL-05N	NPN	5.0	Да	Гориз.	0.8	
	PL-05P	PNP					
	PL-08N	NPN	8.0	Нет			
	PL-08P	PNP					
	PS-10N	NPN	10.0	Да	Гориз.	10 ... 30 В DC	
	PS-10P	PNP					
	PS-15N	NPN	15.0	Нет			
	PS-15P	PNP			Гориз.		
	PS-10S	SCR	10.0	Да			
	PS-10S	SCR	15.0	Нет			

Датчики цилиндрического типа M8/M12								
Размеры	Модель	Выход	Расстояние срабатывания, мм	Установка замедлителя	Состояние выхода	Напряжение питания		
	PM08-01N	NPN	1.0	Да	H.O.	10 ... 30 В DC		
	PM08-01NB				H.3.			
	PM08-01P	PNP			H.O.			
	PM08-01PB				H.3.			
	PM08-02N	NPN	2.0	Нет	H.O.			
	PM08-02NB				H.3.			
	PM08-02P	PNP			H.O.			
	PM08-02PB				H.3.			
	PM12-02N-S	NPN	2.0	Да	H.O.	10 ... 30 В DC		
	PM12-02NB-S				H.3.			
	PM12-02P-S	PNP			H.O.			
	PM12-02PB-S				H.3.			
	PM12-04N-S	NPN	4.0	Нет	H.O.	10 ... 30 В DC		
	PM12-04NB-S				H.3.			
	PM12-04P-S	PNP			H.O.			
	PM12-04PB-S				H.3.			
	PM12-02N(-M12)	NPN	2.0	Да	H.O.	10 ... 30 В DC		
	PM12-02NB(-M12)				H.3.			
	PM12-02P(-M12)	PNP			H.O.			
	PM12-02PB(-M12)				H.3.			

	PM12-04N(-M12) PM12-04NB(-M12) PM12-04P(-M12) PM12-04PB(-M12)	NPN PNP NPN PNP	4.0	Нет	H.O. H.3. H.O. H.3.	2.5
	PM12-02S	SCR	2.0	Да	H.O. H.3.	2.5
	PM12-02SB				H.3.	
	PM12-04S	SCR	4.0	Нет	H.O. H.3.	2.5
	PM12-04SB				H.3.	

Датчики цилиндрического типа М18

Размеры	Модель	Выход	Расстояние срабатывания, мм	Установка заподлицо	Состояние выхода	Напряж. питания	Частота срабатывания кГц
	PM18-05N-S PM18-05NB-S PM18-05P-S PM18-05PB-S	NPN PNP	5.0	Да	H.O. H.3. H.O. H.3.	10 ... 30 В DC	0.8
	PM18-08N-S PM18-08NB-S PM18-08P-S PM18-08PB-S				H.O. H.3. H.O. H.3.		
	PM18-05N(-M12) PM18-05NB(-M12) PM18-05P(-M12) PM18-05PB(-M12)	NPN PNP	5.0	Да	H.O. H.3. H.O. H.3.		
	PM18-08N(-M12) PM18-08NB(-M12) PM18-08P(-M12) PM18-08PB(-M12)				H.O. H.3. H.O. H.3.		
	PM18-08N-P PM18-08NB-P PM18-08P-P PM18-08PB-P PM18-08S-P PM18-08SB-P	NPN PNP	8.0	Нет	H.O. H.3. H.O. H.3. H.O. H.3.	0.8	0.8
Полиэмидный корпус					H.3.		

	PM18-05S	SCR	5.0	Да	H.O.	90 ... 250 В AC	0.02
	PM18-05SB				H.3.		
	PM18-08S	SCR	8.0	Нет	H.O.		
	PM18-08SB				H.3.		

Датчики цилиндрического типа М30

Размеры	Модель	Выход	Расстояние срабатывания мм	Установка заподлицо	Состояние выхода	Напряж. питания	Частота срабатывания Гц
	PM30-10N-S	NPN	10.0	Да	H.O.	10 ... 30 В DC	0.5
	PM30-10NB-S				H.3.		
	PM30-10P-S				H.O.		
	PM30-10PB-S				H.3.		
	PM30-15N-S	NPN	15.0	Нет	H.O.	10 ... 30 В DC	0.5
	PM30-15NB-S				H.3.		
	PM30-15P-S				H.O.		
	PM30-15PB-S				H.3.		
	PM30-10N	NPN	10.0	Да	H.O.	10 ... 30 В DC	0.5
	PM30-10NB				H.3.		
	PM30-10P				H.O.		
	PM30-10PB				H.3.		
	PM30-15N	NPN	15.0	Нет	H.O.	10 ... 30 В DC	0.5
	PM30-15NB				H.3.		
	PM30-15P				H.O.		
	PM30-15PB				H.3.		

 	PM30-10S	SCR	10.0	Да	H.O.	90 ... 250 В AC	0.02
	PM30-10SB				H.O.		
	PM30-15S	SCR	15.0	Нет	H.O.		
	PM30-15SB				H.O.		

Особенности работы индуктивных датчиков

1. Свойства объекта


Оптимальные размеры объекта (пластины) не менее величины диаметра датчика.

При использовании отличных от стали материалов почти всегда получаются меньшие расстояния срабатывания ($S_{\text{н}}$): хром и никель = $0.9S_{\text{н}}$; латунь = $0.5S_{\text{н}}$; алюминий и медь = $0.4S_{\text{н}}$.

Для металлической фольги и измерительных пластин в специальном исполнении требуются контрольные измерения.


Объектом могут служить отдельные фрагменты оборудования зубья шестерен, кулачки, ползунки и прочее.

2. Гистерезис




Для всех коммутирующих датчиков необходим гистерезис для устранения дребезга выходов. У индуктивных выключателей гистерезис получается от разности рабочих расстояний до объекта при приближении и удалении измерительной пластины и составляет ок. 10% от номинального расстояния срабатывания.

3. Частота переключения




Время включения должно быть в два раза меньше времени выключения.


Особенности монтажа индуктивных датчиков




Датчики при монтаже не заподлицо обеспечивают наибольшее расстояние срабатывания. При этом в окружающем металле требуется наличие минимальной выемки. При этом: боковой промежуток = диаметру датчика, глубина = удвоенному номинальному расстоянию срабатывания.



Смонтированные близко друг к другу датчики взаимно влияют друг на друга, поэтому необходимо соблюдать минимальные расстояния.




Не рекомендуется применять выключатели с незащищенным кабелем в агрессивной среде и СОЖ, некоторые виды которых вызывают отвердевание поливинилхлоридной оболочки кабеля.



Затягивайте крепежные гайки с рекомендованным усилием.

Последовательное и параллельное соединение

AND



OR

